| Fecha: | 27/08/2022 | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|-----|-----------|------------------|----------------------|----------|
| Institución | n: Banco Nacional | de Costa Rica | | | | | |
| [| Dirección del Bien: | Calle Las Quebradas segunda entrada m 2-ALA 4-Santiago 7-Palmares | | | | | |
| N | lúmero de Avalúo: | 5100255 | | | | | |
| TIEMPO | O ESTIMADO PAF | RA LA VENTA DEL BIEN: ≤24 meses | | | Valor Cor | ncluido: 4.358.410,2 | 5 |
| AMBIT | O MÍNIMO DE ME | RCADO POTENCIAL: Local | | | Fecl | na de Inspección: 26 | /08/2022 |
| Se reco | mienda aceptar el | bien valorado como garantía crediticia: | ⊠Si | □No | Si, Condicion | ado | |
| La prop | | : a Demanda Ordinaria Cita : 2013-180618 para facilitar una posible negociación r | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <u></u> | <u>.</u> | | | CO_FII | RMANTE(si aplica | | |
| FIRMA: | nn. | | | CO-FIRM | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre: | Jorge Enrique Araya B | lanco | | Nombr | e: | | |
| Tipo de P | rofesional: Ing. Agróno | mo | | Tipo de | Profesional: | | |
| Idenfitica | ción #: 2-0348-0275 | | | Idenfitio | cación #: | | |

Informe de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R Liquidez: Baja NAS No.: 5100255

| PROPIEDAD CLIENTE | BANCO: Banco Nacional de Costa Rica OFICINA: Bienes Adjudicados COD. AGENCIA: 214 SOLICITANTE: Oficina de Bienes Adjudicados CLIENTE: 4421-2-3-4-5-6 MARVIN E. ROJAS ALVARADO CORREO: trivera@bncr.fi.cr TELÉFONO: IDENTIFICACIÓN N°: 2-0436-0879 NOMBRE PROPIETARIO: Banco Nacional de Costa Rica IDENTIFICACIÓN N°: 080688 PROVINCIA: 2 ALA CANTON: 7 Palmares DISTRITO: 4 DIRECCIÓN EXACTA: Calle Las Quebradas segunda entrada mano izquierda 430 metros sur por calle de concreto | NOMBRE: Jorge Enrique Araya Blanco EMPRESA: Perito Externo - JORGE ENRIQUE ARAYA BLANCO IDENTIFICACIÓN N°: 2-0348-0275 TIPO DE PROFESIONAL: Ing. Agrónomo CORREO: jorgearayablanco@gmail.com TELÉFONO: 8681-1954 OTRO: PROPORCIÓN DERECHOS: 100% Santiago LOCALIDAD: Las Quebradas segunda entrada mano izquierda 430 metros su y servidumbr | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|
| PRO | IDENTIFICADOR PREDIAL: 20704018382800 PLANO DE CATASTRO Nº: A ZONA DEL AVALÚO: BNCR-Alajuela USO PREDOMINANTE: Others LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS PARA EL TERRENO SON COINCIDENTES CON EL PLANO CATASTRA | | OCUPADO PO | OR: Bosque secundario y terciario | | NCIA CONTRATO: | | | | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | INSCRIPCIÓN DE: La Finca SEGÚN: El Plano Y El Registro | | | | | | | | | |
| NI | USO PREDOMINANTE DEL BIEN: Otro ID. PREDIAL FINCA MATRIZ: İD. PREDIAL FINCA FILIAL: ÁREA M² FINCA MATRIZ: ÁREA M² FINCA FILIAL: ÁREA M² PLANO CATASTRO: 11.033,95 m² ÁREA M² ID. PREDIAL: FACTOR DE COPROPIEDAD: 0 | DESCRIPCIÓN O ESPECIFIQUE: AGROPECUARIO CONSERVACION FINCA FILIAL N°: ÁREA M² PRIVATIVAS: ÁREAS COMUNES: ÁREA M² ESC. CONSTITUTIVA: DEMASIA: Yes ÁREA M² PROPORCIONAL DEL TERRENO: | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO | ACTIVIDAD DEL LUGAR: Residencial Comercial Industrial Agrop TIPO DEL DISTRITO: Urbano Suburbano Rural Recre TENDENCIA DISTRITO: Aumentando Estable Transición Dismir DENSIDAD: Mayor a 75% 25 - 75% Menor de 25% Rural NIVEL SOCIOECONÓMICO: Media ZONAS CERCANAS: Alta Media Baja FACILIDADES DE MANO DE OBRA: Bueno ACTIVIDAD CONGRUENTE CON LA ZONA: | eacional [| Otro Otro Otro | ı | 3.0 DFERTA: | Alta | Hasta 30 7.000.000 Normal Baja Normal Baja Disminuyendo | | | |
| DESCR | COMENTARIOS: Esta propiedad no tiene un uso definido, no recibe ningún manejo , en estado de abandono , actualmente lo | que predom | nina es un bosque se | cundario y terciario de una pen | diente moderada difi | cil de transitar a pie | 3 | | | |
| | DIMENSIONES: X | SERVICIO | ☐ Internet | ☐ Cuneta☐ No | | | anitario Caño | | | |
| | TOPOGRAFÍA: Quebrada PENDIENTE: Ascendente ZONIFICACIÓN: Agrícola FUENTE: INDER | | Alumbrado | o TV por Cable No Tiene | | | ☐ Cordón ☐ Cordón ☐ Calle Local | | | |
| TERRENO / FINCA | FUENTE: INDER ÁRBOLES o ANTENAS DE GRAN DIMENSIÓN: ESTADO FÍSICO: BUENO POSIBILIDAD DE DAÑOS: CUERPO DE AGUA CERCANO: DESLIZAMIENTO: Si No Ninguno Ninguno DESLIZAMIENTO: Si No Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno | TIPO DE RUTA: Primaria Secundaria Terciaria Camino Vecinal Call MATERIAL: Tierra ANCHO DE VÍA: 7 metros TRANSPORTE PÚBLICO: Si No JARDINES/PARQUES: Si No EDIFICIOS COMERCIALES, PÚBLICOS o COMUNALES: Distancia menor a 1500 m TIPO DE ACCESSO: Servidumbre TIPO DE UBICACIÓN: Medianero APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DE LA FINCA: < 55 | | | | | | | | |
| | COMENTARIOS: La propiedad tiene acceso por servidumbre de tierra sin servicios , el tránsito por la finca es complicado por | el tipo de ve | egetación bosque seci | undario y terciario , el frente de | e la propiedad es mu | / limitado | | | | |

NAS No.: 5100255

| | COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|-------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------|---|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------|
| | VÉI | RTICE | | | E | STE | | | NOR | RTE | | | | ALTITUD | |
| | 2 | | | | 449.535 | | | | 1.108.335 | | | | 1.201 | | |
| AS | | | 44 | 9.393 | | | 1.108.751 | | | | | 1.140 | | | |
| ENAD, | | 4 | | | 450 | 0.522 | | | 1.108 | 3.669 | | | | 1.183 | |
| COORDENADAS | COMENTARIOS: Propiedad de bosque secu | ÁREA m²: 11. | | no recibe nir | ngún manejo , to | opografía queb | rada con una p | | R UNITARIO DE R | | | ncial uso sería | de conservac | ión | |
| | EDAD EFECTIVA: VIDA ÚTIL REMANENTE: ÁREA CONSTRUCCIÓN: (Cons. Accesorias) | 0 | Sielos | m² C años E años TI m² E3 años A | PO DE CONSTR UBIERTA: STRUCTURA: NTREPISO: POLOGÍA CONS STADO DE LA E VANCE DE OBR. DRCENTAJE CO | TRUCTIVA: _ DIFICACIÓN: _ A: | | | CLOSETS/ARN AISLAMIENTO LÍNEAS DE PLO | CONDIC | DA/EXTERIO | R: Óptimo Buei Pare | Bueno | Regular Regular Regular Sótano | |
| NSTRUCCIONES | Enchape | | | | | | Diseño arquitectónico: Optimo Bueno Regular Malo EMPOTRADOS/EXTRAS: Estufa Horno Lavadora de Platos Garburator Extractor de Aire Sistema de Seguridad Chimenea Tragaluz Solario Ventiladores Aire Central Filtro Aire Sauna Bañera de Hidromasaje Puerta Automática de Cochera Piscina CONDICIÓN INTERIOR: Óptimo Bueno Regular Malo | | | | | | | | |
| NSTR | UBICACIÓN DE LOS CUAR | TOS: | 1 | | | | 1 | 1 | | | | Г | 1 | 1 | |
| CO | NIVEL ENTRADA | SALA | COMEDOR | COCINA | RECÁMARAS | B. COMPLETO | MEDIO B. | SALA MEC. | | | | | | , | ÁREA |
| | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEGUNDO | | | | | | | | | | | | | | |
| | TERCERO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALES: | CUARTOS: (|) | RECÁMARA | S: 0 | BAÑOS: | 0 | NÚMERO DE | ESPACIOS DE ES | STACIONAMII | ENTO: | | ÁREA TOTAL | - | |
| | COMENTARIOS: CONDICIÓ | N PARTICULAR | DE PAREDES, | REPELLOS, C | IELOS Y PISOS, | ADEMÁS DE | fisuras ó des | SPLOMES. DES | CRIBIR CONDICIO | NES PARTIC | ULARES DE L | OS INMUEBLE: | S DIFERENTES | S A VIVIENDA. | |

Informe de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R NAS No.: 5100255

| ENIC | DE M | EDCAD | J DEI | TERRENO |
|------|------|-------|-------|---------|

| | | | T | | T | | |
|---|---|---|-------------------|---|-----------------|---|--------------|
| BIEN | I VALUADO | COMPARABLE NO. 1 | 1 | COMPARABLE NO. 2 | | COMPARABLE NO. 3 | |
| De | scripción: | Descripción | Ajustes | Descripción Ajustes | | Descripción | Ajuste |
| ALA, Palmares, Santiago Calle Las Quebradas segunda entra calle de concreto y servidumbre de ti | da mano izquierda 430 metros sur por ierra - finca La Herencia | Compra de finca en mismo sector de calle Las Quebradas , cultivada de café , buen manejo | | Compra de propiedad en mismo se Quebradas de Santiago, buen manejo | | Compra de propiedad en mismo sector de Las Quebradas , cultivada de Cafe - buen manejo | |
| Tipo de Información | | información suministrada por el señor Héo | ctor Sánchez tel. | Compra de propiedad realizada por el se | ñor Roger Rojas | Compra realizada por el señor Joaquin Ja | ara Vargas , |
| Superficie de Terreno | | 100 m X 120 m | | 100 m X 350 m | | 150 m X 400 m | |
| Fecha Consulta | | 26/08/2022 | | 26/08/2022 | | 26/08/2022 60.000 750 | |
| Valor Terreno | | 8.400.000 | | 24.500.000 | | | |
| Números de Contacto | | 6176-7166 | | | | | |
| Valor Unitario del Terreno | | 700 | | 720 | | | |
| Ubicación | servidumbre | calle | ,8 | calle | ,8 | calle | ,8 |
| Dimensiones/Area de la Finca | 11.033,95 m² | 12.000 m² | 1 | 35.000 m² | 1,1 | 60.000 m² | 1,2 |
| Servicios 1 | no tiene | agua , eléctric | ,9 | agua, electric. | ,9 | agua, electric. | ,9 |
| Servicios 2 | no aplica | | 1 | | 1 | | 1 |
| Tipo de vía | serv. tierra | pavimento | ,9 | lastre | ,95 | lastre | ,95 |
| Relación Frente/Fondo | limitado | normal | ,95 | normal | ,95 | normal | ,95 |
| Pendiente % | quebrado | moderado | ,95 | moderada | ,95 | moderada | ,95 |
| Nivel respecto a calle | sobre nivel | sobre nivel | 1 | a nivel | 1 | a nivel | 1 |
| Manejo | no recibe | buen manejo | ,95 | buen manejo | ,95 | buen manejo | ,95 |
| factor negocia | bajo | realizado | ,95 | realizado | ,95 | realizado | ,95 |
| Uso potencial s | conservación | agricola | ,95 | agricola | ,95 | agricola | ,95 |
| recurso hídrico | no tiene | bueno | ,95 | bueno | ,95 | bueno | ,95 |
| | | | 1 | | 1 | | 1 |
| | | | 1 | | 1 | | 1 |
| | AJUSTES/FACTOR RESULTANTE | ,4763 | | ,5531 | | ,6034 452,52 | |
| | VALORES HOMOLOGADOS | 333,44 | | 398,22 | | | |

Conclusiones:

Se concluye de acuerdo a la condición actual de la propiedad, bosque secundario y terciario , sin un uso definido, no recibe mantenimiento, topografía quebrada , acceso por servidumbre de tierra y sin delimitar

VALOR DEL TERRENO POR EL MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO (redondeado): 4.358.410

VALOR UNITARIO APLICABLE DEL TERRENO (redondeado): 395

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL Informe de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R NAS No.: 5100255 BANCO: Banco Nacional de Costa Rica NOMBRE: Jorge Enrique Araya Blanco OFICINA: Bienes Adjudicados COD. AGENCIA: 214 EMPRESA: Perito Externo - JORGE ENRIQUE ARAYA BLANCO CLIENTE SOLICITANTE: Oficina de Bienes Adjudicados IDENTIFICACIÓN N°: 2-0348-0275 CLIENTE: 4421-2-3-4-5-6 MARVIN E. ROJAS ALVARADO TIPO DE PROFESIONAL: Agronomist Eng. CORREO: trivera@bncr.fi.cr CORREO: jorgearayablanco@gmail.com TELÉFONO: IDENTIFICACIÓN Nº: 2-0436-0879 TELÉFONO: 8681-1954 OTRO: **Enfoque Físico** Valor del Terreno en Estudio / Área Cultivada / Área Enmontada Inculta ó Construida Fracción Superficie / Valor Factores de Ajustes Valor Unitario Indiviso Valor m²/ha Unitario Ajustado Parcial 1 11.033,95 395 395 100% 4.358.410,25 2 0 100% n 100% 3 0 0 1 1 4 100% 0 0 5 0 100% 0 4.358.410,25 Valor del Terreno Totales Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios) Forma de Superficie / Factores de Ajustes Valor Neto de VUR Valor Unitario Explotación m²/ha Unitario VRN VUT Edad Estado F. Deprec F. Conserv. Reposición Final Totales Valor Mejoras al Terreno 0 Prop. del valor de las Mejoras al Terreno: 0 Valor de las Construcciones V. Neto de Tipo de construcción Superficie m² Valor Unitario VUT en años Edad en años F. Deprec. Factor Conservación Factor Resultante Avance Obra Valor Parcial Construcciones Reposición Vivienda o 100% Construcción Principa 100% 100% 100% 100% ENFOQUE DE COSTOS 100% 100% 100% 100% 100% Valor de las Construcciones Totales 0 Áreas y Elementos Adicionales Comunes (sólo en condominios): V.R. Nuevo F. Deprec. Factor Resultante Indiviso Descripción Vida Remte Edad en años Factor Conservación Valor Parcial Elementos Adicionales 100% 100% 100% 100% 100% Valor de los Elementos Comunes Áreas y Elementos Adicionales Privativos (Instalaciones Especiales y Obras Complementarias) V Neto de Valor Parcial Elementos Descripción Unidad Cantidad V.R. Nuevo Vida Remte. (años) Edad en años F. Deprec. Factor Conservación Factor Resultante Adicionales Reposición Valor de los Elementos Adicionales VALOR FÍSICO TOTAL: 4.358.410,25 Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios) N° Informe Finca Identificador Predial Plano Catrastro Registro Coeficiente Terreno Construcción Total de Avalúo Filial Número/unidad Número/unidad Área Valor Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total: 0

Informe de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R NAS No.: 5100255

| | | | | ENFO | QUE DE MERCA | DO | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------|--------|----------------|-------|------------------|---|-------------|--|---------|
| | со | MPARABLE NO. 1 | | со | MPARABLE NO. 2 | | COMPARABLE NO. 3 | | | | |
| Descripción: | | | Descri | ipción | Ajustes | Descr | Descripción | | Descripción | | Ajustes |
| ALA, Palmares, Santiago Calle Las Quebradas segunda entrada mano izquierda 430 metros sur por calle de concreto y servidumbre de tierra - finca La Herencia | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Información | Fuente de Información | | | | | | | | | | |
| Fecha Consulta | | | | | | | | | | | |
| Precio de Oferta | | | | | | | | | | | |
| Área Construcción | n | n² | | | | | | | | | |
| Valor Unitario | | | | | | | | | | | |
| Distancia Aprox. al Sujeto Km | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Ubicación | Calle Las Quebradas | segunda entrada ma | | | 1 | | | | | | 1 |
| Dimens./Superf. Terreno |) | (| 2 | х | 1 | | X | 1 | Х | | 1 |
| Tipo de Propiedad | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Diseño/Estilo | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Edad/Conservación | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Superficie Habitable | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Número de Recámaras | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Número de Baños | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Estacionamientos | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | AJUSTES/FAC | TOR RESULTANTE | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| | S HOMOLOGADOS | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |

Conclusiones:

Esta propiedad tiene un frente muy limitado y de difícil acceso , topografía quebrada , sin servicios y acceso por servidumbre. Por ser colindante a finca 183830 y formar una unidad se recomienda negociar en conjunto .

ÁREA: 0 m²

VALOR ESTIMADO POR EL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: \$

VALOR UNITARIO APLICABLE: \$

 Informe de Avalúo No.:
 214-20704018382800-2022-R
 NAS No.:
 5100255

| | | ENFOC | QUE DE MERCA | DO | | | | |
|---|--|------------------|--------------|------------------|---------|------------------|---------|--|
| В | IEN VALUADO | COMPARABLE NO. 4 | | COMPARABLE NO. 5 | | COMPARABLE NO. 6 | | |
| | Descripción: | Descripción | Ajustes | Descripción | Ajustes | Descripción | Ajustes | |
| ALA, Palmares, Santiago Calle Las Quebradas segunda entrada mano izquierda 430 metros sur por calle de concreto y servidumbre de tierra - finca La Herencia | | | | | | | | |
| Fuente de Información | | | | | | | | |
| Fecha Consulta | | | | | | | | |
| Precio de Oferta | | | | | | | | |
| Área Construcción | m² | | | | | | | |
| Valor Unitario | l | | | | | | | |
| Distancia Aprox. al Sujeto Km | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Ubicación | Calle Las Quebradas segunda entrada ma | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Dimens./Superf. Terreno | X | Х | 1 | Х | 1 | Х | 1 | |
| Tipo de Propiedad | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Diseño/Estilo | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Edad/Conservación | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Superficie Habitable | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Número de Recámaras | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Número de Baños | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Estacionamientos | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | AJUSTES/FACTOR RESULTANTE | 1 | • | 1 | • | 1 | | |
| | VALORES HOMOLOGADOS | 0 | | 0 | | 0 | | |

Conclusiones:

Página 6 de 11 © NATIONWIDE APPRAISAL SERVICES INC. V21.01.01

| | FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Info | rme de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R | NAS No.: 5100255 | | | | | | |
| | OBSERVATIONS: La propiedad presenta una Demanda Ordinaria Cita : 2013-180618-01-0011-001 que vence en julio de 2023 , lo cual puede | afectar el trámite para la venta . Se recomienda para una posible negociación reunir con finca 2-183830 | | | | | | |
| LIMITATIONS & OBSERVATIONS | | | | | | | | |
| TIEMPO DE EXPOSICIÓN | TIEMPOESTIMADO PARALA VENTA DELBIEN: ≤24 meses | AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL: Local | | | | | | |
| F | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VALORES | LOS VALORES OBTENIDOS POR LOS DIFERENTES ENFOQUES DE VALOR APLICADOS SON: VALOR DE TERRENO: 4.358.410,25 VALOR DEL LAS CONSTRUCCIONES: 0 VALOR DEL ENFOQUE DE COSTOS: 4.358.410,25 MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A: 0 VALOR DEL ENFOQUE DE MERCADO: 4.358.410,25 VALOR DE VENTA FORZADA: UNA VEZ REVISADA Y ACORDADA LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VALORACIÓN. N | | | | | | | |
| | VALOR FINAL: 4.358.410.25 ∇ Tal Como Está | Como Terminado | | | | | | |
| | CONCLUSIÓN DE VALOR | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD: Calle Las Quebradas segunda entrada mano izquierda 430 metros sur por calle de concreto y serv | idumbre de tierra - finca La Herencia | | | | | | |
| | PROVINCIA: ALA CANTON: Palmares | DISTRITO: Santiago | | | | | | |
| | UNA VEZ REVISADA Y CONCILIADA LA INFORMACIÓN, LOS ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VAL | UACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DE LA PROPIEDAD ES | | | | | | |
| | A LA FECHA: 27/08/2022 VALOR FINAL: 4.358.410,25 | MONTO DE LA SOLICITUD: 40.435.869,06 | | | | | | |
| | VALOR EN LETRAS: cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos diez y veinticinco centavos | | | | | | | |
| | SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA: Si No Si, | Condicionado | | | | | | |
| | | CO-FIRMANTE(siaplica) | | | | | | |
| CERTIFICACIÓN | FIRMA: JORGE ENRIQUE POR JORGE ENRIQUE ARAYA BLANCO (FIRMA) Fecha: 2022.08.29 07:49:49-06'00' | FIRMA: | | | | | | |
| > | NOMBRE PERITO: Jorge Enrique Araya Blanco | NOMBRE CO-FIRMANTE: | | | | | | |
| CONCLUSIÓN | TIPO DE PROFESIONAL: Ing. Agrónomo TIPO DE PERITO: Perito Externo CIA | TIPO DE PROFESIONAL: TIPO DE PERITO: | | | | | | |
| CONC | REGISTRO #: CIA 2524 | REGISTRO #: | | | | | | |
| | CÓDIGO INSPECTOR: 793 | CÓDIGO INSPECTOR: | | | | | | |
| | COD. EMPRESA: 412 FECHA DEL INFORME: 27/08/2022 | FECHA DEL INFORME: | | | | | | |
| | PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: Si No | PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: Si No | | | | | | |
| | FECHA DE INSPECCIÓN: 26/08/2022 | FECHA DE INSPECCIÓN: | | | | | | |
| | IDENTIFICACIÓN N°: 2-0348-0275 | IDENTIFICACIÓN N° (cuando aplique) | | | | | | |
| | ANEXOS: | | | | | | | |
| | ☐ Fotos Adicionales 1-6 ☐ Fotos Adicionales 19-24 | Mapa de Ubicación Anexo Imagen 1 | | | | | | |
| | Enfoque de Mercado(4-6) Fotos Adicionales 7-12 Fotos Adicionales 25 -30 | | | | | | | |
| | Enf. Mercado Terreno (4-6) Fotos Adicionales 13-18 Estudio de Registro | Anexo Texto Anexo Imagen 3 | | | | | | |
| | □ Certificado Catrastral 2 | | | | | | | |
| Págir | na 7 de 11 © NATIONWIDE APPRAISAL SI | ERVICES INC. V21.01.01 | | | | | | |

 Informe de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R
 NAS No.: 5100255



Fachada Principa




Vista de la Calle




Foto Presencia

 Informe de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R
 NAS No.: 5100255



NAS No.: 5100255



NAS No.: 5100255

Informe de Avalúo No.: 214-20704018382800-2022-R

Certificado Catrastral 2

Descripción: Finca 2- 183828

PEPERSON A DECEMBE ABLA REGINERIA NACIONAL. CLIMBELIA FOR NENGHO DE PECCA MEACHINGUE AND AND THE BEST PROVINCIA ALARIELATINIA INSCIEDUPLICADO: HORIZONTAL DERECHO: 050 SEGREGACIONES, NO HAY STRUMBA EN EL DISTRITO 4-SANTIAGO CANTON 3-PALMARES DE LA PROVINCIA DE ALMUUTLA LINDSHOP MOSTE: CALLE PUBLICA SUR - SOCIEDAD CAPITALERA GUARUMAL CR.S.A. ESTE CARLOS LUIS ROLAS SALAS OPSITE: INVERTIGATE SALAS MIDIE ONCE MIL TREINTA Y TRES METROS CON NOVENTA Y CINCO DECIMETROS. CUADRADOS PLANO A-1263515-2008 LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA NUMERO 163838 V ADEMAS PROVIENE DE 2779 169 001 VALOR FISCAL: 22,000,000,00 COLONES PROPIETATIO: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA CEDULA JURIDICA 4-000-001021 ESTIMACIÓN O PRECIO: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTREINCO COLONES DUESO DEL DOMINGO PRESENTACION: 2014-00017363-01 FECHA DE INSCRIPCION: 05-FEB-2014 ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY TRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY SEMIANDA ORDINARIA TTAS: 2013-180618-01-0011-001 RIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SI FOICOECHEA 13-003072-1027-CA JECTA A FINCA: 2-00183825-000 NICIA EL 16 DE JULIO DE 2013. INALIZA EL: 16 DE JULIO DE 2023