

INFORME DE AVALÚO	
OFICINA	214 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
PROPÓSITO DEL AVALÚO	Administración de bienes
214-50304016883700-2025-U	
NOMBRE SOLICITANTE (S)	
Banco Nacional de Costa Rica	Céd. Jurídica 4-000001021
NOMBRE PROPIETARIO (S)	
Banco Nacional de Costa Rica	Céd. Jurídica 4-000001021
Proporción de Derechos	
8216-1 3 101 516575 SOCIEDAD ANONIMA	Céd. Jurídica 3-101-516575
NOMBRE EXDEUDOR (ES)	
UBICACIÓN DEL BIEN	
Provincia:	05 - GUANACASTE
Cantón:	03 - SANTA CRUZ
Distrito:	04 - TEMPATE
Localidad:	El Llano
DIRECCIÓN EXACTA	
De ExpoCerámica El Llano, 200 m O, edificio de dos niveles a mano derecha.	
Plus code: 9734+6QJ El Llano, Provincia de Guanacaste.	
REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA	
Inscripción de la Finca	Según el Registro y el Plano
Plano de catastro N°	G-1164855-2007
Identificador Predial	50304016883700
Diferencia de medidas	Porcentaje: 0.00%
	3 559.00 m2
	3 559.00 m2
	0.00 m2
	Demasía
	NO
AVALÚO	
VALOR DEL TERRENO	¢152 645 510.00
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES	¢115 250 476.18
VALOR TOTAL DEL BIEN	¢267 895 986.18
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS COLONES 18/100
Tiempo estimado para la venta del bien:	12 meses
Uso predominante del bien:	Comercio
MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A	¢115 250 476.18
SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA	
SÍ	
OBSERVACIONES GENERALES	Se recomienda por ser un bien del BNCR. Sin embargo, se hacen las siguientes observaciones: 1. La propiedad tiene la instalación eléctrica vandalizada y las piezas sanitarias parcialmente vandalizadas. Se ingresa sin las llaves porque la puerta metálica posterior estaba abierta. Se recomienda instalar una candado en la puerta posterior para reducir el riesgo de daños a la propiedad.
Nombre del Perito	Melvin Yanán Toruño Barrantes
Tipo de Profesional	Ingeniero civil
Código Perito SIACC	717
Nombre de la empresa	No aplica
Carnet	IC-19930
Emp.	No aplica
Firma del Perito	Identificación N°
	5-0338-0879
	Cód. Empresa
	00000297
Nombre y firma representate legal de la empresa	No aplica
Fecha inspección:	9 marzo 2025
Fecha informe:	12 marzo 2025
Números telefónicos para contacto	8853-6128
Correo electrónico / Dirección WEB	yanan.toruno@gmail.com

Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sísmo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El evaluador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y DE SU ENTORNO				214-50304016883700-2025-U	
VÍAS DE COMUNICACIÓN			ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
Tipo de ruta	Secundaria		Caño	NO	Sistema Sanitario
Material	Asfalto		Cuneta	NO	Tanque séptico
Ancho de vía	26.79 m		Cordón	NO	Alcantarillado pluvial
Acera	NO		ACCESO A LA FINCA		Calle pública
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS			DATOS SOCIOECONÓMICOS		
Teléfono	SÍ	ICE	Internet por Cable	SÍ	0
Alumbrado	SÍ	Coopeguanacaste	Jardines y Parques	SÍ	a 1125 m
Electricidad	SÍ	Coopeguanacaste	Transporte Público	SÍ	a 0 m
Agua Potable	SÍ	ASDA	Edificios Comerciales	SÍ	a 0 m
Señal celular	SÍ	ICE	Recolección de basura	SÍ	a 0 m
TV por Cable	SÍ		Edificios públicos / comunales	SÍ	a 1150 m
Medidores instalados	Electricidad y Agua		Clase social Media Baja		
			Clase social zonas cercanas Media Baja		
			Densidad poblacional Media		
			Actividad del lugar		
			Restaurante		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CATEGORÍA DE SERVICIOS					
Frente principal:	33.49 m		Nivel sobre calle:	0.00 m	
Fondo:	127.50 m		Pendiente %	0	
Relación:	3.81		Tipo de vía:	3	
Servicios	S1	1			
	S2	16	Ubicación:	Medianero	
RIESGOS POTENCIALES					
Árboles o antenas de gran dimensión dentro de los predios asegurados:			SÍ		
Estado Físico (árbol, mantenimiento, ancajes, vientos, soportes de las antenas o torres:			Bueno		
Cuerpo de agua cerca	Río	Distancia	360.00 m	Posibilidad de daños	Bajo
Topografía	Plana	Pendiente	No Aplica	Riesgo deslizamiento	Ninguno
GRADO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA					
La zona presenta un grado de urbanización estimado de: 69.80%					
AFECTACIONES DEL BIEN					
GRAVÁMENES, ADVERTENCIAS Y ANOTACIONES					
FECHA ESTUDIO	13/03/2025				
	No hay.				
OBSERVACIONES					

AVALÚO DE LAS CONSTRUCCIONES									214-50304016883700-2025-U		
CONSTRUCCIONES											
Forma de explotación	Área m2	V. Unit. ¢ / m2	VRN ¢	VUT años	Edad años	Estado	Factor Depre.	Factor Estado	VNR ¢	VUR años	Valor Unitario Final ¢ / m2
Restaurante	396.00	350 000	138 600 000	100	17	I	0.9006	0.9191	114 725 160.00	82.8	289 710
			-						-		
			-						-		
			-						-		
TOTAL	396.00		138 600 000						114 725 160.00		
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
Forma de explotación	Área m2	V. Unit. ¢ / m2	VRN ¢	VUT años	Edad años	Estado	Factor Depre.	Factor Estado	VNR ¢	VUR años	Valor Unitario Final ¢ / m2
Acera	38.76	25 000	969 075	30	17	B	0.5561	0.9748	525 316.18	16.3	13 552
			-						-		
			-						-		
TOTAL	38.76		969 075						525 316.18		
MEJORAS AL TERRENO											
Forma de explotación	Área m2	V. Unit. ¢ / m2	VRN ¢	VUT años	Edad años	Estado	Factor Depre.	Factor Estado	VNR ¢	VUR años	Valor Unitario Final ¢ / m2
			-						-		
			-						-		
			-						-		
TOTAL			-						-		
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES											
CONSTRUCCIONES									¢114 725 160.00		
OBRAS COMPLEMENTARIAS									¢525 316.18		
VALOR TOTAL									¢115 250 476.18		
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN											
DEFINICIONES											
Área	Dimensión de la construcción		Estado	Estado físico del bien (Actual)							
	Medida en metros, m2, o unidades		Factor Depre.	Factor de Depreciación							
V. Unit.	Valor Unitario Nuevo		Factor Estado	Factor de Estado							
VRN	Valor de Reposición Nuevo		VNR	Valor Neto de Reposición							
VUT	Vida Útil Total estimada del bien		VUR	Vida Útil Remanente							
Edad	Edad del bien (años de construido)										
Método de depreciación utilizado:			Ross-Heidecke								
ESTADO											
O	ÓPTIMO										
MB	MUY BUENO										
B	BUENO										
I	INTERMEDIO										
R	REGULAR										
D	DEFICIENTE										
M	MALO										
MM	MUY MALO										
DM	DEMOLICIÓN										

DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES				214-50304016883700-2025-U	
CONSTRUCCIONES					
Tipo de construcción existente: Restaurante		Uso predominante: Comercial			
Estado de la edificación: Existente		Avance: 95%	Presupuesto: ₡	No aplica	
Nombre del Profesional Responsable de la obra: N/A					
Nombre del Desarrollador: N/A					
Número de Contrato CFIA: N/A		Número permiso construcción:		N/A	
Documentos de construcción adicionales: N/A					
Propiedad utilizada por: En desuso		Nombre		Desocupada	
Vigencia del contrato de arrendamiento:		No aplica			
Área construcción principal: 396.00 m2		Porcentaje de cobertura: 6%		Año de construcción: 2008	
DETALLE DE ELEMENTOS					
TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA SIMILAR A: RE01		NÚMERO DE NIVELES: 2			
Estructura	Mampostería de bloques de concreto y metálica		Sistema eléctrico:		
Paredes	Mampostería de bloques de concreto				
Entrepiso	Concreto		Entubado Conduit	SI <u>PARCIAL</u>	
Techos	Metálica		Porcentaje	<u>90%</u>	
Cubierta	Ondulada HG		Caja breaker	<u>NO</u>	
Cielos	Gypsum		Interruptor	<u>Diyuntores</u>	
Pisos	Cerámica		Estado General	<u>Deficiente</u>	
Fachada	Portones metálicos y ventanas con rejas				
Aposentos	Nivel 1: 2 lavatorios, orinal, sanitario hombre, sanitario discapacitados, 2 sanitarios mujeres, cocina, salón, escaleras, bodega, acceso posterior. Nivel 2: Salón, barra, oficina, 2 lavatorios, orinal, sanitario hombre, sanitario discapacitados, 2 sanitarios mujeres, escaleras		Gas LP	Ubicación	
Baños	Enchapados con piezas tipo económicas		Estado Físico y Mantenimiento:		
Otros	No aplica		Paredes	<u>Regular</u>	Cielos <u>Regular</u>
Red de agua caliente	No aplica		Pisos	<u>Bueno</u>	Cubierta <u>Bueno</u>
Tanque captación de agua	No aplica				
Fisuras					
Repellos	<u>Ninguno</u>	Paredes	<u>Ninguno</u>	Pisos	<u>Ninguno</u>
Pisos	<u>Ninguno</u>				
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
Estado de la edificación: Existente		Avance: 100%			
DESCRIPCIÓN		Aceras de concreto			
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN					
Etapas	% de avance	Detalle de avance esperado	Se recomienda un primer giro para construcción:		
1					
2					
3			Equivalente al: 0.0%		
4			del monto del crédito destinado a construcción		
5					
6					
7					
OBSERVACIONES					
Se observan cables expuestos, se desconoce qué parte del cableado eléctrico fue removido, algunos dispositivos de iluminación no están, así como los tomacorrientes. Las cajas de breakers y el medio de desconexión de la acometida están severamente vandalizados. No se registran inconsistencias no modificaciones.					

ANEXO FOTOGRÁFICO

214-50304016883700-2025-U




Frente



Acceso



Acceso



Perito



Exterior de restaurante



Exterior de restaurante



Patio



Estructura deteriorada no valorada



Estructura deteriorada no valorada



La propiedad ha sido rellenada para subir el nivel



Patio



La propiedad ha sido rellenada para subir el nivel




1




2



3



4



5

ANEXO FOTOGRÁFICO

214-50304016883700-2025-U



Vista posterior del restaurante con la puerta metálica abierta



Acometida vandalizada



Entada posterior nivel 1



Acceso a baños nivel 1



Bodega debajo de la escalera



Baños de hombre nivel 1



Sanitario de hombre vandalizado. Nivel 1



Sanitario de discapacitados vandalizado. Nivel 1



Lavatorio de mujeres. Nivel 1



Salón del nivel 1



Cocina del nivel 1



Cuarto con centro de carga nivel 1.

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES




1




2



3



4



5

ANEXO FOTOGRÁFICO

214-50304016883700-2025-U



Oficina nivel 2



Lavatorio nivel 2




Sanitario vandalizado en el nivel 2



Orinales nivel 2



Salón nivel 2



Lavatorio nivel 2



Sanitario nivel 2



Lavatorio nivel 2



Barra nivel 2



Instalación vandalizada



Centro de carga vandalizado



Se cierra el portón al retirarme del lugar. Pero no hay candado


FOTOGRAFÍAS




1




2



3



4




5

PLANO DE CATASTRO

214-50304016883700-2025-U

INSCRIPCIÓN: 5-1164855-2007
Fecha : 20/11/2007 17:58:14
Registrador: JORGE BERROCAL ESPINOZA
90AB82E861896235FE3B1E7CA5595BA2

Catastro Nacional
1-2264221
11/11/2007 08:56:51



LOCALIZACION
HOJA BELEN
DE ESCALA 1: 50 000



DERROTERO

LINEA	A C I M U T	DIST.(m)
1-2	095° 05.4'	33.49
2-3	357° 46.1'	55.40
3-4	356° 52.3'	38.19
4-5	356° 19.5'	12.97
5-6	358° 09.6'	5.41
6-7	258° 04.4'	33.62
7-8	176° 34.9'	22.83
8-1	177° 31.4'	79.21

Esta impresión de imagen no tiene carácter oficial

NOTAS:
LEVANTAMIENTO POLAR CON RADIALES A LOS VERTICES, CON DOS ESTACIONES.
ERROR ANGULAR ESTIMADO: 00°01'
ERROR LINEAL ESTIMADO: 0.01m
LINDEROS EXISTENTES
MODIFICA PLANOS CATASTRADOS
NUMEROS G-522039-1998 , G-798679-2002
Y G-640288-2000, EN CUANTO A REFERENCIA

DOY FE QUE LA INSCRIPCION DE ESTE PLANO
NO AFECTA NI TRASLAPA ALGUNA OTRA PROPIEDAD

PROPIEDAD DE: CEDULA No. 5-242-298
RAYMUNDA BARRANTES MORENO
CAROCRIS BM S.A. CEDULA JURIDICA No. 3-101-360029
RAIMUNDA BARRANTES MORENO CEDULA No. 5-242-298

SITUADO EN EL LLANO
DISTRITO: 4° TEMPATE
CANTON: 3° SANTA CRUZ
PROVINCIA: 5° GUANACASTE

AREA: **3559.00m²**
ESCALA: 1:1000
FECHA: OCTUBRE 2007

PROTOCOLO - TOMO 14790
FOLIO 172
JORDY E. ORTEGA ORTEGA
TOPOGRAFO ASOCIADO T.A. 6725

INFORMACION: REGISTRO PUBLICO PARA REINIR FRACCIONES COMPLETAS
FOLIO REAL NUMERO
5111280-000
AREA SEGUN REGISTRO 296.92m²
5129575-000
AREA SEGUN REGISTRO 3267.88m²

ARCHIVO LIB. 4-07
AFONSA1

ESTUDIO DE REGISTRO

214-50304016883700-2025-U

REPÚBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NÚMERO DE FINCA
MATRÍCULA: 168837---000

PROVINCIA: GUANACASTE FINCA: 168837 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

SEGREGACIONES: NO HAY

NATURALEZA: TERRENO APTO PARA CONSTRUIR
SITUADA EN EL DISTRITO 4-TEMPATE CANTON 3-SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE
GUANACASTE

FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA

LINDEROS:

NORTE : ANGEL FELIPE GUTIERREZ CHAVARRIA

SUR : CALLE PUBLICA Y RAYMUNDA BARRANTES MORENO

ESTE : ANGEL FELIPE GUTIERREZ CHAVARRIA

OESTE : JORGE ANTONIO ROSALES BRAN

MIDE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS

PLANO:G-1164855-2007

IDENTIFICADOR PREDIAL:503040168837__

ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA:

FINCA	DERECHO	INSCRITA EN
5-00111280 000		FOLIO REAL
5-00129575 000		FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 160,000,000.00 COLONES

PROPIETARIO:

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CEDULA JURIDICA 4-000-001021

ESTIMACIÓN O PRECIO: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA COLONES CON VEINTICINCO CENTIMOS

DUEÑO DEL DOMINIO

PRESENTACIÓN: 2023-00369663-01

CAUSA ADQUISITIVA: REMATE

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09-JUN-2023

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY

GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY

Emitido el 12-03-2025 a las 18:48 horas

[Imprimir](#)[Regresar](#)[Comprar](#)

INFORME CATASTRAL

214-50304016883700-2025-U

Plano(s) Catastrado(s)

Provincia:	5 - GUANACASTE	Número Inscripción:	1164855
Año Inscripción:	20 Nov 2007	Área Plano:	3,559.00
Bloque:		Lote:	
Estado:	INSCRITO	Coordenada Norte:	259761.0
Coordenada Este:	345426.0	CRTM Norte:	1144976.0
CRTM Este:	309179.0	Verificado Zona Catastrada:	No

Ubicación(es)

Provincia	Cantón	Distrito
5 - GUANACASTE	3 - SANTA CRUZ	4 - TEMPATE

Titulares(es)

Identificación	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
3101360029	COROCRIS BM S.A.		
502420298	RAYMUNDA	BARRANTES	MORENO

Fraccionamiento(s) Plano: Inexistente(s)
Finca(s)

Provincia	Número Finca	Sub-matrícula	Duplicado	Matriz Filial	Inmueble
5 - GUANACASTE	111280	000			
5 - GUANACASTE	129575	000			

Finca(s) Generada(s)

Código Provincia	Número Finca	Sub-matrícula	Duplicado	Matriz Filial
5 - GUANACASTE	168837	0		

Plano(s) Hijo(s): Inexistente(s)
Plano(s) Padre(s)

Código Provincia	Número	Año
5 - GUANACASTE	522039	1998
5 - GUANACASTE	640288	2000
5 - GUANACASTE	798679	2002

Anotaciones: Inexistente(s)

El Registro Inmobiliario advierte que las anotaciones registrales antes del 25 de mayo del 2011 no están disponibles para ser consultadas por este medio.

[Imprimir](#)

CERTIFICADO CATASTRAL

214-50304016883700-2025-U

Información			
Datos	Colindantes Afectaciones Plano		
Provincia	5 - GUANACASTE		
Cantón	503 - SANTA CRUZ		
Distrito	50304 - TEMPATE		
ID predio	50304016883700		
Número finca	5-0168837-0-0		
Área Plano	3559 m²		
Catastrado	3559.0 m²		
Área Según			
Registro			
Cautelar			
Tomo-Asiento	Tipo		
No tiene Trámites Administrativos asociados			
Plano	511648552007		
ABRE	0		
Relación	1 - Relacion uno a uno		
Inconsistencias			
1 - N	2 - N	3 - N	4 - N
5 - N	6 - N	7 - N	8 - N
9 - N	10 - N	12 - N	
Modificaciones			
1 - N	2 - N	3 - N	4 - N
5 - N	6 - N	7 - N	9 - N



DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN

- a) El objeto de la presente valoración es calcular el valor del inmueble en la fecha del avalúo, para conocer su valor de mercado con fines crediticios.
- b) Las condiciones de la propiedad se verificaron durante visita realizada.
- c) No se asume responsabilidad por condiciones no aparentes u ocultas en los bienes valuados. Este avalúo no contempla pruebas físicas de Ingeniería ni de laboratorio sobre la capacidad soportante del suelo.
- c) No se asume responsabilidad por condiciones no aparentes u ocultas en los bienes valuados. Este avalúo no contempla pruebas físicas de Ingeniería ni de laboratorio sobre la capacidad soportante del suelo ni eléctricas para determinar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.
- e) No se realizaron pruebas o estudios geotécnicos, estructurales, hidráulicos, hidrológicos o cualquier otro de ingeniería, razón por la cual no se asume responsabilidad sobre la integridad estructural de las edificaciones, ni sobre las características de los suelos, ni sobre las capacidades de los sistemas de contención, drenaje, otros.
- f) No se hace levantamiento topográfico con instrumentos por lo que los datos contenidos en el plano se consideran como ciertos a menos que exista discrepancia claramente visible con respecto a la realidad y sean indicados en el presente informe. El área utilizada en los cálculos es la menor entre el catastro y registro público en caso de existir diferencias entre ambos.
- g) Se está utilizando el tipo de cambio de venta del BCCR, ajustado al día en que se realiza el informe; según indica la Normativa de Regulación de créditos 1-05 de la SUGEF, artículo 16 (b) y Reglamento de información financiera CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, el Artículo 12. NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.
- h) El método de valoración del terreno, fue el COMPARATIVO, que también se conoce como el método de las ventas comparables y que se fundamenta en el concepto de "valor de mercado" (oferta y demanda). Para las edificaciones se usó el método de COSTO, en que se establece el Valor Nuevo (VRN) de las construcciones y posteriormente se deprecia por el método de Ross- Heidecke, para establecer el Valor Neto de Reposición (VNR)
- i) El suscrito valuador da fe de que la estimación del valor se ha obtenido con base en metodologías objetivas y en acatamiento de las Normas Internacionales de Valuación (IVS por sus siglas en inglés). Así también, no le alcanzan los intereses económicos y sociales sobre el bien valorado.
- j) El método de depreciación utilizado fue el de Ross – Heidecke. Este método es exclusivo para la valoración de construcciones e incluye dos aspectos fundamentales que son la depreciación por edad y por estado de conservación. Este método considera los siguientes principios básicos: A) La depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento. B) Las reparaciones pueden aumentar la durabilidad del bien. C) un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular, en tanto que un bien mal conservado se deprecia más rápidamente.
- k) Este informe de avalúo es confidencial, no podrá ser difundido en medios de comunicación y no podrá ser utilizado para fines distintos al indicado aquí. No se asume responsabilidad por la copia del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al mismo, o a las cifras de valuación contenidos en el presente informe, o los nombres y afiliación profesional del Valuador, sin el consentimiento por escrito del mismo.

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN

- a) El objeto de la presente valoración es calcular el valor del inmueble en la fecha del avalúo, para conocer su valor de mercado con fines crediticios.
- b) Las condiciones de la propiedad se verificaron durante visita realizada.
- c) No se asume responsabilidad por condiciones no aparentes u ocultas en los bienes valuados. Este avalúo no contempla pruebas físicas de Ingeniería ni de laboratorio sobre la capacidad soportante del suelo.
- d) El valuador manifiesta que no tiene interés actual o futuro sobre los inmuebles valuados, no tiene vínculos familiares o comerciales con el solicitante, ni interés personal en la aprobación o rechazo de la presente solicitud de crédito.
- e) No se realizaron pruebas o estudios geotécnicos, estructurales, hidráulicos, hidrológicos o cualquier otro de ingeniería, razón por la cual no se asume responsabilidad sobre la integridad estructural de las edificaciones, ni sobre las características de los suelos, ni sobre las capacidades de los sistemas de contención, drenaje, otros.
- f) No se hace levantamiento topográfico con instrumentos por lo que los datos contenidos en el plano se consideran como ciertos a menos que exista discrepancia claramente visible con respecto a la realidad y sean indicados en el presente informe. El área utilizada en los cálculos es la menor entre el catastro y registro público en caso de existir diferencias entre ambos.
- g) Se está utilizando el tipo de cambio de venta del BCCR, ajustado al día en que se realiza el informe; según indica la Normativa de Regulación de créditos 1-05 de la SUGEF, artículo 16 (b) y Reglamento de información financiera CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, el Artículo 12. NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.
- h) El método de valoración del terreno, fue el COMPARATIVO, que también se conoce como el método de las ventas comparables y que se fundamenta en el concepto de "valor de mercado" (oferta y demanda). A partir de la valoración de la finca madre se obtiene el valor del terreno del condominio utilizando el factor de copropiedad.
- Para el valor del condominio con terreno y edificación, se usó el método de COMPARATIVO, utilizando las relaciones que se muestran en este apartado. Cuando a las fórmulas les hace falta alguna variable que no se puede determinar con la información de campo o con la investigación de escritorio, el factor adquiere un valor de 1 para neutralizar su efecto en la homologación. Los factores de depreciación utilizados son los obtenidos por el método de Ross- Heidecke.

FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARCIALES BÁSICOS

Factor de homologación por edad

$$FH_{edad} = PVT + [(VUTS^{1.4} - e_s^{1.4}) + (VUTC^{1.4} - e_c^{1.4})]PVC$$

VUTS: Vida útil total del sujeto
VUTC: Vida útil total del comparable
e_s: Edad del sujeto
e_c: Edad del comparable
PVC: Porcentaje valor de construcción
PVT: Porcentaje valor de terreno

Factor de homologación por CUS

$$FH_{CUS} = PVT \left(\frac{CUSc}{CUSs} \right) + PVC$$

CUSs: Coeficiente de uso del suelo del sujeto
CUSc: Coeficiente de uso del suelo del comparable
PVC: Porcentaje valor de construcción
PVT: Porcentaje valor de terreno

Factor de homologación por terreno (con construcción)

$$FH_t = PVT \left[\left(\frac{Fs}{Fc} \right) \left(\frac{Lc}{Ls} \right) \left(\frac{Pc}{Ps} \right) \left(\frac{Ac}{As} \right)^{0.51/6} \right] + PVC$$

Fs: Frente del sujeto
Fc: Frente del comparable
Ls: Fondo del sujeto
Lc: Fondo del comparable
Ps: Perímetro del sujeto
Pc: Perímetro del comparable
As: Área de terreno del sujeto
Ac: Área de terreno del comparable
PVC: Porcentaje valor de construcción
PVT: Porcentaje valor de terreno

Porcentaje de valor para análisis

$$FH_{CUS} = PVT \left(\frac{CUSc}{CUSs} \right) + PVC$$

CUSs: Coeficiente de uso del suelo del sujeto
CUSc: Coeficiente de uso del suelo del comparable
PVC: Porcentaje valor de construcción
PVT: Porcentaje valor de terreno

Factor de homologación por superficie construida

$$FH_{SC} = \left(\frac{SCc}{SCs} \right)^{1/n}$$

SCs: Superficie construida del sujeto
SCc: Superficie construida del comparable
n: Valor varía entre 3 y 6

Factor de homologación por estado de conservación

$$FH_{ec} = PVC \left(\frac{FDs}{FDc} \right) + PVT$$

FDs: Factor de depreciación del sujeto
FDc: Factor de depreciación del comparable
PVC: Porcentaje valor de construcción
PVT: Porcentaje valor de terreno

Factor de depreciación Ross-Heidecke

$$FD = FE_H * FD_R$$

Factor de depreciación por el método de Ross

$$FD_R = 1 - 0.5 \left[\frac{Edad}{VUT} + \left(\frac{Edad}{VUT} \right)^2 \right]$$

Factor de estado por el método de Heidecke

$$FE_H = \text{Tabla de estado}$$

- i) El método de depreciación de Ross – Heidecke es exclusivo para la valoración de construcciones e incluye dos aspectos fundamentales que son la depreciación por edad y por estado de conservación. Este método considera los siguientes principios básicos: A) La depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento. B) Las reparaciones pueden aumentar la durabilidad del bien. C) un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular, en tanto que un bien mal conservado se deprecia más rápidamente.
- j) El suscrito valuador da fe de que la estimación del valor se ha obtenido con base en metodologías objetivas y en acatamiento de las Normas Internacionales de Valuación (IVS por sus siglas en inglés). Así también, no le alcanzan los intereses económicos y sociales sobre el bien valorado.
- k) Este informe de avalúo es confidencial, no podrá ser difundido en medios de comunicación y no podrá ser utilizado para fines distintos al indicado aquí. No se asume responsabilidad por la copia del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al mismo, o a las cifras de valuación contenidos en el presente informe, o los nombres y afiliación profesional del Valuador, sin el consentimiento por escrito del mismo.

CALIFICACIÓN DE LIQUIDEZ AVALÚOS BIENES INMUEBLES				
Calificación de la Liquidez		Media Alta		
1	Informe de avalúo N°:	214-50304016883700-2025-U	Tipo:	Urbano
2	Nombre del Solicitante	Banco Nacional de Costa Rica	Número de cédula	4-000001021
3	Nombre del Perito que valoró:	Melvin Yanán Toruño Barrantes	Empresa:	No aplica
4	Avalúo para:	Originación	Aplica revisión de fondo:	No
5	Monto del avalúo	267 895 986.18	Monto solicitado:	#####
6	EXPLICACION EN CASO ACEPTADO, RECHAZADO O CONDICIONADA LA RECOMENDACIÓN:			
7	Se recomienda por ser un bien del BNCR. Sin embargo, se hacen las siguientes observaciones: 1. La propiedad tiene la instalación eléctrica vandalizada y las piezas sanitarias parcialmente vandalizadas. Se ingresa sin las llaves porque la puerta metálica posterior estaba abierta. Se recomienda instalar una candado en la puerta posterior para reducir el riesgo de daños a la propiedad.			ACEPTAR
8	Nombre y firma de quien aplica la matriz	MELVIN YANÁN TORUÑO BARRANTES	Emp. N°	714
9	Fecha de aplicación 1 (Avalúo)	13/03/2025	Fecha de aplicación 2 (Correcciones)	