Fecha: 19/06/2024

Institución: Banco Nacional de Costa Rica

Dirección del Bien: Del Redondel de Toros, 200 metros al este, propiedad a mano derecha.
2-ALA 6-Pital 10-San Carlos

Número de Avalúo: 5158814

TIEMPO ESTIMADO PARA LA VENTA DEL BIEN: ≤12 meses

Valor Concluido: 19.665.143

AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL: Local

Fecha de Inspección: 17/06/2024

Se recomienda aceptar el bien valorado como garantía crediticia: Si No Si, Condicionado

Observaciones Generales:

Con base en la Normativa del Banco Nacional se recomienda aceptar la Garantía. Debe anotarse lo siguiente : 1) Falta de delimitación de linderos 2) Posibilidad de que parte del drenaje se ubica en la propiedad del vecino por lo tanto se deben tomar las medidas técnicas al respecto. 3) Parte del cableado eléctrico ha sido sustraído, deterioro en paredes externas e internas, estructura y cubierta de techo en mal estado. Favor remitirse en Anexos para ver croquis y Notas Generales.

FIRMA:

Nombre: VANNIA SOLIS ZAMORA

Tipo de Profesional: Ing. Civil

Identificación #: 2-0383-0169

CO-FIRMANTE (si aplica)

CO-FIRMA:

Nombre:

Tipo de Profesional:

Identificación #:

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-21006049959800-2024-U

NAS No.: 5158814

COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05			
VÉRTICE	ESTE	NORTE	ALTITUD
1	473.395	1.162.275	92
2	473.405	1.162.273	92
ÁREA m²: 0		VALOR UNITARIO DE REFERENCIA: 0	

COMENTARIOS:
CQ64+CQF , vértice 1, ubicado en Veracruz de Pital.

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1999 ÁREA CONSTRUCCIÓN: 195 m² EDAD EFECTIVA: 25 años VIDA ÚTIL REMANENTE: 17.5 años ÁREA CONSTRUCCIÓN (Cons. Accesorias): 0 m² VIDA ÚTIL REMANENTE (Cons. Accesorias): 0 años	TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Residencial fuera de condominio CUBIERTA: En láminas de HG ESTRUCTURA: Mampostería Integral ENTREPISO: No hay TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA: VC02 ESTADO DE LA EDIFICACIÓN: Malo AVANCE DE OBRA: 100% PORCENTAJE COBERTURA: De 86% a 100%	TECHOS: A dos aguas CONDICIÓN: ☐ Óptimo ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo No tiene canoas ni bajantes, aleros sin cielo raso. Cubierta vandalizada. Se observa en fachada posterior una canoa en PVC sin bajantes (Ver fotografía)
		FACHADA/EXTERIOR: Local comercial con cortina metálica y ventanal CONDICIÓN: ☐ Óptimo ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo Se observa cubierta de techo vandalizada en la fachada (Ver fotografías)

ACABADOS INTERIORES: Paredes Cielos Repello ☒ ☐ Paredes perimetrales externas e internas Empastado ☐ ☐ Enchape ☐ ☐ PISOS: SISTEMA ELÉCTRICO: ☒ Si Entubado ☐ No Entubado 25% - 50% Vandalizado parcialmente. TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA: AIRE ACONDICIONADO: RED AGUA CALIENTE: GAS LP: UBICACIÓN:	CLOSETS/ARMARIOS: ☐ Óptimo ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo AISLAMIENTO: ☐ Techo ☐ Paredes ☐ Sótano ☐ Entretecho LÍNEAS DE PLOMERÍA: Diseño arquitectónico: ☐ Óptimo ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo EMPOTRADOS/EXTRAS: ☐ Estufa ☐ Horno ☐ Lavadora de Platos ☐ Garburator ☐ Extractor de Aire ☐ Sistema de Seguridad ☐ Chimenea ☐ Tragaluz ☐ Solario ☐ Ventiladores ☐ Aire Central ☐ Filtro Aire ☐ Sauna ☐ Bañera de Hidromasaje ☐ Puerta Automática de Cochera ☐ Piscina CONDICIÓN INTERIOR: ☐ Óptimo ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo
--	--

UBICACIÓN DE LOS CUARTOS:												ÁREA			
NIVEL	ENTRADA	SALA	COMEDOR	COCINA	RECÁMARAS	B. COMPLETO	MEDIO B.	SALA MEC.	Local Comercia	Corredor					ÁREA
PRINCIPAL		3	3	3	6	3			1	1					195 m²
SEGUNDO															
TERCERO															
TOTALES: 29 CUARTOS: 20 RECÁMARAS: 6 BAÑOS: 3 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: 0												ÁREA TOTAL	195 m²		

COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS ó DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA.
 En el terreno se ubica construcción en Mampostería Integral que consiste en un Local Comercial en la fachada frontal, corredor y tres apartamentos cada uno con 2 habitaciones, sala- comedor, cocina, cuarto de baño con losa económica, sin enchapes. Se observan desplomes en estructura y cubierta de techo (Ver fotografías), grietas en paredes divisorias livianas, humedad en paredes laterales que deben ser resanadas, desplome en pisos, no hay cielo raso y el entubado eléctrico ha sido vandalizado (ver fotografías). En la parte posterior se ubica un galerón en estado para demolición que no se toma en cuenta para esta valuación. Las condiciones externas e internas del mantenimiento son malas, se rescatan las ventanas corredizas en aluminio que se observan en buen estado. Ver en Anexos croquis.

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-21006049959800-2024-U

NAS No.: 5158814

ENFOQUE DE MERCADO DEL TERRENO

BIEN VALUADO		COMPARABLE NO. 1		COMPARABLE NO. 2		COMPARABLE NO. 3	
Descripción:		Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes
ALA, San Carlos, Pital Del Redondel de Toros, 200 metros al este, propiedad a mano derecha.		MERCADO		MERCADO		MERCADO	
Tipo de Información		Ubicado 700 mts sur del Cenciari de Veracruz		Del cruce a la Legua 1100 mts oeste. Veracruz		De la plaza de la Trinchera , 500 mts oeste, 40 mts norte	
Superficie de Terreno		10 m X 25 m		12 m X 20 m		15 m X 29 m	
Fecha Consulta		19/06/2024		19/06/2024		19/06/2024	
Valor Terreno		6.250.000		5.520.000		7.000.000	
Números de Contacto		BASE DATOS		BASE DATOS		BASE DATOS	
Valor Unitario del Terreno		25.000		23.000		15.945,33	
Ubicación	5	5	1	5	1	8	1,0795
Dimensiones/Area de la Finca	220 m²	250 m²	1,0431	240 m²	1,0291	439 m²	1,2561
Servicios 1	1	1	1	1	1	1	1
Servicios 2	16	16	1	16	1	14	1,0618
Tipo de vía	4	4	1	4	1	6	1,1422
Relación Frente/Fondo			1		1		1
Pendiente %	0	0	1	0	1	0	1
Nivel respecto a calle	0	0	1	0	1	0	1
FRENTE	11	10	1,0323	12	,9714	15	,9018
NEGOCIACION	1	10 %	,9	5%	,95	2%	,98
TIPO VENTA	1	Razonable	1	Razonable	1	Razonable	1
			1		1		1
			1		1		1
			1		1		1
AJUSTES/FACTOR RESULTANTE		,9691		,9497		1,4533	
VALORES HOMOLOGADOS		24.227,82		21.842,74		23.174,03	
<p>Conclusiones: Las referencias utilizadas corresponden a ofertas de mercado en la zona, se consideran pertinentes en virtud que el coeficiente de variación es de 5,18%, lo cual indica una homogeneidad excelente. Así las cosas, el dato obtenido es pertinente para el caso referido.</p>							
<p>VALOR DEL TERRENO POR EL MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO (redondeado): 5.078.040</p>							
<p>VALOR UNITARIO APLICABLE DEL TERRENO (redondeado): 23.082</p>							

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO DEL TERRENO

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-21006049959800-2024-U

NAS No.: 5158814

CLIENTE	BANCO: Banco Nacional de Costa Rica	VALUADOR	NOMBRE: VANNIA SOLIS ZAMORA
	OFICINA: 214-Bienes Adjudicados COD. AGENCIA: 214		EMPRESA: Perito Externo - VANNIA SOLIS ZAMORA
	SOLICITANTE: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA		IDENTIFICACIÓN N°: 2-0383-0169
	CLIENTE: 8853-1 ALEXIS ANTONIO GARCIA SANTANA		TIPO DE PROFESIONAL: Civil Eng.
	CORREO: Irivera@bncr.fi.cr		CORREO: solisvannia@gmail.com
	TELÉFONO: 2010-1313 IDENTIFICACIÓN N°: 4-0228-0120		TELÉFONO: 24723310, 88103410 OTRO:

Enfoque Físico

Valor del Terreno en Estudio / Área Cultivada / Área Enmontada Inculca ó Construida

Fracción	Área m2	Valor Unitario	Factores de Ajustes				Valor Unitario Ajustado	Indiviso	Valor Parcial
1	220	23.082	1	1	1	1	23.082	100%	5.078.040
2			1	1	1	1	0	100%	0
3			1	1	1	1	0	100%	0
4			1	1	1	1	0	100%	0
5			1	1	1	1	0	100%	0
Totales								Valor del Terreno:	5.078.040

Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios)

Forma de Explotación	Área m2	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	Estado de Conserv.	F. Deprec.	F. Conserv.	VNR	VUR (años)	Valor Unitario Final
Totales										0	0
										Valor Mejoras al Terreno:	0
										Proporción del valor mejoras al terreno:	0

Valor de las Construcciones

Tipo de construcción	Área m2	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	F. Deprec.	F. Conserv.	VNR	VUR (años)	Valor Unitario Final
Aptos (3)	141	280.000	39.480.000	55	25	0,6694	0,474	12.526.863	17,5	88.843
Local	47	200.000	9.400.000	55	25	0,6694	0,278	1.749.293	10,2	37.219
Corredor	7	140.000	980.000	55	25	0,6694	0,474	310.947	17,5	44.421
Totales										14.587.103

Áreas y Elementos Adicionales Comunes (sólo en condominios):

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	F. Deprec.	F. Conserv.	Indiviso	Proporcionalidad de acuerdo con el factor de copropiedad
								100%	
								100%	
								100%	
								100%	
								100%	
Totales								0	0

Áreas y Elementos Adicionales Privativos (Instalaciones Especiales y Obras Complementarias)

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	F. Deprec.	F. Conserv.	VNR	Valor Unitario Final
Totales									0

VALOR FÍSICO TOTAL:

19.665.143

Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios)

N° Informe de Avalúo	Finca Filial	Identificador Predial	Plano Catastro		Registro	Coefficiente	Terreno		Construcción	Total
		Número/unidad	Área m²	Número/unidad	Área m²	Área m²	Copropiedad	Área	Valor	Valor
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Totales:										0

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-21006049959800-2024-U

NAS No.: 5158814

LIMITACIONES Y SALVEDADEDES

OBSERVATIONS:
 Con base en la Normativa del Banco Nacional se recomienda aceptar la Garantía. Debe anotarse lo siguiente : 1) Falta de delimitación de linderos 2) Posibilidad de que parte del drenaje se ubica en la propiedad del vecino por lo tanto se deben tomar las medidas técnicas al respecto. 3) Parte del cableado eléctrico ha sido sustraído, deterioro en paredes externas e internas, estructura y cubierta de techo en mal estado. Favor remitirse en Anexos para ver croquis y Notas Generales.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

TIEMPO ESTIMADO PARA LA VENTA DEL BIEN: ≤12 meses

AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL: Local

RESUMEN DE VALORES

LOS VALORES OBTENIDOS POR LOS DIFERENTES ENFOQUES DE VALOR APLICADOS SON:

VALOR DE TERRENO: 5.078.040

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES: 14.587.103

VALOR DEL ENFOQUE DE COSTOS: 19.665.143

MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A: 14.587.103

VALOR DEL ENFOQUE DE MERCADO:

VALOR DE VENTA FORZADA:

UNA VEZ REVISADA Y ACORDADA LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VALORACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE ES:

VALOR FINAL: 19.665.143 Tal Como Está Como Terminado

CONCLUSIÓN DE VALOR

DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD: Del Redondel de Toros, 200 metros al este, propiedad a mano derecha.

PROVINCIA: ALA CANTON: San Carlos DISTRITO: Pital

UNA VEZ REVISADA Y CONCILIADA LA INFORMACIÓN, LOS ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VALUACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DE LA PROPIEDAD ES

A LA FECHA: 19/06/2024 VALOR FINAL: 19.665.143 MONTO DE LA SOLICITUD: 18.529.501,58

VALOR EN LETRAS: diecinueve millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y tres

SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA: Si No Si, Condicionado

CONCLUSIÓN Y CERTIFICACIÓN

FIRMA:

NOMBRE PERITO: VANNIA SOLIS ZAMORA

TIPO DE PROFESIONAL: Ing. Civil **TIPO DE PERITO:** Perito Externo CFIA

REGISTRO #: IC-8925

CÓDIGO INSPECTOR: 624

COD. EMPRESA: 294

FECHA DEL INFORME: 19/06/2024

PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: Si No

FECHA DE INSPECCIÓN: 17/06/2024

IDENTIFICACIÓN N°: 2-0383-0169

CO-FIRMANTE (si aplica)

FIRMA:

NOMBRE CO-FIRMANTE:

TIPO DE PROFESIONAL: **TIPO DE PERITO:**

REGISTRO #:

CÓDIGO INSPECTOR:

FECHA DEL INFORME:

PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: Si No

FECHA DE INSPECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN N° (cuando aplique)

ANEXOS:

Enfoque de Costos Fotos Adicionales 1-6 Fotos Adicionales 19-24 Mapa de Ubicación Anexo Imagen 1

Enfoque de Mercado(4-6) Fotos Adicionales 7-12 Fotos Adicionales 25 -30 Plano Catastro Anexo Imagen 2

Enf. Mercado Terreno (4-6) Fotos Adicionales 13-18 Estudio de Registro Anexo Texto Anexo Imagen 3

Certificado Catastral 1 Certificado Catastral 2

Frente de la Propiedad

Vista de la Calle

Foto Presencial

Fotos Adicionales 1-6

Foto 1

Descripción: fachada lateral izquierda / falta resanar y pintar paredes / aleros sin cielos

Foto 4

Descripción: Piso en mal estado del local comercial

Foto 2

Descripción: Fachada frontal en local comercial / vandalizado

Foto 5

Descripción: Fachada lateral derecha / Corredor para entrada al apto.

Foto 3

Descripción: Parte de estructura y cubierta de techo destruida / hueco que permite el agua y elementos en el

Foto 6

Descripción: Estructura y cubierta de techo vandalizada / paredes con fisuras y grietas / Pintura y repello en m

Fotos Adicionales 7-12

Foto 7

Descripción: Entubado eléctrico / cableado que no se localiza en este apartamento

Foto 10

Descripción: Estructura de techo en madera / Apto 3

Foto 8

Descripción: Apartamento 2 , entrada por fachada izquierda / piso lujado / entubado eléctrico acá se observa

Foto 11

Descripción: Se observa paredes internas livianas / estructura de techo en madera

Foto 9

Descripción: Vista de ducha

Foto 12

Descripción: Fachada posterior / bodega o galerón para desecho no se calcula en el presente avalúo

Fotos Adicionales 13-18

Foto 13

Descripción: Parte posterior de terreno y se observa tapa en concreto posiblemente del tanque séptico

Foto 16

Descripción: Se observa vandalismo en cubierta de techo / entrada a los aptos 2 y 3 / No se observan pines q

Foto 14

Descripción: Según vecina parte del drenaje de la propiedad valorada se ubica en su terreno dado que eran l

Foto 17

Descripción: Vista de comején en la pared / ventana en buenas condiciones

Foto 15

Descripción: Colindante este casa de habitación y no se observa cerca que divida ambas propiedades

Foto 18

Descripción: Habitación del apto 1 vandalizado se ha retirado la estructura y cubierta de techo / agua en el pi

Mapa de Ubicación

Plano Catastro

INSCRIPCIÓN: 2-1570199-2012
 Fecha: 27/04/2012 18:43:08
 Operador: LUIS FERNANDO CRUZ BILTZ
 18416530043CBCEB80063579A5D6DF9

Catastro Nacional
1-2711812
 26/04/2012 12:54:07
 Reingreso

Catastro Nacional
1-2711812
 27/03/2012 11:15:43

UBICACION

Hoja Tres Amigos Escala 1:50000 /
 Hoja Chaparrón Escala 1:50000 /

NOTAS

DOY FE QUE LOS LINDEROS EXISTEN.
 LEVANTAMIENTO POLAR.
 POLIGONAL ABIERTA.
 ERROR ANGULAR ESTIMADO 00° 01'.
 ERROR LINEAL ESTIMADO 0.01 m
 FRENTE A CALLE PUBLICA 11.00 m /
 ESTE PLANO MODIFICA A LOS PLANOS
 CATASTRADO N° A-0778734-1988 Y
 N° A-891108-2003

LINEA	A C I M U T	DIST.(m)
1-2	099° 31.1' /	11.00
2-3	187° 53.6' /	20.00
3-4	279° 34.3' /	11.00
4-1	007° 53.5' /	20.00

Esta impresión
 de imagen
 no tiene
 carácter oficial

Colindante :
 A : CARLOS LUIS GAMBOA RUIZ
 B : JOHANA LEVA GAMBOA

ESTE PLANO SERVIRÁ ÚNICAMENTE PARA INSCRIBIR EL INMUEBLE. UNA VEZ INSCRITO EL FRACCIONAMIENTO RESPECTIVO, EL PLANO SURTIRA LOS EFECTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL CATASTRO.

SITUADO EN Veracruz
 DISTRITO 06 PITAL /
 CANTON 10 SAN CARLOS /
 PROVINCIA 02 ALAJUELA /

INFORMACIÓN
 REGISTRO PÚBLICO
 Parte de Folio Real N°
 2 314364-000 /
 Area según registro
 38945.68 m² /

Lizania Leiton Cambronero
 LIZANIAS LEITON CAMBRONERO
 Topógrafo Asociado N. T.A. 4391

AREA
220 m²
 ESCALA
1:500

PROTOCOLO TOMO 17658
 FOLIO 082
 FECHA
 Marzo 2012

APARTADO 1277

SS-200316

Estudio de Registro

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 499598---000**

PROVINCIA: ALAJUELA **FINCA:** 499598 **DUPLICADO:** **HORIZONTAL:** **DERECHO:** 000
 SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO CON TRES APARTAMENTOS Y UN LOCAL COMERCIAL
SITUADA EN EL DISTRITO 6-PITAL CANTON 10-SAN CARLOS DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA
LINDEROS:
 NORTE : CALLE PUBLICA CON 11 METROS
 SUR : CARLOS LUIS GAMBOA RUIZ
 ESTE : JOHANN LEIVA GAMBOA
 OESTE : CARLOS LUIS GAMBOA RUIZ

MIDE: DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS
PLANO:A-1570199-2012

ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA:

FINCA	DERECHO	INSCRITA EN
2-00314364	000	FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 21.000.000.00 COLONES

PROPIETARIO:

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CEDULA JURIDICA 4-000-001021
 ESTIMACIÓN O PRECIO: ONCE MILLONES COLONES
 DUEÑO DEL DOMINIO
 PRESENTACIÓN: 2024-00191766-01
 CAUSA ADQUISITIVA: REMATE
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13-MAR-2024

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CAMINOS PUBLICOS
 CITAS : 433-08824-01-0259-001
 INICIA EL: 03-JUL-1996
 FINCA REFERENCIA 200314364 000
 AFECTA A FINCA: 2-00499598 -000
 CANCELACIONES PARCIALES: SI HAY
 ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

Anexo Imagen 1

Descripción:

ANEXO : CROQUIS DE CONSTRUCCIONES / AREAS REDONDEADAS EN HOJA DE CALCULO

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL 1

FACHADA LATERAL 2

Anexo Imagen 2

Descripción:

ANEXO : NOTAS GENERALES

- 1) El avalúo se realizó de acuerdo con las condiciones aparentes del terreno y de las edificaciones existentes y no se realizó ninguna prueba física de ingeniería o de laboratorio a las estructuras y al terreno. Por consiguiente no se asume ninguna responsabilidad por daños o vicios ocultos en las obras existentes, por la firmeza estructural de las edificaciones, problemas geofísicos del terreno o capacidad soportante del suelo, o por el no cumplimiento de los requisitos de análisis, diseño y construcción establecidos en el Código Sísmico vigente.
- 2) La revisión de las instalaciones eléctricas de las edificaciones existentes se basan en las condiciones aparentes y visibles de las mismas en la inspección ocular realizada durante el avalúo y no en una revisión detallada de las instalaciones que permita determinar si cumple a cabalidad con las exigencias del Código Eléctrico vigente; lo cual actualmente es competencia de los ingenieros eléctricos o afines, según los reglamentos de ejercicio profesional del CFIA.
- 3) Se declara bajo Fe de Juramento que la suscrita no tiene ningún interés actual ni futuro sobre el inmueble valorado.
- 4) No se omite manifestar que no se realizó levantamiento topográfico, por lo tanto el área del terreno utilizada es la correspondiente al plano de catastro y estudio de registro literario.
- 5) El avalúo es reflejo de las condiciones encontradas el día en que se realizó la visita, por lo tanto la suscrita no es responsable por variaciones en los valores producto de situaciones físicas, políticas o económicas que se presenten con posterioridad a la fecha del avalúo y que resulten en diferencias con el resultado del presente análisis.
- 6) Con respecto a la determinación de los riesgos, proviene de estudiar visualmente el entorno y las características de otros inmuebles similares y no se trata de un estudio detallado, por lo tanto sus alcances se limitan a lo observado en la visita de campo.
- 7) La suscrita no se pronuncia sobre ninguna situación jurídica como por ejemplo: propiedad, derechos, gravámenes y otros, pues es materia que no le compete y por lo tanto SALVA CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD.
- 8) Se asume como correcta la información de otros profesionales incluida en los planos de agrimensura.
- 9) La valuadora no asume ninguna responsabilidad por cualquier uso del avalúo distinto al establecido al crédito solicitado.
- 10) La valuadora no asume ninguna responsabilidad por vicios o defectos ocultos durante la inspección ocular de los inmuebles o del examen de la documentación aportada.
- 11) La propiedad se encuentra funcional y dispone de todos los servicios básicos.