

Fecha: 26/06/2024

Institución: Banco Nacional de Costa Rica

Dirección del Bien: Heredia, Belén, La Asunción, de la Capilla de Cristo Rey 270 m. al sur y 30 m. al oeste, sobre marge  
4-HER 3-La Asunción 7-Belén

Número de Avalúo: 5159574

TIEMPO ESTIMADO PARA LA VENTA DEL BIEN: >24 meses

Valor Concluido: 88.246.358

AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL: Local

Fecha de Inspección: 25/06/2024

Se recomienda aceptar el bien valorado como garantía crediticia:  Si  No  Si, Condicionado

Observaciones Generales:

Existe un talud en la colindancia sur, con aprox. 4,00 m. de altura y pendiente en apariencia de entre 45° - 60°, no hay buena visibilidad del mismo ya que hay una cerca en estructura metálica y láminas de HG # 28, en la sección del fondo se observa erosión, ya que se deslizaron unas rocas de mediano tamaño que dañaron la cerca, y se observan otras rocas en la cara del talud. Ver fotos en Anexos.

En la sección sur de la finca hay árboles de gran tamaño cuyas ramas se ubican sobre el terreno colindante al sur, es conveniente realizar una poda para evitar eventuales daños físicos o materiales al vecino.

Según indican vecinos se realizó un relleno parcial con materiales varios (escombros, rocas, tierra) sin compactación; para una eventual construcción se requiere un estudio de suelos.

FIRMA:



Nombre: Ing. Ana Luisa Mayorga Jiménez

Tipo de Profesional: Ing. Construcción

Identificación #: 2-0608-0055

CO-FIRMANTE (si aplica)

CO-FIRMA:



Nombre:

Tipo de Profesional:

Identificación #:

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-40703021209500-2024-U

Liquidez: Media

NAS No.: 5159574

<b>CLIENTE</b>	BANCO: Banco Nacional de Costa Rica OFICINA: 214-Bienes Adjudicados COD. AGENCIA: 214 SOLICITANTE: 9222-1 Diseño Arqcont Sociedad Anónima CLIENTE: 9222-1 Diseño Arqcont Sociedad Anónima CORREO: farayac@bncr.fi.cr TELÉFONO: 2211-4091 IDENTIFICACIÓN N°: 3-101-117297	<b>VALUADOR</b>	NOMBRE: Ing. Ana Luisa Mayorga Jiménez. EMPRESA: Perito Externo - Ana Luisa Mayorga Jiménez IDENTIFICACIÓN N°: 2-0608-0055 TIPO DE PROFESIONAL: Ing. Construcción CORREO: ing.analuisamayorga@gmail.com TELÉFONO: 8824-8888/2446-0345 OTRO:
	NOMBRE PROPIETARIO: Banco Nacional de Costa Rica IDENTIFICACIÓN N°: 4-000-001021 PROPORCIÓN DERECHOS: 100% PROVINCIA: 4 HER CANTÓN: 7 Belén DISTRITO: 3 La Asunción LOCALIDAD: Asunción DIRECCIÓN EXACTA: Heredia, Belén, La Asunción, de la Capilla de Cristo Rey 270 m. al sur y 30 m. al oeste, sobre marge IDENTIFICADOR PREDIAL: 40703021209500 PLANO DE CATASTRO N°: H-1352081-2009 ÁREA REGISTRADA: 1.078 m² ZONA DEL AVALÚO: BNCR-Heredia USO PREDOMINANTE: Others OCUPADO POR: Actualmente se Utiliza como Parqueo VIGENCIA CONTRATO: LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS PARA EL TERRENO SON COINCIDENTES CON EL PLANO CATASTRADO (ÁREA, FORMA, LINDEROS, UBICACIÓN Y OTROS): <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No		
<b>PROPIEDAD</b>	INSCRIPCIÓN DE: La Finca SEGÚN: El Plano Y El Registro PROPOSITO: <input checked="" type="checkbox"/> Estimar el Valor Físico <input type="checkbox"/> Estimar el Valor de Mercado <input type="checkbox"/> OBJETO: <input type="checkbox"/> Crédito de Adquisición <input type="checkbox"/> Refinanciamiento <input type="checkbox"/> Construcción <input checked="" type="checkbox"/> Avalúo de Bien Adjudicado USUARIO PROPUESTO (NOMBRE): 9222-1 Diseño Arqcont Sociedad Anónima SOLICITADO POR: <input checked="" type="checkbox"/> Cliente de arriba <input type="checkbox"/> Otro VALOR: <input checked="" type="checkbox"/> Actual <input type="checkbox"/> Retroactivo <input type="checkbox"/> Futuro <input type="checkbox"/> Actualización de un avalúo elaborado en: con vencimiento en: Avalúo No.: TIPO DE PROPIEDAD: <input checked="" type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Rural LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN CONDOMINIO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No BIEN ESPECIALIZADO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No CON CONSTRUCCIONES: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No CUOTA MANTENIMIENTO: <input type="checkbox"/> Mes <input type="checkbox"/> Año NOMBRE DEL CONDOMINIO/CONJUNTO (si aplica): USO PREDOMINANTE DEL BIEN: Residencial Horizontal DESCRIPCIÓN O ESPECIFIQUE: ID. PREDIAL FINCA MATRIZ: ID. PREDIAL FINCA FILIAL: FINCA FILIAL N°: ÁREA M² FINCA MATRIZ: ÁREA M² FINCA FILIAL: ÁREA M² PRIVATIVAS: ÁREAS COMUNES: ÁREA M² PLANO CATASTRO: ÁREA M² ID. PREDIAL: ÁREA M² ESC. CONSTITUTIVA: DEMASIA: No FACTOR DE COPROPIEDAD: 0 ÁREA M² PROPORCIONAL DEL TERRENO:		
	<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	ACTIVIDAD DEL LUGAR: <input checked="" type="checkbox"/> Residencial <input checked="" type="checkbox"/> Comercial <input checked="" type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Otro TIPO DEL DISTRITO: <input checked="" type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Suburbano <input type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/> Recreacional <input type="checkbox"/> Otro TENDENCIA DISTRITO: <input type="checkbox"/> Aumentando <input checked="" type="checkbox"/> Estable <input type="checkbox"/> Transición <input type="checkbox"/> Disminuyendo <input type="checkbox"/> Otro DENSIDAD: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 75% <input type="checkbox"/> 25 - 75% <input type="checkbox"/> Menor de 25% <input type="checkbox"/> Rural NIVEL SOCIOECONÓMICO: Media <input type="checkbox"/> ZONAS CERCANAS: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> FACILIDADES DE MANO DE OBRA: Bueno ACTIVIDAD CONGRUENTE CON LA ZONA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No COMENTARIOS:	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO</b>		DIMENSIONES: 35,08 X 40,06 <input checked="" type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> ha. ÁREA APLICABLE: 739,5 UNIDAD DE MEDIDA: m² DIFERENCIA CON SUPERFICIE REGISTRO: TOPOGRAFÍA: Plana PENDIENTE: No Aplica ZONIFICACIÓN: Residencial FUENTE: ÁRBOLES o ANTENAS DE GRAN DIMENSIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No ESTADO FÍSICO: Regular POSIBILIDAD DE DAÑOS: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No Baja CUERPO DE AGUA CERCANO: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No Ninguno DESLIZAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No Alta EXISTEN GRAVÁMENES: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No COMENTARIOS:	
	<b>TERRENO /FINCA</b>	SERVICIOS: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono <input checked="" type="checkbox"/> Señal Celular <input type="checkbox"/> Alcantarillado <input type="checkbox"/> Sistema Sanitario <input type="checkbox"/> Caño <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Cuneta <input type="checkbox"/> AGUA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En apariencia, no se aporta carta de disponibilidad ADICIONALES: <input type="checkbox"/> Calle de Grava <input checked="" type="checkbox"/> Calle Pavimentada <input type="checkbox"/> Recolección Basura <input type="checkbox"/> Acera <input type="checkbox"/> Córdón <input checked="" type="checkbox"/> Aluminado <input checked="" type="checkbox"/> TV por Cable <input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD: <input checked="" type="checkbox"/> SI Tiene <input type="checkbox"/> No Tiene <input checked="" type="checkbox"/> En apariencia, no se aporta carta de disponibilidad TIPO DE RUTA: <input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria <input type="checkbox"/> Terciaria <input checked="" type="checkbox"/> Camino Vecinal <input type="checkbox"/> Calle Local MATERIAL: Asfalto ANCHO DE VÍA: 7,00 m. TRANSPORTE PÚBLICO: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No Distancia menor a 500 m JARDINES/PARQUES: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> EDIFICIOS COMERCIALES, PÚBLICOS o COMUNALES: Distancia menor a 1500 m TIPO DE ACCESO: Calle Pública TIPO DE UBICACIÓN: Medianero APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DE LA FINCA: < 55 COMENTARIOS: Se trata de un lote en Heredia, Belén, La Asunción, en zona limítrofe con el cantón de Flores; el acceso es por la calle pública en asfalto colindante al este que indica el plano catastro que es de uso restringido, y se ubica a nivel de la misma; es de topografía plana (terrazza de 25,50 m. de ancho y 29,00 m. de fondo promedio) y tiene un talud en la colindancia sur con aprox. 4,00 m. de altura y pendiente en apariencia de entre 45° - 60° con posibilidad de deslizamiento; es de regular aprovechamiento, según información proporcionada por vecinos se realizó un relleno de materiales varios (tierra, escombros, rocas) sin compactación; se encuentra en tierra y en la sección sur tiene árboles de gran tamaño cuyas ramas se ubican sobre el terreno colindante al sur y es conveniente podarlas.	

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-40703021209500-2024-U

NAS No.: 5159574

COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05			
VÉRTICE	ESTE	NORTE	ALTITUD
3	481.828	1.104.874	999
ÁREA m²: 0		VALOR UNITARIO DE REFERENCIA: 0	
COMENTARIOS: Plus Code: XRRM+RMX Belén, Heredia			

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 0 ÁREA CONSTRUCCIÓN: 0 m² EDAD EFECTIVA: 0 años VIDA ÚTIL REMANENTE: 0 años ÁREA CONSTRUCCIÓN (Cons. Accesorias): 0 m² VIDA ÚTIL REMANENTE (Cons. Accesorias): 0 años	TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Residencial fuera de condominio CUBIERTA: ESTRUCTURA: ENTREPISO: TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA: ESTADO DE LA EDIFICACIÓN: AVANCE DE OBRA: PORCENTAJE COBERTURA:	TECHOS: CONDICIÓN: <input type="checkbox"/> Óptimo <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo FACHADA/EXTERIOR: CONDICIÓN: <input type="checkbox"/> Óptimo <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo
---	---	--

ACABADOS INTERIORES: Paredes Cielos Repello <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Empastado <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Enchape <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PISOS: SISTEMA ELÉCTRICO: <input type="checkbox"/> Si Entubado <input type="checkbox"/> No Entubado TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA: AIRE ACONDICIONADO: RED AGUA CALIENTE: GAS LP: UBICACIÓN:	CLOSETS/ARMARIOS: <input type="checkbox"/> Óptimo <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo AISLAMIENTO: <input type="checkbox"/> Techo <input type="checkbox"/> Paredes <input type="checkbox"/> Sótano <input type="checkbox"/> Entretecho LÍNEAS DE PLOMERÍA: Diseño arquitectónico: <input type="checkbox"/> Óptimo <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo EMPOTRADOS/EXTRAS: <input type="checkbox"/> Estufa <input type="checkbox"/> Horno <input type="checkbox"/> Lavadora de Platos <input type="checkbox"/> Garburator <input type="checkbox"/> Extractor de Aire <input type="checkbox"/> Sistema de Seguridad <input type="checkbox"/> Chimenea <input type="checkbox"/> Tragaluz <input type="checkbox"/> Solario <input type="checkbox"/> Ventiladores <input type="checkbox"/> Aire Central <input type="checkbox"/> Filtro Aire <input type="checkbox"/> Sauna <input type="checkbox"/> Bañera de Hidromasaje <input type="checkbox"/> Puerta Automática de Cochera <input type="checkbox"/> Piscina CONDICIÓN INTERIOR: <input type="checkbox"/> Óptimo <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo
--	---

UBICACIÓN DE LOS CUARTOS:											ÁREA	
NIVEL	ENTRADA	SALA	COMEDOR	COCINA	RECÁMARAS	B. COMPLETO	MEDIO B.	SALA MEC.				
PRINCIPAL												
SEGUNDO												
TERCERO												

TOTALES: CUARTOS: 0 RECÁMARAS: 0 BAÑOS: 0 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: ÁREA TOTAL

COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS ó DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA. A la fecha de inspección no hay construcciones, cuenta con mallas en la sección este y oeste del terreno, que no se incluyen dentro de esa valoración debido a que están desplazadas, no se ubican en los linderos de la finca.

**FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL**

Informe de Avalúo No.: 214-40703021209500-2024-U

NAS No.: 5159574

**ENFOQUE DE MERCADO DEL TERRENO**

BIEN VALUADO		COMPARABLE NO. 1		COMPARABLE NO. 2		COMPARABLE NO. 3	
Descripción:		Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes
HER, Belén, La Asunción Heredia, Belén, La Asunción, de la Capilla de Cristo Rey 270 m. al sur y 30 m. al oeste, sobre margen izquierdo. Plus Code: XRRM+RMX Belén, Heredia.		Heredia, Flores, San Joaquín		Heredia, Flores, San Joaquín, Residencial Jardín de La Rosa		Heredia, Flores, San Joaquín,	
Tipo de Información		Terreno en Venta		Lotes en Venta		Lotes en Venta	
Superficie de Terreno		20 m X 95 m		8,5 m X 28 m		12 m X 43 m	
Fecha Consulta		26/06/2024		26/06/2024		26/06/2024	
Valor Terreno		189.182.050		41.123.758		84.500.000	
Números de Contacto		8842-1711		8455-5384		8786-3115	
Valor Unitario del Terreno		99.556,4		170.638		165.039,06	
Ubicación	5	5	1	5	1	5	1
Dimensiones/Area de la Finca	739,5 m <sup>2</sup>	1.900,25 m <sup>2</sup>	1,3654	241 m <sup>2</sup>	,6907	512 m <sup>2</sup>	,8857
Servicios 1	1	1	1	4	,9139	4	,9139
Servicios 2	16	16	1	16	1	16	1
Tipo de vía	3	3	1	3	1	3	1
Relación Frente/Fondo	1,00 : 1,14	1,00 : 2,40	1	1,00 : 3,29	1	1,00 : 3,58	1
Pendiente %	1	1	1	1	1	1	1
Nivel respecto a calle	0	0	1	0,30	1,009	0,50	1,0151
Frente	25	20	1,0772	8,50	1,4328	12,00	1,2772
Ub. Barrio		Mejor	,9	Mejor	,85	Mejor	,85
Negociación		Oferta	,95	Final	1	Negociable	,9
Mejoras Muros	Si Requiere	No Requiere	,84	No Requiere	,84	No Requiere	,84
			1		1		1
			1		1		1
<b>AJUSTES/FACTOR RESULTANTE</b>		1,0563		,6516		,6744	
<b>VALORES HOMOLOGADOS</b>		105.164,9		111.183,11		111.296,25	

**Conclusiones:**

El factor mejoras considera que el lote sujeto requiere la construcción de un muro de retención en la colindancia sur para mitigar el riesgo de deslizamiento, se considera un muro de 50,85 m. de longitud con al menos 2,50 m. de altura promedio y un valor unitario de €150.000,00/m2, para un valor total aproximado de €19.068.750,00, que representa un factor de 0,84.

El costo del muro corresponde a una estimación, ya que para poder tener un costo real de mercado se requiere un estudio de suelos y el respectivo diseño (tipo de cimentación, refuerzos, columnas, viga, sistema de drenaje propuesto, entre otros datos), información con la que no se cuenta a la fecha de inspección.

VALOR DEL TERRENO POR EL MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO (redondeado): 80.764.493

VALOR UNITARIO APLICABLE DEL TERRENO (redondeado): 109.215

**FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL**

Informe de Avalúo No.: 214-40703021209500-2024-U

NAS No.: 5159574

<b>CLIENTE</b>	BANCO: Banco Nacional de Costa Rica			<b>VALUADOR</b>	NOMBRE: Ing. Ana Luisa Mayorga Jiménez.		
	OFICINA: 214-Bienes Adjudicados      COD. AGENCIA: 214				EMPRESA: Perito Externo - Ana Luisa Mayorga Jiménez		
	SOLICITANTE: 9222-1 Diseño Arqcont Sociedad Anónima				IDENTIFICACIÓN N°: 2-0608-0055		
	CLIENTE: 9222-1 Diseño Arqcont Sociedad Anónima				TIPO DE PROFESIONAL: Construction Eng.		
	CORREO: farayac@bncr.fi.cr				CORREO: ing.analuisamayorga@gmail.com		
	TELÉFONO: 2211-4091      IDENTIFICACIÓN N°: 3-101-117297				TELÉFONO: 8824-8888/2446-0345      OTRO:		

**Enfoque Físico**

Valor del Terreno en Estudio / Área Cultivada / Área Enmontada Inculca ó Construida

Fracción	Área m2	Valor		Factores de Ajustes				Valor Unitario	Indiviso	Valor
		Unitario	%-Aprov					Ajustado		Parcial
1	739,5	109.215	1	1	1	1	1	109.215	100%	80.764.492,5
2	338,5	110.515	,2	1	1	1	1	22.103	100%	7.481.865,5
3			1	1	1	1	1	0	100%	0
4			1	1	1	1	1	0	100%	0
5			1	1	1	1	1	0	100%	0
<b>Totales</b>									Valor del Terreno:	88.246.358

Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios)

Forma de Explotación	Área m2	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	Estado de Conserv.	F. Deprec.	F. Conserv.	VNR	VUR (años)	Valor Unitario Final
<b>Totales</b>										0	0
										Valor Mejoras al Terreno:	0
										Proporción del valor mejoras al terreno:	0

Valor de las Construcciones

Tipo de construcción	Área m2	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	F. Deprec.	F. Conserv.	VNR	VUR (años)	Valor Unitario Final	
No Aplica											
<b>Totales</b>										0	
										Valor de las Construcciones:	0

Áreas y Elementos Adicionales Comunes (sólo en condominios):

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	F. Deprec.	F. Conserv.	Indiviso	Proporcionalidad de acuerdo con el factor de copropiedad
								100%	
								100%	
								100%	
								100%	
								100%	
<b>Totales</b>								0	0
								Valor de los Elementos Comunes:	0

Áreas y Elementos Adicionales Privativos (Instalaciones Especiales y Obras Complementarias)

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V.R. Nuevo	VUT (años)	Edad (años)	F. Deprec.	F. Conserv.	VNR	Valor Unitario Final
<b>Totales</b>								0	0
								Valor de los Elementos Adicionales:	0

**VALOR FÍSICO TOTAL:**

88.246.358

Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios)

N° Informe de Avalúo	Finca Filial	Identificador Predial	Plano Catastro		Registro	Coefficiente	Terreno		Construcción	Total
		Número/unidad	Área m²	Número/unidad	Área m²	Área m²	Copropiedad	Área	Valor	Valor
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
<b>Totales:</b>										0

FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-40703021209500-2024-U

NAS No.: 5159574

**LIMITACIONES Y SALVEDADEDES**

**OBSERVATIONS:**  
 Existe un talud en la colindancia sur, con aprox. 4,00 m. de altura y pendiente en apariencia de entre 45° - 60°, no hay buena visibilidad del mismo ya que hay una cerca en estructura metálica y láminas de HG # 28, en la sección del fondo se observa erosión, ya que se deslizaron unas rocas de mediano tamaño que dañaron la cerca, y se observan otras rocas en la cara del talud. Ver fotos en Anexos.

En la sección sur de la finca hay árboles de gran tamaño cuyas ramas se ubican sobre el terreno colindante al sur, es conveniente realizar una poda para evitar eventuales daños físicos o materiales al vecino.

Según indican vecinos se realizó un relleno parcial con materiales varios (escombros, rocas, tierra) sin compactación; para una eventual construcción se requiere un estudio de suelos.

**TIEMPO DE EXPOSICIÓN**

**TIEMPO ESTIMADO PARA LA VENTA DEL BIEN:** >24 meses

**AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL:** Local

**RESUMEN DE VALORES**

LOS VALORES OBTENIDOS POR LOS DIFERENTES ENFOQUES DE VALOR APLICADOS SON:

VALOR DE TERRENO: 88.246.358

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES: 0

VALOR DEL ENFOQUE DE COSTOS: 88.246.358

MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A: 0

VALOR DEL ENFOQUE DE MERCADO:

VALOR DE VENTA FORZADA:

UNA VEZ REVISADA Y ACORDADA LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VALORACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE ES:

VALOR FINAL: 88.246.358  Tal Como Está  Como Terminado

**CONCLUSIÓN DE VALOR**

**DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD:** Heredia, Belén, La Asunción, de la Capilla de Cristo Rey 270 m. al sur y 30 m. al oeste, sobre margen izquierdo. Plus Code: XRRM+RMX Belén, Heredia.

**PROVINCIA:** HER **CANTÓN:** Belén **DISTRITO:** La Asunción


UNA VEZ REVISADA Y CONCILIADA LA INFORMACIÓN, LOS ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VALUACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DE LA PROPIEDAD ES

A LA FECHA: 26/06/2024 **VALOR FINAL:** 88.246.358 **MONTO DE LA SOLICITUD:** 97.366.684

VALOR EN LETRAS: ochenta y ocho millones doscientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho

SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA:  Si  No  Si, Condicionado

**CONCLUSIÓN Y CERTIFICACIÓN**

**FIRMA:** 

**CO-FIRMANTE (si aplica)**

**FIRMA:** 

**NOMBRE PERITO:** Ing. Ana Luisa Mayorga Jiménez

**TIPO DE PROFESIONAL:** Ing. Construcción **TIPO DE PERITO:** Perito Externo CFIA

**REGISTRO #:** ICO-18943

**CÓDIGO INSPECTOR:** 501

**COD. EMPRESA:** 247

**FECHA DEL INFORME:** 26/06/2024

PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD:  Si  No

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 25/06/2024

**IDENTIFICACIÓN N°:** 2-0608-0055

**NOMBRE CO-FIRMANTE:**

**TIPO DE PROFESIONAL:** **TIPO DE PERITO:**

**REGISTRO #:**

**CÓDIGO INSPECTOR:**

**FECHA DEL INFORME:**

PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD:  Si  No

**FECHA DE INSPECCIÓN:**

**IDENTIFICACIÓN N° (cuando aplique)**

**ANEXOS:**

Enfoque de Costos  Fotos Adicionales 1-6  Fotos Adicionales 19-24  Mapa de Ubicación  Anexo Imagen 1

Enfoque de Mercado(4-6)  Fotos Adicionales 7-12  Fotos Adicionales 25 -30  Plano Catastro  Anexo Imagen 2

Enf. Mercado Terreno (4-6)  Fotos Adicionales 13-18  Estudio de Registro  Anexo Texto  Anexo Imagen 3

Certificado Catastral 1  Certificado Catastral 2



Frente de la Propiedad



Vista de la Calle



Foto Presencial

Fotos Adicionales 1-6

Foto 1



Descripción: Vista Interna de la Propiedad - Tomada de Este a Oeste

Foto 4



Descripción: Vista Interna de la Propiedad - Tomada de Norte a Sur

Foto 2



Descripción: Vista Interna de la Propiedad - Tomada de Este a Oeste

Foto 5



Descripción: Talud Sección del Fondo - Esquina Sureste de la Propiedad

Foto 3



Descripción: Vista Interna de la Propiedad - Tomada de Oeste a Este

Foto 6



Descripción: Talud Sección del Fondo - Esquina Sureste de la Propiedad

Fotos Adicionales 7-12

Foto 7



Descripción: Talud Sección del Fondo

Foto 10



Descripción: Rocas que Indica la Colindante al Sur que se Desprendieron del Talud

Foto 8



Descripción: Rocas Existentes en la Cara del Talud

Foto 11



Descripción: Cerramiento que Obstruye la Visualización del Talud

Foto 9



Descripción: Rocas Existentes en la Cara del Talud

Foto 12



Descripción: Cerramiento que Obstruye la Visualización del Talud


Fotos Adicionales 13-18

Foto 13



Descripción: Demarcación en Vértice N° 1  
.....

Foto 16




Descripción: .....

Foto 14



Descripción: Demarcación en Vértice N° 2  
.....

Foto 17




Descripción: .....

Foto 15




Descripción: Demarcación en Vértice N° 3  
.....

Foto 18



Descripción: .....

Mapa de Ubicación




Plano Catastro

Registrador: SUSANA ARAUZ RODRIGUEZ  
7571CT437REAI448FEPAUSCA7PUEC14

21/6/24, 11:01 p.m.

SIRI



LINEA	A C I M U T	DIST.(m)
1-2	136° 22.1'	12.22
2-3	108° 35.0'	22.86
3-4	244° 14.3'	50.85
4-5	337° 02.1'	18.12
5-6	337° 31.0'	11.98
6-1	069° 01.0'	29.28

Catastro Nacional  
1-2389082  
18/06/2009 12:57:39  
Reingreso

**UBICACION GEOGRAFICA**  
HOJA SAN ANTONIO-ESCALA 1:10000

**NOTAS:**

- LINDEROS EXISTENTES
- LEVANTAMIENTO POLAR, POLIGONAL ABIERTA
- ERRORES ESTIMADOS: LINEAL 00.03m, ANGULAR 00°02'
- MODIFICA AL PLANO CATASTRADO N°. H-6844-1975 ; H-6845-1975.
- AMPLIACION VIAL DEL VERTICE 1 AL 3 = 0.50m.

PARA REUNIR Y RECTIFICAR AREA.

ESTE PLANO SERVIRA UNICAMENTE PARA INCRIBIR EL INMUEBLE. UNA VEZ INSCRITO LA REUNION RESPECTIVA, EL PLANO SURTIRA LOS EFECTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCION EN EL CATASTRO.		SITUADO EN : ASUNCION	PARTE DE: FOLIO REAL N° 4086592-000 4086594-000
AREA: <b>1078 m<sup>2</sup></b>		DISTRITO: 03 ASUNCION	
AREA SEGUN REGISTRO: 1096.38m <sup>2</sup>		CANTON: 07 BELEN	PROVINCIA: 04 HEREDIA
PROTOCOLO TOMO 15742	FOLIO 142.	ESCALA 1:1000.	
		FECHA OCTUBRE 2008	

Anexo Texto

Se trata de un lote en Heredia, Belén, La Asunción, en zona limítrofe con el cantón de Flores; el acceso es por la calle pública en asfalto colindante al este que indica el plano catastro que es de uso restringido, y se ubica a nivel de la misma; es de topografía plana (terrazza de 25,50 m. de ancho y 29,00 m. de fondo promedio) y tiene un talud en la colindancia sur con aprox. 4,00 m. de altura y pendiente en apariencia de entre 45° - 60° con posibilidad de deslizamiento; es de regular aprovechamiento, según información proporcionada por vecinos se realizó un relleno de materiales varios (tierra, escombros, rocas) sin compactación; se encuentra en tierra y en la sección sur tiene árboles de gran tamaño cuyas ramas se ubican sobre el terreno colindante al sur y es conveniente podarlas.

La propiedad cuenta con frente a la Autopista General Cañas en la colindancia oeste, sin embargo, a través de la misma no se puede acceder a lo interno de la finca, y se ubica en promedio entre 5,00 m. y 6,00 m. sobre el nivel de la autopista, por lo que no hay visibilidad desde la misma, por lo tanto, no es considerada como un factor valorizante.

Según indican vecinos en el lote se realizó un relleno parcial con materiales varios (escombros, rocas, tierra) sin compactación; para una eventual construcción se requiere un estudio de suelos, que permita identificar la capacidad soportante de cada estrato del suelo, la profundidad a la que es seguro cimentar y el tipo de cimientos a utilizar.

En cuanto al talud no hay buena visibilidad del mismo ya que hay una cerca en estructura metálica y láminas de HG # 28, en la sección del fondo se observa erosión, ya que se deslizaron unas rocas de mediano tamaño que dañaron la cerca, y se observan otras rocas de mediano tamaño en la cara del talud, presenta riesgo de deslizamiento. Ver fotos en Anexos.

Se recomienda al Banco Nacional realizar la consulta al Departamento Legal, sobre posibles implicaciones legales del Banco ante un eventual deslizamiento que ocasione daños físicos o materiales al colindante, ya que según indican varios vecinos de la zona el antiguo propietario realizó un relleno importante en el terreno, variando las condiciones topográficas originales, generando el talud y el riesgo de deslizamiento. Lo anterior con el fin de que el Banco pueda prever y/o tomar las medidas que considere necesarias.

En la sección sur de la finca hay árboles de gran tamaño cuyas ramas se ubican sobre el terreno colindante al sur, es conveniente realizar una poda de esas ramas para evitar eventuales daños físicos o materiales al vecino.

No se aporta la carta de disponibilidad de agua potable ni de fluido eléctrico, se observa que las propiedades colindantes tienen los servicios instalados, se recomienda tramitar las cartas de disponibilidad de servicios básicos con las respectivas entidades proveedoras del servicio en la zona, así como tramitar el certificado del uso de suelo en la Municipalidad de Belén.

El plano catastro indica que la calle colindante al este es Calle Pública de Uso Restringido, es conveniente consultar a la Municipalidad de Belén como tienen ellos registrada la vía en el Mapa Cantonal, y consultar si la propiedad tiene alguna restricción en cuanto al uso permitido por el tipo de vía de acceso.

El plano catastro y el estudio registral indican que la finca se ubica en el distrito 03 La Asunción, sin embargo, se realiza consulta pública en el SIRI e indica que la finca se ubica en zona catastrada y establece Inconsistencia 09 que corresponde a "Finca Inscrita en Otro Distrito", y se indica que corresponde al distrito 02 La Ribera.

Existe una antena de telecomunicaciones ubicada a aproximadamente 40 m. de distancia, la cual no representa un riesgo para la finca.

A 200 m. de distancia se ubica el Río Burío, no hay riesgo de inundación por la distancia existente y la diferencia de altimetría.

Se recomienda el bien en garantía únicamente por tratarse de un bien adjudicado del Banco Nacional.

En el Estudio Registral con fecha 25 de junio de 2024 no hay gravámenes ni afectaciones, ni anotaciones sobre la finca.

Para concluir el valor del terreno se emplea el enfoque de valoración vía mercado, se utilizan referencias de valor de propiedades en la zona en condiciones similares, y mediante el análisis de las características de los terrenos (lote sujeto y comparables) se realiza homologación empleando los factores comparativos del Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación Directa, así como otros factores de acuerdo al criterio del valuador.

Para el presente informe de avalúo la valuadora no realiza: a) Pruebas de Laboratorio - Estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológico. La valuadora no asume responsabilidad respecto a la firmeza del inmueble ni sobre su capacidad soportante, no se acepta responsabilidad por vicios ocultos.

Anexo Imagen 1

Descripción:  
Estudio Catastral

25/6/24, 6:07 p.m.

**Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del Registro Nacional**

Inicio | Ayuda | Preguntas Frecuentes | Entidades Receptoras | Contáctenos | Desconectar | Ana Luisa Mayorga

**Detalle de Certificaciones o Productos** ★

Bienes Monitoreados

Búsqueda Gráfica Marcas

Carrito de Compras

Consultas Gratuitas ★

Certificación Imágenes ★

Historial de Compras

Historial de Usos

Impuesto Personas Jurídicas

Índice Personas Físicas

Índice de Personas Jurídicas

Transitorio III Ley 9428

Mi Cuenta

Mi Inventario

Reserva de Matrícula

Solicitud de Placas

Consulta Salidas del País

Certificado Inmobiliario

Tarjeta de Salidas del País

Título de Propiedad

### Consulta de Plano

Permite realizar una consulta de plano

Buscar Por:

Provincia Inscripción:

Número Inscripción:

Año Inscripción:

[Consultar](#)

Plano(s) Catastrado(s)

<b>Provincia:</b>	<b>4 - HEREDIA</b>	<b>Número Inscripción:</b>	<b>1352081</b>
<b>Año Inscripción:</b>	<b>22 Jun 2009</b>	<b>Área Plano:</b>	<b>1,078.00</b>
<b>Bloque:</b>		<b>Lote:</b>	
<b>Estado:</b>	<b>INSCRITO</b>	<b>Coordenada Norte:</b>	<b>219500.0</b>
<b>Coordenada Este:</b>	<b>518130.0</b>	<b>CRTM Norte:</b>	<b>1104554.0</b>
<b>CRTM Este:</b>	<b>481805.0</b>	<b>Verificado Zona Catastrada:</b>	<b>No</b>

Ubicación(es)

Provincia	Cantón	Distrito
4 - HEREDIA	7 - BELEN	3 - LA ASUNCION

Titulares(es)

Identificación	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
3101117297	DISEÑO ARQCONT	SOCIEDAD ANONIMA	

Fraccionamiento(s) Plano: Inexistente(s)

Finca(s)

Provincia	Número Finca	Sub-matrícula	Duplicado	Matriz Filial	Inmueble
4 - HEREDIA	86592	000			
4 - HEREDIA	86594	000			

Finca(s) Generada(s)

Código Provincia	Número Finca	Sub-matrícula	Duplicado	Matriz Filial
4 - HEREDIA	212095	0		

Plano(s) Hijo(s): Inexistente(s)

Plano(s) Padre(s)

Código Provincia	Número	Año
4 - HEREDIA	6844	1975
4 - HEREDIA	6845	1975

Anotaciones: Inexistente(s)

El Registro Inmobiliario advierte que las anotaciones registrales antes del 25 de mayo del 2011 no están disponibles para ser consultadas por este medio.

[Imprimir](#)

Todos los derechos reservados - 2024 - Registro Nacional - San José, Curridabat - Apartado Postal 523-2010 Curridabat  
rnpdigital@rnp.go.cr

Este sitio se visualiza mejor en resolución de 1024 x 768px o superior

Privacidad | Condiciones

<https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/paramConsultaCatastro.aspx>

1/1

Anexo Imagen 2

Descripción:  
Estudio Registral

25/6/24, 6:07 p.m.

Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del Registro Nacional

[Inicio](#) | [Ayuda](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Entidades Receptoras](#) | [Contactárenos](#) | [Desconectar](#) | [Ana Luisa Mayorga](#)

- Detalle de Certificaciones o Productos** ★
- Bienes Monitoreados
- Búsqueda Gráfica Marcas
- Carrito de Compras
- Consultas Gratuitas ★
- Certificación Imágenes ★
- Historial de Compras
- Historial de Usos
- Impuesto Personas Jurídicas
- Índice Personas Físicas
- Índice de Personas Jurídicas
- Transitorio III Ley 9428
- Mi Cuenta
- Mi Inventario
- Reserva de Matrícula
- Solicitud de Placas
- Consulta Salidas del País
- Certificado Inmobiliario
- Tarjeta de Salidas del País
- Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA  
REGISTRO NACIONAL  
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA  
MATRICULA: 212095---000

**PROVINCIA:** HEREDIA **FINCA:** 212095 **DUPLICADO:** HORIZONTAL: **DERECHO:** 000  
SEGREGACIONES: NO HAY

**NATURALEZA:** TERRENO INCULTO CON UNA CASA DE DOS NIVELES  
**SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA**  
**FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA**

**LINDEROS:**  
NORESTE : SERVIDUMBRE CON 35.08 METROS  
NOROESTE : MARCELO ADOLFO ROJAS  
SURESTE : CALLE VEDADA CON 50.85 METROS DE FRENTE  
SUROESTE : AUTOPISTA GENERAL CA#AS CON 30.10 METROS

**MIDE:** MIL SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS  
**PLANO:**H-1352081-2009  
**IDENTIFICADOR PREDIAL:**407030212095\_\_

**ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA:**

FINCA	DERECHO	INSCRITA EN
4-00086592	000	FOLIO REAL
4-00086594	000	FOLIO REAL

**VALOR FISCAL:** 83,000,000.00 COLONES

**PROPIETARIO:**  
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  
CEDULA JURIDICA 4-000-001021  
ESTIMACIÓN O PRECIO: OCHENTA Y TRES MILLONES COLONES  
**DUÑO DEL DOMINIO**  
PRESENTACIÓN: 2023-00730592-01  
CAUSA ADQUISITIVA: REMATE  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03-NOV-2023

**ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY**  
**GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY**

Emitido el 25-06-2024 a las 18:07 horas

[Imprimir](#) [Regresar](#) [Comprar](#)

Todos los derechos reservados . 2024 . Registro Nacional . San José, Curridabat . Apartado Postal 523-2010 Curridabat  
rnpdigital@rnp.go.cr

Este sitio se visualiza mejor en resolución de 1024 x 768px o superior



Anexo Imagen 3

Descripción:

Consulta Pública Sistema de Información Catastral - La Finca se Encuentra en Zona Catastrada - Indica Inconsistencia 9 - Que corresponde a Finca Inscrita en Otro Distrito - El SIRI Ubica la Finca en el Distrito 02 - La Ribera

**Información**

Datos	Colindantes	Afectaciones	Plano
<b>Provincia</b>	4 - HEREDIA		
<b>Cantón</b>	407 - BELEN		
<b>Distrito</b>	40702 - LA RIBERA		
<b>ID predio</b>	40702021209500		
<b>Número finca</b>	4-0212095-0-0		
<b>Area Plano</b>	1078 m²		
<b>Catastrado</b>			
<b>Area Segun Registro</b>	1078.0 m²		

Tomo-Asiento	Tipo
No tiene Trámites Administrativos asociados	
413520812009	
0	

**Plano**  
ABRE

**Relación**  
1 - Relación uno a uno

**Inconsistencias**

1 - N	2 - N	3 - N	4 - N
5 - N	6 - N	7 - N	8 - N
9 - S	10 - N	11 - N	

**Modificaciones**

1 - N	2 - N	3 - N	4 - N
5 - N	6 - N	7 - N	9 - N