Fecha:	16/11/2023						
Institució	ón: Banco Nacional	de Costa Rica					
	Dirección del Bien:	FRENTE AL HOGAR DE ANCIANOS S 2-ALA 1-Orotina 9-Orotina	SEGUNDA	ALAMEDA	SEXTA (CASA A MANO DERECHA.	
İ	Número de Avalúo:	5142357					
TIEMP	PO ESTIMADO PAF	RA LA VENTA DEL BIEN: ≤12 meses				Valor Concluido: 11.315.	996,8
AMBIT	TO MÍNIMO DE ME	RCADO POTENCIAL: Local				Fecha de Inspección	n: 16/11/2023
Se reco	omienda aceptar el	bien valorado como garantía crediticia:	⊠Si	□No	Si	, Condicionado	
LA ED NIVEL	. GENERAL, ASÍ CO	: CA A 74 M DE CUERPO DE AGUA, SE DMO MEJORAS GENERALES DE MAN NTRA EN REGULAR A DEFICIENTE ES	TENIMIEN	NTO PREVE	NTIVO Y		
				CO-FIR	-	E (si aplica)	
FIRMA:				CO-FIRI	//A:		
Nombre	: GUIDO ALONSO VAR	GAS MESÉN		Nombi	e:		
Tipo de I	Profesional: Arquitecto			Tipo de	Profesion	al:	
Idenfitica	ación #: 1-1026-0782			Idenfiti	cación #:		

Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U Liquidez: Medio Alta NAS No.: 5142357

	BANCO: Banco Nacional de Costa Rica		ı	NOMBRE: GUIDO	ALONSO VARGAS MESÉN				
	OFICINA: 214-Bienes Adjudicados COD. AGENCIA: 214			EMPRESA: Perito	Externo - GUIDO ALONSO VARO	GAS ME	SEN		
NTE	SOLICITANTE:	ADOR	ו בַּ	IDENTIFICACIÓN N	N °: 1-1026-0782				
CLIENTE	CLIENTE: 9050-1 ELSA MARIA VILLALOBOS ROJAS	VALUADOR	1	TIPO DE PROFESI	ONAL: Arquitecto				
	CORREO: acervantes@bncr.fi.cr			CORREO: guidova	rgas12@yahoo.com				
	TELÉFONO: 506-2212-2000 x23430 IDENTIFICACIÓN N°: 2-0604-0471			TELÉFONO: 2560-					
	NOMBRE PROPIETARIO: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA IDENTIFICACIÓN Nº: 400000	1021			PROPORCIÓI	N DERE	CHOS: 100%		
	PROVINCIA: 2 ALA CANTON: 9 Orolina DISTRITO: 1	Orotir	na		LOCALIE	DAD: IN	VU		
EDA	DIRECCIÓN EXACTA: FRENTE AL HOGAR DE ANCIANOS SEGUNDA ALAMEDA SEXTA CASA A MANO DERE	CHA.							
PROPIEDAD	IDENTIFICADOR PREDIAL: 20901051275300 PLANO DE CATASTRO N°: A	A-1685197-2	2013		ÁREA REGIS	TRADA	: 117 m²		
4	ZONA DEL AVALÚO: BNCR-Pacífico USO PREDOMINANTE: Residencial			OCUPADO P	OR:		VIGENCIA CONTRATO	:	
	LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS PARA EL TERRENO SON COINCIDENTES CON EL PLANO CATASTRA	ADO (ÁREA,	, FOI	RMA, LINDEROS,	UBICACIÓN Y OTROS): 🛛 S	i	No		
	INSCRIPCIÓN DE: La Finca		SEC	GÚN: El Plano Y El	l Registro				
	PROPÓSITO: ☐ Estimar el Valor Físico ☐ Estimar el Valor de Mercado ☐								
	OBJETO: Crédito de Adquisición Refinanciamento Constru	ıcción		BIENES AD.	JUDICADOS				
	USUARIO PROPUESTO (NOMBRE):								
VAL	SOLICITADO POR:								
ICIO	VALOR: Actual Retroactivo Futuro								
N AD	Actualización de un avalúo elaborado en:		С	con vencimiento en:		Avalúo	No.:		
AACIC	TIPO DE PROPIEDAD: Urbano 🗌 Rural LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN CONDOMINI	10: S	i	⊠ No BIE	N ESPECIALIZADO: Si	\boxtimes	No CON CONSTRUCCIONE	S: 🔀 :	Si No
INFORMACIÓN ADICIONAL	CUOTA MANTENIMIENTO: Mes Año NOMBRE I	DEL CONDO	MIMC	NIO/CONJUNTO (si	i aplica):				
≤	USO PREDOMINANTE DEL BIEN: Residencial Horizontal		DES	SCRIPCIÓN O ESF	PECIFIQUE:				
	ID. PREDIAL FINCA MATRIZ: ID. PREDIAL FINCA FILIAL:				FINCA FILIAL N	°:			
				EA M² PRIVATIVAS			ÁREAS COMUNES:		
	ÁREA M² ID. PREDIAL:			EA M ² ESC. CONS			DEMASIA: No		
	FACTOR DE COPROPIEDAD: 0				ONAL DEL TERRENO:				
	ACTIVIDAD DEL LUGAR: Residencial Comercial Industrial Agrop		_	Otro	PROPIEDADES EN LA MISMA		De		Hasta
	TIPO DEL DISTRITO: Urbano Suburbano Rural Recre			Otro	RANGO DE ANTIGÜEDAD (año	os):	0		50
0	TENDENCIA DISTRITO: ☐ Aumentando ☐ Estable ☐ Transición ☐ Dismi	nuyendo		Otro	RANGO DE PRECIOS:				
ENTORNO	DENSIDAD: ☐ Mayor a 75% ☐ 25 - 75% ☐ Menor de 25% ☐ Rural				VISIÓN DEL MERCADO	OFERT <i>I</i>		Normal	☐ Baja
	NIVEL SOCIOECONÓMICO: Media					DEMAN	DA: Alta 🖂	Normal	☐ Baja
DESCRIPCIÓN DEL	ZONAS CERCANAS: Alta Media Baja				TENDENCIA DE PRECIOS:	Au	mentando 🛛 Estable 🔲	Disminu	yendo
SIPCIC	FACILIDADES DE MANO DE OBRA: ACTIVIDAD CONGRUENTE CON LA ZONA:	Si	No	0					
ESCF	COMENTARIOS: SE TRATA DE UNA ZONA RESIDENCIAL CON UN MERCADO ESTABLE Y UNA DENSIDAD POBLACIO	NAL DEL 2	5%	AL 75%. HACIA I	EL LINDERO SUR SE UBICA	UN CUI	NETA DE AGUAS DEL ENTORN	IO INME	DIATO.
_									
	DIMENSIONES: X M ha.	SERVICIO	OS:		Señal Celular	A	cantarillado Sistema S	anitario	⊠ Caño
	ÁREA APLICABLE: 117 UNIDAD DE MEDIDA: m²				Cuneta				
	DIFERENCIA CON SUPERFICIE REGISTRO:	AGUA:		☐ Si	⊠ No				
	TOPOGRAFÍA: Plana	ADICIONA	ALE	S: Calle de 0	Grava	 □ R	ecolección Basura 🔀 Acera		Cordón
	PENDIENTE: No Aplica				-		ACERA PEATONAL DE CONCRET	0	_
		FI FCTRI	CIDA	AD: Si Tiene	No Tiene	□. □			
	ZONIFICACIÓN: Residencial			A: Primaria	☐ Secundaria	ш. Пт	erciaria 🔀 Camino Ve	oinal	Calle Local
4	FUENTE: VISITA DE CAMPO	MATERIA		A. Pillidid	Secundaria	ш"	erciana 🔼 Camino ve	CIIIdi	Calle Local
TERRENO / FINCA	ÁRBOLES o ANTENAS DE GRAN DIMENSIÓN: ☐ No	ANCHO E		/(A: 1,89 M					
/ ONE	ESTADO FÍSICO: Bueno			E PÚBLICO:	Si No				
IERRI	POSIBILIDAD DE DAÑOS: SI No Baja	JARDINE		_					
_	CUERPO DE AGUA CERCANO: SI No Baja				BLICOS o COMUNALES: Distan	cia men	or a 1500 m		
	DESLIZAMIENTO: Si No Ninguno			CESSO: Alameda			UBICACIÓN: Callejón lateral		
	EXISTEN GRAVÁMENES: SI NO				EA DE LA FINCA: 95 - > 85				
	COMENTARIOS:								
	EL ACCESO A LA PROPIEDAD SE LOGRA MEDIANTE UN CALLEJÓN LATERAL TIPO ACERA O PASO APROXIMADAMENTE 41 METROS LINEALES. SEGÚN ESTUDIO DE REGISTRO HACIA EL NORTE CU								TA DE LIN
	CALLEJÓN DE ACCESO TIPO ACERA. LA PROPIEDAD NO CUENTA CON DEMARCACIÓN EN SUS VÉ	RTICES SI	EGÚ	ÍN DERROTERO					
	SUR, DONDE SE UBICA UN CAÑO O CUNETA UTILIZADO PARA DESFOGUE DE VIVIENDAS DEL ENT	UKNU INN	лED	IIATU.					

Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U

NAS No.: 5142357

AREA DISTRUCCION: 1987																		
1	-									ORDENADAS P	ROYECTADAS							
AREA on: 117			VÉ	RTICE				E	STE			NOR	TE			ALTITUD		
AREA OPE CONSTRUCCION: 1987 TRO DE CONSTRUCCION: RESISANDA DE CONCENDADO E REFERENCIA. 0 AREA CONSTRUCCION: 8.5.3 m²				1				44	1.961			1.095.	825		228			
ARIA COINSTRUCCIONE 1987	AS			2				44	1.970			1.095.	830		233			
ARIA COINSTRUCCIONE 1987	DENAC																	
AREA CONSTRUCCION: 6.5.8	COORD	COMENTARIO	OS:	ÁREA m²: 1	17						VALC	OR UNITARIO DE R	EFERENCIA: 0					
BEAGE FECTIVAL 36 altos AIDER		AÑO DE CON	ISTRUCCIÓN:	1987			1	TIPO DE CONSTR	RUCCIÓN:	Residencial fuer	a de condominio		TECHOS: METALICA	A EN MAL ESTAD	0			
VIDA OTIL REMARKITE: 15.6							m² (CUBIERTA:		HG ONDULADO	EN MAL ESTAI	00	CONDICIÓN:	Óptimo [Bueno	Regular	Malo	
AREA CONSTRUCCIÓN:		EDAD EFECT	ΓΙVΑ:	36			años E	STRUCTURA:		MAMPOSTERIA								
CONDICION: CONDICION NUTERIORS Paredes Cidos		VIDA ÚTIL RE	EMANENTE:	15.6			١,	ENTREPISO:		NO APLICA								
UNDA UTIL REMANENTE: (Cons. Accessorias) 0 afos 80700 EL AEBIFICACION: Malo AVANCE DE OBRA: 10076 PORCENTA JE COBERTURA: Histal 7076 CLOSETS/ARMARIOS: Optimo Bueno REOUIERE MEJORAS IMPORTANTES GENERALE Repoll Englastado OUEMADO ULINEAS DE PLOMERIA: POR Englastado OUEMADO DIENDADOS Englastado OUEMADOS DIENDADOS DIE				0				TIPOLOGÍA CONS	STRUCTIVA:	VC01			FACHADA/EXTERIO	R: SENCILLA SI	N ACABADOS A	ARQUITECTÓN	IICOS RELEVANTES	
CONS. ACCESORIAS)								ESTADO DE LA E	DIFICACIÓN:	Malo			CONDICIÓN:	Óptimo [Bueno	□ Regular	☐ Malo	
ACABADOS INTERIORES: Paredias Cidos CLOSETSIARMARIOS: Optimo Giueno Financial Financia				0			años ,	AVANCE DE OBR	A:	100%			REQUIERE MEJOR	AS IMPORTAN	TES GENERAL	LES		
Repello							F	PORCENTAJE CO	DBERTURA:	Hasta 70%								
Repello	-	ACABADOS I	INTERIORES:	Darodos	Ciolos							CLOSETS/APM	APIOS: Óntimo	□ Ruo	no 🖂	Pogular	☐ Malo	
Empastado							ADO							_	_	Sótano	☐ Entretecho	
Enchape				_	_							LÍNEAS DE PLO	_		_			
PISOS: CERAMICOS SISTEMA ELECTRICO: SISTEMA ELE		Enchape		\boxtimes		ENCHA	APES EN BAÍ	ios						☐ Buei	10	Regular	☐ Malo	
PISOS: CERÁMICOS SISTEMA ELECTRICO: SI SIENIUGADO NO ENIUGADO 25% - 50% REQUIERE MEJORAS IMPORTAN Bañera de Hidromasaje Puerla Automálica de Co TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA: NO APLICA AIRE ACONDICIONADO: NO APLICA GAS LP: UBICACIÓN: UBICACIÓN: UBICACIÓN E ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECÁMARAS COMPLETO MEDIO B. SALA MEC. DISTANCIA PRINCIPAL 1 1 1 1 3 1 1 3 1 SEGUNDO TERCERO DISTANCIA TERCERO DISTANCIA SECUNDA SECUNDAMIENTO: AREA TOTAL COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTOS, CUENTA AS EN ICAPTA SE ENTORAL AS CONDICION SE PROLUENTRA SEMI EXPUESTOS, CUENTA AS EN ICAPTA SE CORRESIONOS CON ESTO CONTRA ALOS RECENANCIAS PROLUES TO A SERVICA SENTICADA SANTARIOS. CONDICION PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. DA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTOS, CUENTRA SEMI EXPUESTOS DE CONTRA DISCONOS DE ELECTRADICULAR RESTADO LOS SERVOS OS DE ELECTRADICULAR SEMI EXPUESTOS DE SENTICAL PROLUTA CON LOS OS DES ESTOCIONA CANDO COUNTA JUBICADO SOBRE SU COLINDACIO SE PROLUTA SENTA DE LESTADO LOS OS DE ELECTRADICULAR SENTA DE LESTADO LOS OS DE ELECTRADICULAR SENTA DE LESTADO CORRESIONA, AFECTACIO DO POPILLILAS FOR COUNTA COU TANTO COUNTA COU TANTO COU TORA TORA SENTA COUNTA DE LOS OS ORRES SU COLINDACIO DE PLUTALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL ESTADO DO SE PLOCADO DE SENTA CANDO COUNTA DIBICADO PER SENTA DE MALESTADO LOS OS DES ENCORNOS CON CONTRADOR O PROPILLADES COUNTA COU TORA COUNTA DE L												EMPOTRADOS/	Extras: Estufa	☐ Horno	Lava	dora de Platos	Garburator	
SISTEMA ELECTRICO: SI SI ENILIDADO NO ENILIDADO 25%. 50% REQUIERE MEJORAS IMPORTAN Bañera de Hidromasaje Puerla Automállica de Co.												Extractor de	e Aire Sistema de	Seguridad	Chimenea	Tragaluz	Solario	
TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA: NO APLICA AIRE ACONDICIONADO: NO APLICA RED AGUA CALIENTE: NO APLICA GAS LP: UBICACIÓN: UBICACIÓN: UBICACIÓN DE LOS CUARTOS: NIVEL ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECÁMARAS B. COMPLETO MEDIO B. SALA MEC. PRINCIPAL 1 1 1 1 3 1 3 1													_	_	_	_		
ARE ACONDICIONADO: NO APLICA RED AGUA CALIENTE: NO APLICA GAS LP: UBICACIÓN: UBICACIÓN: UBICACIÓN DE LOS CUARTOS: NIVEL ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECAMARAS DE MEDIO B. SALA MEC. PRINCIPAL 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1		SISTEMA ELE	ÉCTRICO: 🔀	Si Entubado			ado 25% - 5	60% REQU	IERE MEJORA	AS IMPORTAN		Bañera de	Hidromasaje	☐ Puerta	Automática de	Cochera	Piscina	
AREA ACONDICIONADO: NO APLICA RED AGUA CALIENTE: NO APLICA GAS LP: UBICACIÓN: UBICACIÓN: UBICACIÓN DE LOS CUARTOS: NIVEL ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECAMARAS B. COMPLETO MEDIO B. SALA MEC. PRINCIPAL 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1				DE AGUA:								CONDICIÓN INT	rerior: □ Óptimo	☐ Buei	no 🖂	Regular	☐ Malo	
GAS LP: UBICACIÓN: WEICACIÓN DE LOS CUARTOS: WIVEL ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECAMARAS COMPLETO MEDIO B. SALA MEC.						PLICA							_ ,	_	_	· ·		
NIVEL ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECÁMARAS B. COMPLETO MEDIO B. SALA MEC. PRINCIPAL 1 1 1 3 1 3 1 SEGUNDO TERCERO TOTALES: CUARTOS: 6 RECÁMARAS: 3 BAÑOS: 1 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: ÁREA TOTAL COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS 6 DESPLOMES. DE SCRIBIR CONDICIÓNES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELECTRICA EL TANQUE SEPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESPOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESPOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL ESTADO, LAS CONTROLOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE			ALIENTE:	NO A	PLICA													
NIVEL ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECÁMARAS B. COMPLETO MEDIO B. SALA MEC. PRINCIPAL 1 1 1 3 1 3 1 SEGUNDO TERCERO TOTALES: CUARTOS: 6 RECÁMARAS: 3 BAÑOS: 1 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: ÁREA TOTAL COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS 6 DESPLOMES. DE SCRIBIR CONDICIÓNES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELECTRICA EL TANQUE SEPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESPOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESPOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL ESTADO, LAS CONTROLOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	CION		••••															
NIVEL ENTRADA SALA COMEDOR COCINA RECÁMARAS B. COMPLETO MEDIO B. SALA MEC. PRINCIPAL 1 1 1 3 1 3 1 SEGUNDO TERCERO TOTALES: CUARTOS: 6 RECÁMARAS: 3 BAÑOS: 1 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: ÁREA TOTAL COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS 6 DESPLOMES. DE SCRIBIR CONDICIÓNES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELECTRICA EL TANQUE SEPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESPOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESPOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL ESTADO, LAS CONTROLOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	STRUC			тос.														
PRINCIPAL 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 SEGUNDO TERCERO TOTALES: CUARTOS: 6 RECÁMARAS: 3 BAÑOS: 1 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: ÁREA TOTAL COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELECTRICA. EL TANQUE SÉPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LA SAGUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N. RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, ESTRUCTURAS MÉTALIC, CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	CONS				COL	MEDOR	COCINA	RECÁMARAS		MEDIO B.	SALA MEC.						ÁREA	
TOTALES: CUARTOS: 6 RECÁMARAS: 3 BAÑOS: 1 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: ÁREA TOTAL COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS 6 DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELECTRICA. EL TANQUE SEPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LA SAGUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, ESTRUCTURAS MÉTALIC, CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	-				+													
TOTALES: CUARTOS: 6 RECÁMARAS: 3 BAÑOS: 1 NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: ÁREA TOTAL COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS 6 DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELECTRICA. EL TANQUE SÉPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LA SA GAUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N. RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANAULIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, EN ESTRUCTURAS MÉTALLIC, CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	-	SEGUNDO			+													
COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS Ó DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELÉCTRICA. EL TANQUE SÉPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, ESTRUCTURAS METALLIC. CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	-	TERCERO			_													
COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS Ó DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELÉCTRICA. EL TANQUE SÉPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, ESTRUCTURAS METALLIC. CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	-				_													
COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS Ó DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELÉCTRICA. EL TANQUE SÉPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, ESTRUCTURAS METALLIC. CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	-				_													
COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS Ó DESPLOMES. DESCRIBIR CONDICIONES PARTICULARES DE LOS INMUEBLES DIFERENTES A MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELÉCTRICA. EL TANQUE SÉPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LAS AGUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, ESTRUCTURAS METALLIC. CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	-	TOTALES:		CHARTOS	. 6		DEC ÁMADA	IC: 3	RAÑOS:	1	NIÍMERO DE	ESPACIOS DE ES	TACIONAMIENTO:		ÁDEA TOTAL			
MALAS CONDICIÓN EN: PAREDES, REPELLOS, CIELOS Y PISOS, ADEMÁS DE FISURAS O DESPLOMES. LA PLACA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SEMI EXPUESTA, SE OBSERVA CAJAS RECTANGULAR EXPUESTOS, CUCHILLA ELECTRICA. EL TANQUE SÉPTICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LA AGUAS GRISES DESFOGAN A CAÑO O CUNETA UBICADO SOBRE SU COLINDANCIA SUR. LOS ALEROS N. RASO, NI CANOAS NI BAJANTES, NO HAY CANALIZACIÓN DE PLUVIALES, CUBIERTA, ENCHAPES MAL EST, NO CUENTA CON LAVATORIO Y PIEZAS SANITARIAS EN MAL ESTADO, ESTRUCTURAS MÉTALIC, CORROSIÓN, AFECTACIÓN POR POLILLAS Y COMEJEN, NO CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, PINTURA EN MAL ESTADO, EN GENERAL PRESENTA UN MAL ESTADO DE	-					••••	RECAMAIN		BANOS.		NOWERO DE	ESI ACIOS DE ES	TACIONAMIENTO.		ARLA TOTAL			
		MALAS CONE EXPUESTOS, RASO, NI CAI CORROSIÓN,	DICIÓN EN: PA , CUCHILLA EI NOAS NI BAJA , AFECTACIÓN	AREDES, REP LÉCTRICA. EL ANTES, NO HA N POR POLILL	ELLOS, (_ TANQU \Y CANA _AS Y CC	CIELOS Y JE SÉPTIC ALIZACIÓN OMEJEN, N	PISOS, ADE O SE ENCUI I DE PLUVIAI NO CUENTA	MÁS DE FISURAS ENTRA EN MAL E LES, CUBIERTA, I	S O DESPLON STADO, LAS / ENCHAPES M	IES. LA PLACA [AGUAS GRISES IAL EST, NO CUI	DE CIMENTACIÓ DESFOGAN A (ENTA CON LAVA	ÓN SE ENCUENTRA CAÑO O CUNETA L ATORIO Y PIEZAS	A SEMI EXPUESTA, SE (JBICADO SOBRE SU CO SANITARIAS EN MAL E!	DBSERVA CAJAS ILINDANCIA SUR STADO, ESTRUC	RECTANGULA L LOS ALEROS TURAS MÉTAL	ARES SIN TAPA S NO CUENTAN ICAS AFECTAI	AS, CABLES N CON CIELO DAS POR	

Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U NAS No.: 5142357

ENFOOLIE	DE MERCADO	O DEL T	FRRENC

BIEN	I VALUADO	COMPARABLE NO. 1		COMPARABLE NO. 2		COMPARABLE NO. 3		
De	escripción:	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	
ALA, Orotina, Orotina FRENTE AL HOGAR DE ANCIANO MANO DERECHA.	IS SEGUNDA ALAMEDA SEXTA CASA A	GANGA OROTINA 12 mill colones Ve TODOS los permisos al día Permisos mu disponibilidad de agua Uso su Plano Inscrito en registro público Cuenta servicios. Se entrega toda la documenta: sea verificada por comprador. Contacto	nicipales Carta ielo con todos los ción para que	Lote Orotina Alajuela Lote Zona de Ala 165 mts cuadrados, listo para constr ubicación. Frente a calle pública, 300 mts de la f centro de Orotina. Cuenta con per (disponibilidad de corriente y agua) municipales al día.Contacto: 85	uir, excelente Ruta 27, 5k del nisos al día , impuestos	Lote en Orotina - Urb. Villas del Re Residencial Maracaibo Lote #15 - Terreno en venta, ubicado Orotina, Urb. Villas del Re Totalmente plano, a nivel de calle, u residencial Ubicado en Alajuela, Orotina, Orotina	en Alajuela, y so de suelo	
Tipo de Información		https://www.encuentra24.com/costa-rica-e	s/bienes-raices-	https://www.encuentra24.com/costa-rica-	es/bienes-raices-		oienes-raice	
Superficie de Terreno		Х		Х		X		
Fecha Consulta		16/11/2023		16/11/2023		16/11/2023		
Valor Terreno		12.000.000		12.000.000		15.000.000		
Números de Contacto								
Valor Unitario del Terreno		52.282,05		72.727		93.423		
Ubicación	Callejón	Medianero	,9264	Medianero	,9264	Medianero	,926	
Dimensiones/Area de la Finca	117 m²	234 m²	1,257	165 m²	1,1201	160,56 m ²	1,110	
Servicios 1	4	4	1	4	1	4	1	
Servicios 2	16	16	1	16	1	16	1	
Tipo de vía	5	3	,8788	2	,8238	2	,823	
Relación Frente/Fondo			1		1		1	
Pendiente %			1		1		1	
Nivel respecto a calle			1		1		1	
Negociación			1		1		,8	
			1		1		1	
			1		1		1	
			1		1		1	
			1		1		1	
			1		1		1	
	AJUSTES/FACTOR RESULTANTE	1,0233		,8548		,6778		
	VALORES HOMOLOGADOS	53.502,8		62.168,85		63.317,86		

Conclusiones:

Se utilizaron referencias semejantes y comparables con el sujeto en estudio.

VALOR DEL TERRENO POR EL MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO (redondeado): 6.980.571

VALOR UNITARIO APLICABLE DEL TERRENO (redondeado): 59.663

Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U NAS No.: 5142357

		ENFOQUE DE	MERCADO DEL	TERRENO						
BIEN	VALUADO	COMPARABLE NO. 4		COMPARABLE NO. 5		COMPARABLE NO. 6	COMPARABLE NO. 6			
De	scripción:	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	Descripción Ajustes				
			•							
Tipo de Información										
Superficie de Terreno		Х		Х		X				
Fecha Consulta										
Valor Terreno										
Números de Contacto										
Valor Unitario del Terreno										
Ubicación	Callejón		1		1		1			
Dimensiones/Area de la Finca	117 m²		1		1		1			
Servicios 1	4		1		1		1			
Servicios 2	16		1		1		1			
Tipo de vía	5		1		1		1			
Relación Frente/Fondo			1		1		1			
Pendiente %			1		1		1			
Nivel respecto a calle			1		1		1			
Negociación			1		1		1			
			1		1		1			
LEKO.			1		1		1			
Nivel respecto a calle Negociación			1		1		1			
A III			1		1		1			
			1		1		1			
3	AJUSTES/FACTOR RESULTANTE	1		1		1				

0

0

Conclusiones:

VALORES HOMOLOGADOS

Página 4 de 18

0

										FORM	ATO DE	AVAL	ÚO L	IRBAN	O Y RI	JRAL								
Infor	me de Av	alúo No.: 214	1-209010	051275300-2	2023-U													NA:	S No .: 5142	2357				
	BANCO	: Banco Nac	ional do	Costa Pica										NOMBI	PE: CUIT	OO ALONSO	VADCAS	MESĘNI						
								AGENCI	 Λ· 211							OO ALONSO			RGAS MESI	ENI				
ш	SOLICIT			cados				AGLIVO	M. 214				- K						NGAS WES	LIN				
CLIENTE			CAMAR										VALUADOR	IDENII	FICACIO	N N°: 1-10:	26-0782							
ರ													. AL			ESIONAL: A								
	CORRE	O: acervante	s@bncr.	fi.cr										CORRE	EO: guido	ovargas12@	yahoo.com							
	TELÉFO	NO: 506-22	12-2000	x23430		IDENT	FICACIÓN N	°: 2-060	4-0471					TELÉF	ONO: 25	60-8071/834	16-7047	OTRO	D:					
												Enfo	oque	Físico										
	Valor dol	Terreno en E	studio /	Ároa Cultiva	ada / Árc	a Enmonts	ıda İnculta ó (`onstruid	2				•											
	Fracción	Área m			lor	Ju Emmonic	ida iriculta o	2011311 414		res de Aj	ustes					Valor Unita	ario		Indiviso				Valor	
				Unit	tario					T	'					Ajustado						ſ	Parcial	
	1	117		59.	663		1		1		1			1		59.663			100%			6.	980.57	1
	2						1		1		1			1		0			100%				0	
	3						1		1		1			1		0			100%				0	
	4 5					+	1	+	1	-	1			1		0			100%	-			0	
	Totales						•				<u> </u>			•					Valor del Te	rreno:		6.	980.57	1
		ndividual de la	s Eincas	c Eilialoc (có	lo on co	ndominios)																		
	Avaiuo ii	Forma de	is i ilicas	Área n		Valo	r	V.R		Ιv	'UT	Ed	lad		Estado	F.	Deprec.	F. Con	iserv.	1V	NR	VUR	2	Valor Unitario
		Explotación			_	Unitar		Nuev		_	ños)	(añ			Conserv							(años		Final
		-																						
	Totales			0				0													Valor Mej	oras al Te	rreno:	0
																			Pro	oporción	del valor me			0
	Valor de	las Construcc	iones																					
					Vol	lar I Initaria	V.D.	Nuovo		UIT (oñoo	,	Edod (oñ)		Donroo		Canaani		VAID		/UD (añaa)		Vole	: Unitaria Final
	ripo de o	construcción	Ar	rea m2	Val	lor Unitario	V.K.	Nuevo	V	'UT (años)	Edad (añ	105)	F.	Deprec.	F.	Conserv.		VNR	V	/UR (años)		Valu	Unitario Final
	Viv	vienda	5	51,15	:	260.000	13.2	99.000		50		36		0	,3808		0,819	4.1	147.651,2		15,6			81.088
	COR	REDOR		4,65		125.000	58	1.250		40		36			0,145		0,819	6	9.024,6		4,8			14.844
		ILAS		10		100.000	_	00.000		40		36			0,145		0,819	_	118.750		4,8			11.875
S																								
ENFOQUE DE COSTOS																								
)E C					-																	-		
JE																								
NFO																								
ш	Totales			65,8			14.8	80.250											Valor	de las C	Construccione	S:	4	.335.425,8
	Áreas y I	Elementos Ad	icionales	s Comunes	(sólo en	condomini	os):																	
	,	Descrip				Cantidad		Unitario	V	.R. Nuevo		VUT (año	ne)	Eda	d (años)	F	Deprec.	F (Conserv.	In	ıdiviso	Propo	orciona	idad de acuerdo
		Descrip	Cion		<u> </u>	Januada	Valor	Officialio		.rc. rucve		vor (dire		Luu	u (unos)		Бергее.		OUNSCI V.			con e	l factor	de copropiedad
							-													_	100%			
																				_	100%			
																				_	100%			
																				1	100%			
	Totales									0								Valo	or de los Ele	mentos (Comunes:			0
	Áreas y	Elementos Ac	licionale	s Privativos	(Instalac	ciones Esp	eciales y Obra	s Compl	ementaria:	s)														
		Descrip	ción		Ca	ntidad	Valor Uni	ario	V.R. N	uevo	VUT ((años)	Eda	ad (años)	F.	Deprec.	F. Co	onserv.		VN	IR .		Val	or Unitario Final
													+											
	Tatalaa																		Malan da I		A -II -I	-lee		
	Totales	ríosoo ToT							0										valor de i	os Eiem	entos Adicior	iales:		0
		FÍSICO TOT <i>A</i>																						11.315.996
	Avalúo I	ndividual de la		s Filiales (só		ndominios)		- P "			Di -	N-4 :		- 1 -	2	10 "	1	_			1 ^	V	-	T
		N° Inform			Finca	NI.5-	Identificad			NI-S		Catrastro	Árac	_	Registro	Conficien	_		erreno	ır		trucción	+	Total
		de Avalú	U		Filial	Núr	nero/unidad	Ar	ea m²	Nun	nero/unidad	' 	Área m	1* /	Área m²	Copropie		rea 0	Valo 0	"	- V	alor	+	0
						+		1				+		-				0	0		+		+	0
						+		+				\dashv						0	0				+	0
																		0	0		<u> </u>		╧	0
																		0	0					0
																						Tota	ls:	0

Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U NAS No.: 5142357

			ENFO	QUE DE MERCA	DO			
	BIE	N VALUADO	COMPARABLE NO. 1		COMPARABLE NO. 2	!	COMPARABLE NO. 3	
	De	escripción:	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes
	ALA, Orolina, Orolina FRENTE AL HOGAR DE ANCIANO MANO DERECHA.	OS SEGUNDA ALAMEDA SEXTA CASA A						
	Fuente de Información							
	Fecha Consulta							
	Precio de Oferta							
	Área Construcción	65,8 m²						
	Valor Unitario							
	Distancia Aprox. al Sujeto Km			1		1		1
	Ubicación	FRENTE AL HOGAR DE ANCIANOS SEG		1		1		1
	Dimens./Superf. Terreno	Х	Х	1	X	1	X	1
	Tipo de Propiedad			1		1		1
	Diseño/Estilo			1		1		1
	Edad/Conservación			1		1		1
	Superficie Habitable			1		1		1
	Número de Recámaras			1		1		1
0	Número de Baños			1		1		1
RCAD	Estacionamientos			1		1		1
JE ME				1		1		1
TIVO				1		1		1
ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO				1		1		1
E CON				1		1		1
Foou				1		1		1
EN				1		1		1

1

0

0

1

0

Conclusiones:

AJUSTES/FACTOR RESULTANTE

VALORES HOMOLOGADOS

ÁREA: 65,8 m²

VALOR ESTIMADO POR EL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO:

VALOR UNITARIO APLICABLE:

Página 6 de 18 ® NATIONWIDE APPRAISAL SERVICES INC. V21.01.01

Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U OBSERVATIONS: NAS No.: 5142357	IIENTO
OBSERVATIONS:	IIENTO
LA EDIFICACIÓN SE UBICA A 74 M DE CUERPO DE AGUA, SE RECOMIENDA DEMARCAR LA PROPIEDAD. LA VIVIENDA REQUIERE MEJORAS A NIVEL GENERAL, ASÍ COMO MEJORAS GENERALES DE MANTENI PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SISTEMA ELÉCTRICO, SE ENCUENTRA EN REGULAR A DEFICIENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN.	IENIO
TIEMPO ESTIMADO PARA LA VENTA DEL BIEN: ≤12 meses AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL: Local	
LOS VALORES OBTENIDOS POR LOS DIFERENTES ENFOQUES DE VALOR APLICADOS SON: VALOR DE TERRENO: 6.980.571 VALOR DEL LAS CONSTRUCCIONES: 4.335.425,8 VALOR DEL ENFOQUE DE COSTOS: 11.315.996,8 MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A: 4.335.425,8 VALOR DEL ENFOQUE DE MERCADO: VALOR DEL ENFOQUE DE MERCADO: VALOR DE VENTA FORZADA: UNA VEZ REVISADA Y ACORDADA LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VALORACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE ES: VALOR FINAL: 11.315.996,8 \[\text{Tal Como Está} \text{Como Terminado} \]	
CONCLUSIÓN DE VALOR DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD: FRENTE AL HOGAR DE ANCIANOS SEGUNDA ALAMEDA SEXTA CASA A MANO DERECHA. PROVINCIA: ALA CANTON: Orotina DISTRITO: Orotina UNA VEZ REVISADA Y CONCILIADA LA INFORMACIÓN, LOS ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE DE VALUACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DE LA PROPIEDAD ES A LA FECHA: 16/11/2023 VALOR FINAL: 11.315.996.8 MONTO DE LA SOLICITUD: 9.210.083,14 VALOR EN LETRAS: once millones trescientos quince mil novecientos noventa y seis y ochenta centavos SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA: Si No Si, Condicionado CO-FIRMANTE (si aplica) FIRMA:	
NOMBRE PERITO: GUIDO ALONSO VARGAS MESÉN NOMBRE PERITO: GUIDO ALONSO VARGAS MESÉN TIPO DE PROFESIONAL: Arquitecto TIPO DE PERITO: Perito Externo CFIA TIPO DE PROFESIONAL: TIPO DE PROFICO: REGISTRO #: CÓDIGO INSPECTOR: COD. EMPRESA: 358 FECHA DEL INFORME: 16/11/2023 PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: SI No PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: SI No FECHA DE INSPECCION: I6/11/2023 IDENTIFICACIÓN N°: 1-1026-0782 IDENTIFICACIÓN N° (cuando aplique)	
ANEXOS: Enfoque de Costos Enfoque de Mercado(4-6) Enfoque de Mercado (4-6) Enfoque de Mercad	



Frente de la Propiedad



Vista de la Calle



Foto Presencial

Fotos Adicionales 1-6

Fold 1

Descripción: ENTORNO SOBRE CALLE PRINCIPAL



Descripción: CALLEJÓN Y ELEVACIÓN



Descripción: CALLEJÓN DE ACCESO PARA INGRESAR A LA PROPIEDAD



Descripción: LATERAL EXTERNA



Descripción: ELEVACIÓN Y ENTORNO DE LA PROPIEDAD



Descripción: ACCESO Y CORREDOR , DAÑOS EN PISO CERÁMICO

Fotos Adicionales 7-12

Foto 7





Descripción:

DETALLE INTERNO



Descripción:

DETALLE EN PISOS

Foto 8



Descripción:

DETALLE INTERNO

Descripción:



Descripción:

DETALLES EN PARED, POLILLAS Y COMEJÉN



Descripción:

© NATIONWIDE APPRAISAL SERVICES INC.

DETALLES DE PINTURA DE PAREDES

Fotos Adicionales 13-18

Foto 13



Descripción:

CUARTO DE PILAS



Descripción:

CAÑO EN COLINDANTE SUR

Foto 14



Descripción:

CIELO RASO

Foto 17



Descripción:

Foto 15



Descripción:

FISURAS EN PAREDES

Foto 18



Descripción:

ESTADO CUBIERTAS

Fotos Adie	cionales 19-24
Foto 19	Foto 22
Descripción: CORROSIÓN ESTRUCTURAS MÉTALICAS	Descripción:
Foto 20	Foto 23
Descripción: ENCHAPES	Descripción:
Foto 21	Folo 24
Descripción:	Descripción:

Mapa de Ubicación





























Longitud

-84.529263

Latitud

9.909894


Sistema de coordenadas


WGS84 (Decimal)

Centrar









Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U

NAS No.: 5142357

Estudio de Registro

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA MATRICULA: 512753---000

PROVINCIA: ALAJUELA FINCA: 512753 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

SEGREGACIONES: NO HAY

NATURALEZA: TERRENO CON UNA CASA Y PATIO

SITUADA EN EL DISTRITO 1-OROTINA CANTON 9-OROTINA DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA

FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA

LINDEROS:

NORTE: CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 8.16M

SUR: JOSE LUIS GARCIA CHACON

ESTE: RICARDO OLDEMAR Y RAFAEL ADRIAN AMBOS QUESADA PEREZ

OESTE: MARCIA JIMENEZ ADANIS

MIDE: CIENTO DIECISIETE METROS CUADRADOS

PLANO: A-1685197-2013

IDENTIFICADOR PREDIAL:209010512753

ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA:

FINCA DERECHO INSCRITA EN

2-00307746 001 FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 9,660,000.00 COLONES

PROPIETARIO:

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA CEDULA JURIDICA 4-000-001021

ESTIMACIÓN O PRECIO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS

COLONES CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

DUEÑO DEL DOMINIO

PRESENTACIÓN: 2023-00428956-01 CAUSA ADQUISITIVA: REMATE

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27-JUN-2023

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES O AFECTACIONES: NO HAY

Emitido el 15-11-2023 a las 15:31 horas

Imprimir

Regresar

Comprar

Informe de Avalúo No.: 214-20901051275300-2023-U NAS No.: 5142357

Anexo Texto


NOTAS.

- 1- No se asume responsabilidad por la estabilidad y calidad del terreno, ni de la presencia del nivel freático ya que la información indicada en este informe, no incluye la realización de pruebas físicas de ingeniería, ni de laboratorio, tampoco se asume ninguna responsabilidad, por la firmeza de la estructura o durabilidad de los bienes. No se realizaron estudios geotécnicos al terreno, ni pruebas físicas de resistencia estructural a las construcciones, ya que este informe tiene solamente el alcance de un Avalúo
- 2- De igual forma no se asume responsabilidad alguna por vicios ocultos no detectables durante la inspección ocular de los inmuebles, que pueda presentar la edificación, ni por problemas o defectos presentes o futuros que pudiera presentar las instalaciones eléctricas, mecánicas y estructurales.
- 3- Se declara bajo fe de juramento que el suscrito no tiene ningún interés actual, ni futuro sobre el inmueble valorado.
- 4- No omitimos manifestar, que no se realizó levantamiento topográfico, por lo tanto, el área del terreno utilizada es la correspondiente al plano de catastro y estudio de registro literario adjunto, en la visita de campo se verificaron al frente a calle.
- Se indica que, para este bien, no se realizaron pruebas in situ, con el fin de comprobar la filtración, conductibilidad hidráulica, estudios geológicos, ni clasificaciones de horizontes, pruebas de drenaje, ni clasificación de suelos por lo que no se asume responsabilidad por vicios ocultos presentes en este informe.
- 6- El avalúo es reflejo de las condiciones encontradas el día en que se realizó la visita, por lo tanto, el valuador no es responsable por variaciones en los valores producto de situaciones físicas, políticas o económicas que se presenten con posterioridad a la fecha del avalúo y que resulten en diferencias con el resultado del presente análisis.
- 7- Algunos de los datos aquí vertidos, como por ejemplo la determinación de los riesgos, proviene de estudiar visualmente el entorno y las características de otros inmuebles similares y no de algún estudio pormenorizado, por lo que sus alcances se limitan a lo observado en la visita.
- 8- Se verifico la existencia de un sistema electromecánico con las características señaladas en este avalúo, hasta donde las posibilidades y el espacio físico lo permitan. No se asume ninguna responsabilidad por deficiencias en el electromecánico no visibles o no determinadas.
- 9- El valuador no asume ninguna responsabilidad por cualquier uso del avalúo distinto al establecido al crédito solicitado.
- 10- Se asume como correcta la información de otros profesionales incluida en los planos de agrimensura.
- 11- El valuador no toma responsabilidad por vicios o defectos ocultos durante la inspección ocular de los inmuebles o del examen de la documentación anotada.
- 12- El valuador no se pronuncia sobre ninguna situación jurídica (propiedad, derechos, gravámenes, y otros), pues es materia que no le compete y por lo tanto salva cualquier tipo de responsabilidad.
- Por ser Costa Rica un país con alta sismicidad y presencia de fallas geológicas, existe la posibilidad de un evento sísmico en cualquier momento, en cualquier parte del territorio nacional, sin que pueda estimarse su magnitud e intensidad. En cuanto al riesgo vulcanológico, al estar en la zona de influencia de varios volcanes activos, el riesgo y la intensidad de eventuales erupciones, es impredecible. Por lo tanto, el Perito Valuador firmante, no se hace responsable por los daños que pudieran provocar dichos eventos, sobre los inmuebles objeto de este avalúo.

Página 16 de 18 © NATIONWIDE APPRAISAL SERVICES INC. V21.01.01

Anexo Imagen 1

Descripción:



Certificado Catrastral 1

Descripción:

CERTIFICACIÓN CATASTRAL, TOMADA SNIT.

