AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 328
NOMBRE OFICINA Propósito: Cobro Judicial

INFORME DE AVALÚO 328-BRQ170-2026-V

NOMBRE DEUDOR(A)

Trejos	Zúñiga	Keylor Ariel	Céd. Identidad 6-0442-0865

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN EL BIEN

Provincia: 04 - HEREDIA
Cantón: 02 - BARVA
Distrito: 05 - SANTA LUCIA
Localidad: GETSEMANÍ

DIRECCIÓN EXACTA

De la Escuela Pública Alberto Paniagua, 400 mts al norte, mano izquierda, contiguo al IMS Industrial. **Plus Code 2VQR+7XV, Heredia, Barva.**

AVALÚO

VALOR TOTAL DE LOS BIENES **₡4 250 000,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES 00/100

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN 09/02/2026 FECHA DEL INFORME 09/02/2026

Nombre del Perito: Hugo Jorge Brian Gago

HUGO JORGE BRIAN GAGO (FIRMA)
Firmado digitalmente por HUGO JORGE BRIAN GAGO (FIRMA)
Fecha: 2026.02.09 22:04:27 -06'00'

Tipo de Profesional: Ingeniero Sección de Ingeniería — Firma del Perito

Número de registro: II Emp. 3139 Identificación N°: 08-0049-0523

Números telefónicos para contacto: 8396-3955
Correo electrónico / Dirección WEB: briangago@yahoo.com

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

VALOR DE LOS BIENES			328-BRQ170-2026-V
DESCRIPCION DEL BIEN			**Valor Total ¢**
01(UNO)	**AUTOMOVIL**		**₡4 250 000,00**
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	GREATWALL	**ESTILO:**	**M 4 CC 7151 SMA 0J**
EDAD(años)	7	**ESTADO**	BUENO
RESPALDO DE LA MARCA	MEDIO	**RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR**	**BUENO**
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	**NO**	**ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS**	MEDIO BAJO
PLACA:	BRQ170	**CARROCERIA:**	**SEDÁN 4 PUERTAS HATCHBACK**
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LGWED2A32KE604922	**AÑO-MODELO:**	**2019**
COLOR:	NEGRO	**CAPACIDAD: (personas)**	**5**
MARCA MOTOR:	GREATWALL	**NUMERO MOTOR:**	**GW4G151801001508**
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	**CILINDRADA:**	**1500** c.c.
TRACCION:	SENCILLA	**TRANSMISION:**	**Automática-manual**
LECTURA ODOMETRO:	**62 880** Km	**FECHA DE LECTURA:**	09/02/2026
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA	
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA
RANGO DE VALORES	Menor a $10.000	**TIEMPO DE VENTA**	Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)	15	**USO**	Particular

OTRAS CARACTERISTICAS GENERALES: Vehículo tipo sedán hatchback, año 2019, con 4 puertas y compuerta trasera, con cobertor plástico en: búmpers, puertas y guardabarros, asientos forrados en vinil color negro en regular estado, tracción 4x2, halógenos, transmisión dual, vidrios y espejos eléctricos, cierre central, vidrios polarizados, aire acondicionado, radio AM-FM con pantalla, llantas en mal estado con aros de lujo #16, llanta de repuesto en regular estado con aro de lata tipo galleta #16, sensores de retroceso, racks, alfombras de hule y juego de herramientas (falta la llave rana). Peso bruto (fabricante): 1166 kg. Motor marca Greatwall, potencia: 103 KW, 1500 c.c, de gasolina, 4 cilindros. El estado general del vehículo es bueno. En el momento de la inspección presentaba rayones en ambos búmpers, en las carátulas de los espejos retrovisores, en las puertas, en los guardabarros, en la tapa del motor y en la compuerta trasera. Además, tenía golpes en la puerta delantera derecha. También tenía el búmper trasero desmontado, los asientos tenían humedad, tenía pintura desgastada en el búmper trasero (costado izquierdo) y tenía el forro plástico desprendido en el guardabarro trasero izquierdo. La batería del vehículo estaba cargada, por lo que se pudo comprobar la ignición, el funcionamiento del motor y realizar la lectura del kilometraje de manera satisfactoria. El sticker del marchamo más reciente que tenía pegado es del 2024 y según la página web del INS tiene un monto al cobro al día de hoy de ₡353.336 (dos períodos al cobro). La Revisión Técnica Vehicular (octubre-2025) se encuentra vencida. Sí tenía las placas metálicas y el sticker de la placa en el parabrisas. Sí se tuvo acceso a la llave y se encontraba en buenas condiciones.

VALOR TOTAL DEL BIEN	**₡4 250 000,00**

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	328-BRQ170-2026-V

NOTAS IMPORTANTES:

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 09 de febrero del 2026 para el vehículo descrito en el presente informe pericial donde se encuentra a nombre de Keylor Ariel Trejos Zúñiga, cédula de identidad: 6-0442-0865. Asimismo, el vehículo placas BRQ170 posee gravámenes de contrato prendario y decreto de embargo. Además no tiene anotaciones ni infracciones/colisiones y sí posee un levantamiento.

2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de: Banco Nacional de Costa Rica en fecha 09 de febrero del 2026.

3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las instalaciones del Banco Nacional de Costa Rica en Getsemaní de Santa Lucía, Barva, en fecha 09 de febrero del 2026.

4. En la sección de fotografías se muestra que el sticker del marchamo más reciente es del 2024 y el sticker de la Revisión Técnica Vehicular que tiene es de Octubre 2025.

5. El valor unitario venal asignado al vehículo obedece a valores de mercado de unidades con similares características. Además, el vehículo de acuerdo con Registro de la Propiedad, están definido como: "Año de fabricación: 2019," y Estado Tributario: "Pago derechos de aduana" y se consideraron las variables entre otras de: estado actual, rodamiento, depreciación y el criterio de valor de mercado. Además, se realizaron consultas vía mercado de vehículos con las mismas o similares características a distintas Agencias Vendedoras de Vehículos tales como: Ambacar Costa Rica y a consultas vía nternet en páginas tales como:https://t.ly/1Le78 y https://t.ly/22Tp7. Se aplicó el método de valoración por comparables o mercado de vehículos similares para la determinación del valor final.

6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación del mismo.

7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

MEMORIA DE CÁLCULO	INFORME DE AVALÚO	328-BRQ170-2026-V






Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

ANEXO FOTOGRÁFICO


INFORME DE AVALÚO 328-BRQ170-2026-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



















Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.


ANEXO FOTOGRÁFICO


INFORME DE AVALÚO 328-BRQ170-2026-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).

















Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHÍCULO POR PLACA

El Vehículo Placa: BRQ170

Citas de Inscripción:

Tomo: 2019 Asiento: 00172628 Secuencia: 001 Fecha:18-mar-2019

Características Generales del Vehículo

Marca:	GREATWALL	Estilo:	M 4 CC 7151 SMA 0J
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
# de Serie:	LGWED2A32KE604922	Peso Vacio:	0.00 KG
Carroceria:	SEDAN 4 PUERTAS HATCHBACK	Peso Neto:	0.00 KG
Tracción:	4X2	PBV (Fabricante):	1,166.00 KG
# de Chasis:	LGWED2A32KE604922	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	4,950,000.00
Año Fabricación:	2019	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0.00 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	858319
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0.00 KG	Valor Contrato:	20,000.00
Color:	NEGRO	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	DOLARES
# de VIN:	LGWED2A32KE604922		

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	GW4G151801001508	Marca:	GREATWALL
# de Serie:	NO INDICADO	Modelo:	M 4 CC 7151 SMA 0J
Cilindrada:	1500 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	103 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	604420865	TREJOS ZUÑIGA KEYLOR ARIEL

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
CONTRATO PRENDARIO	**Tomo**	**Asiento**	**Secuencia**	**Fecha**
	2023	00747288	002	06-feb-2024
DECRETO DE EMBARGO	**Tomo**	**Asiento**	**Secuencia**	**Fecha**
	0800	01217319	001	24-jun-2024

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)
Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Si Posee Levantamiento

Fecha Inclusión	Rollo Inclusión	Imagen Inclusión	Fecha Levant.	Rollo Levant.	Imag
26-sep-2019	0	0	11-feb-2020	0	

Emitido: 09-Feb-2026 a las 20:34 horas

Imprimir Regresar Comprar