AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 78 | **INFORME DE AVALÚO** | 78-BSZ460-2024-V

NOMBRE Curridabat (COBRO JUDICIAL)

NOMBRE SOLICITANTE (S)

Banco Nacional de Costa Rica — Céd. Jurídica 4-000-1021

NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES — **Proporción de Derechos**

Banco Nacional de Costa Rica — Céd. Jurídica 4-000-1021 — 100%

NOMBRE DEL DEUDOR

LUCY IVANNIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ — Céd. Identidad 3-0335-0467

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES

Provincia: 02 - ALAJUELA
Cantón: 01 - ALAJUELA
Distrito: 13 - GARITA
Localidad: Lagos del Coyol

DIRECCIÓN EXACTA

Del Restaurante Fiesta de Maíz, 1.4 kilómetros al Este, frente a la finca de ASOTELETICA

IDENTIFICADOR PREDIAL

Identificador Predial: No hay información disponible

AVALÚO

VALOR TOTAL DE LOS BIENES **₡8,000,000.00**

VALOR EN LETRAS: Ocho millones de colones exactos

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA — SÍ

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN 08/02/2024 — FECHA DEL INFORME 09/02/2024

Nombre del Perito: Oscar Esquivel Carmona

OSCAR ESQUIVEL CARMONA (FIRMA) Firmado digitalmente por OSCAR ESQUIVEL CARMONA (FIRMA) Fecha: 2024.02.09 16:43:29 -06'00'

Tipo de Profesional: Ingeniero Industrial — Firma del Perito

Número de registro: II 3808 Emp. _____ — Identificación N°: 1-0504-0335

Números telefónicos para contacto: 2440-7070 / 8827-7070
Correo electrónico / Dirección WEB: oscaresquivelbn@gmail.com

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

VALOR DE LOS BIENES				78-BSZ460-2024-V
DESCRIPCION DEL BIEN				**Valor Total ¢**
01 (UN)	**AUTOMOVIL**			**₡8,000,000.00**
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:				
MARCA	DFSK	**ESTILO:**	GLORY 580	
EDAD(años)	4-5	**ESTADO**	REGULAR	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	**RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR**	ALTO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	**NO**	**ESCASEZ DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS**	BAJO	
PLACA:	BSZ460	**CARROCERIA:**	TODO TERRENO	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LVZA53P96LCB03140	**MODELO:**	2020	
COLOR:	PLATEADO	**CAPACIDAD: (personas)**	7	
MARCA MOTOR:	DFSK	**NUMERO MOTOR:**	SFG1819488530	
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	**CILINDRADA:**	1800 c.c.	
TRACCION:	SENCILLA	**TRANSMISION:**	automática	
LECTURA ODOMETRO:	66845 Km	**FECHA DE LECTURA:**	08/02/2024	
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:				
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA	
RANGO DE VALORES	Entre $10.000 y $25.000	**TIEMPO ESTIMADO DE VENTA**	Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)	10	**USO**	Particular	

Se trata de un vehículo año 2020 (5 años), de tracción sencilla, con carrocería todo terreno, de cuatro puertas, con capacidad para siete personas en regular estado general. La carrocería se encuentra empolvada y presenta los siguientes defectos : rayones en el parachoques delantero con leve desajuste, rayones en la tapa del motor, retrovisores rayados, rayones leves en costado derecho con golpe en la puerta trasera de ese costado, en el lado izquierdo rayones en el guardabarro delantero y en las puertas y rayones en la compuerta trasera. Posee motor delantero y llantas aro 17 en regular estado, con aros de lujo. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de cuero sintético de color gris (roto el del chofer). El vehículo se observó arrancado. Tiene llanta de repuesto y herramienta básica. Tiene radio de pantalla y antena. Equipado con bastidores de techo y techo panorámico. La batería está en mal estado. Está parqueado a la intemperie junto a otros vehículos.

VALOR TOTAL DEL BIEN	**₡8,000,000.00**

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	78-BSZ460-2024-V

NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 7 de febrero de 2024, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de LUCY IVANNIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, cédula de identidad N° 3-0335-0467. El vehículo posee un gravámen sin anotaciones.

2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 7 de febrero de 2024.

3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en el predio del Banco Nacional, localizado en Lagos del Coyol de Alajuela.

4. De la consulta al sistema se pudo comprobar que del vehículo se adeuda el marchamo 2024 (¢ 259,386.00) y tiene la inspección técnica al día hasta el mes de octubre de 2024. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	78-BSZ460-2024-V

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.

6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.

7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.

8. Se utiliza un tipo de cambio de ₡ 524.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

ANEXO FOTOGRÁFICO	INFORME DE AVALÚO	78-BSZ460-2024-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

COMPARABLES	INFORME DE AVALÚO	78-BSZ460-2024-V



55,000 kms



36,000 kms



31,000 kms

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

Detalle de Certificaciones o Productos

Bienes Monitoreados

Búsqueda Gráfica Marcas

Carrito de Compras

Consultas Gratuitas

Certificación Imágenes

Historial de Compras

Historial de Usos

Impuesto Personas Jurídicas

Índice Personas Físicas

Índice de Personas Jurídicas

Transitorio III Ley 9428

Mi Cuenta

Mi Inventario

Reserva de Matrícula

Solicitud de Placas

Salidas del País

Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: BSZ460

Citas de Inscripción:

Tomo: 2020 Asiento: 00097487 Secuencia: 001 Fecha:12-feb-2020

Características Generales del Vehículo

Marca:	DFSK	**Estilo:**	GLORY 580
Categoría:	AUTOMOVIL	**Capacidad:**	7 personas
Serie:	LVZA53P96LCB03140	**Peso Vacio:**	0
Carroceria:	TODO TERRENO 4 PUERTAS	**Peso Neto:**	0 kgrms.
Tracción:	4X2	**Peso Bruto:**	1510 kgrms.
Número Chasis:	LVZA53P96LCB03140	**Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):**	8,220,000.00
Año Fabricación:	2020	**Estado Actual:**	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	**Estado Tributario:**	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	**Clase Tributaria:**	2629331
Techo:	NO APLICA	**Uso:**	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	**Valor Contrato:**	28,000.00
Color:	PLATEADO	**Numero registral:**	0
Convertido:	N	**Moneda:**	DOLARES
VIN:	LVZA53P96LCB03140		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	SFG1819488530	Marca:	DFSK
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	SFG18
Cilindrada:	1800 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	97 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	303350467	RODRIGUEZ SANCHEZ LUCY IVANNIA

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	**Asiento**	**Secuencia**	**Fecha**
CONTRATO PRENDARIO	2023	00224353	002	12-abr-2023

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)
Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)