

Código: RE25-PR90RP02

Edición: 02 Página: 1

AVALÚO DE VEHICULO							
OFICINA N°	328		INFO	RME DE AVALÚO	328-CL315525-2	2024-V	
NOMBRE	COBRO JUDICIAL						
NOMBRE SOLICITANTE (S) Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica 4-000-1021							
NOMBRE PROPIE	ETARIO (S) DE LA FINCA DO	ONDE SE ENCUEN	TRAN LOS	BIENES	Proporción de I	Derechos	
Banco Nacional de	e Costa Rica			 Céd. Jurídica 4-00	0-1021	100%	
CRISTIAN RUIZ	MÉNDEZ	NOMBRE DI	EL DEUDC	OR Céd. Identidad 5-03	04-0205		
Provincia: Cantón: Distrito: Localidad:	<b>UBICACIÓN DE</b> 1 04 - HEREDIA 02 - BARVA 05 - SANTA LUCÍA GETSEMANÍ	LA FINCA DOND	E SE ENC	UENTRAN LOS BIENI	ES		
		DIRECCIÓ	N EXACTA	Λ			
De la Escuela Pú 2VQV+62F Barva	blica de Getsemaní 400 me , Heredia	etros al Norte, bod	legas a ma	no izquierda, contiguo	a IMS Industrial, l	Plus Code	
(dentificador Predi	al No hay informac	IDENTIFICAD ión disponible	OR PRED	IAL			
		AVA	LÚO				
VALOR TOTAL	DE LOS RIENES	<i>#</i> 15 000 000 00					
	VALOR TOTAL DE LOS BIENES						
SE RECOMIENDA	A ACEPTAR LOS BIENES	VALORADOS CO	MO GARA	NTÍA CREDITICIA		SÍ	
FECHA DE INSPI	ECCIÓN 17	<b>FECHA DE</b> I /09/2024		IA DEL INFORME	18/09/2024		
Nombre del Perito	Oscar Es	quivel Carmona					
Γipo de Profesiona	l Ingeniero Indu	ıstrial		Firma	del Perito		
Número de registro	<u>II 3808</u>	Emp	_	Identificación N°	1-0504-0335		
	os telefónicos para contacto lectrónico / Dirección WEB			2440-7070 / 8827-7070 caresquivelbn@gmail.com	<u>n</u>		



Código: RE25-PR90RP02

Edición: 03 Página: 2

	VALOR 1	DE LOS	BIENES	328-CL315	525-2024-V	
DESCRIPCION DEL BIEN					Valor Total ¢	
01 (UN)	O1 (UN) AUTOMOVIL					
	СО	N LAS S	SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	•		
MARCA	ISUZU		ESTILO:	D MA	AX LS	
EDAD(años)	5-6		ESTADO	REGI	ULAR	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO		RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	AL	ТО	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO ESCASEZ DE DISTRIBUCIÓN DE RI MECÁNICOS ESPECIALIZADOS		ESCASEZ DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO		
PLACA:	CL315525		CARROCERIA:	PICK UP		
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	MPATFS85JKT001743		MODELO:	20	2019	
COLOR:	PLATEADO		CAPACIDAD: (personas)		4	
MARCA MOTOR:	ISUZU		NUMERO MOTOR:	4JJ1T	C8907	
COMBUSTIBLE:	DIESEL		CILINDRADA:	3000	c.c.	
TRACCION:	DOBLE		TRANSMISION:	Manual		
LECTURA ODOMETRO:	194900 Km		FECHA DE LECTURA:	17/09/2024		
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:			NO APLICA			
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:				NO APLICA		
RANGO DE VALORES	Entre \$25.000 y \$	640.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 mese	es y 12 meses	
VIDA UTÍL(años) 10		USO	Parti	Particular		


Se trata de un vehículo año 2019 (6 años), de doble tracción, con carrocería Pick Up, de dos puertas, con capacidad para cuatro personas, en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos: rayones varios en el parachoques delantero (leve desajuste), rayones leves con muestras de óxido en la tapa del motor, rayones en ambos costados con golpe en el guardabarro trasero izquierdo y degradación de pintura en el guardabarro trasero derecho, luz de freno derecho quebrada, rayones en la compuerta trasera con muestras de corrosión, golpes y rayones en el parachoques trasero, golpe y rayones en la parte trasera de la cabina y rayones en el techo. Posee motor delantero y llantas aro 16 en regular estado. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela con cobertores (roto el del chofer y el cielo de la cabina está sucio o manchado). El vehículo se observó arrancado. Posee radio original y la antena está quebrada. No tiene llanta de repuesto y la herramienta está incompleta. Equipado con estribos (el izquierdo en regular estado) y cobertor de piso de cajón. Las placas de circulación están en regular estado. Está parqueado a la intemperie en el lote contiguo a las bodegas.

VALOR TOTAL DEL BIEN #15,000,000.00



Código: RE25-PR90RP02 Edición: 03


Página: 3





Código: RE25-PR90RP02 Edición: 03

Página: 4





Código: RE25-PR90RP02

Edición: 03 Página: 5

#### ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME DE AVALÚO 328-CL315525-2024-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



































Código: RE25-PR90RP02 Edición: 03 Página: 6


COMPARABLES INFORME DE AVALÚO 328-CL315525-2024-V



108,000 Kms

83,000 Kms





36,000 kms

### 

Bienes Monitoreados

Búsqueda Gráfica Marcas

Carrito de Compras

Consultas Gratuitas 🕱

Certificación Imágenes

Historial de Compras

Historial de Usos

Impuesto Personas Jurídicas

Índice Personas Físicas

Índice de Personas Jurídicas

Transitorio III Ley 9428

Mi Cuenta

Mi Inventario

Reserva de Matrícula

Solicitud de Placas

Consulta Salidas del País

Certificado Inmobiliario

Tarjeta de Salidas del País

Titulo de Propiedad

### Avisos importantes

Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

### REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: CL 315525

Citas de Inscripción:

Tomo: 2019 Asiento: 00261154 Secuencia: 001 Fecha:02-may-2019

# Características Generales del Vehículo

Marca:	ISUZU	Estilo:	D MAX LS
Categoría:	CARGA LIVIANA	Capacidad:	4 personas
Serie:	MPATFS85JKT001743	Peso Vacio:	0
Carroceria:	CAMIONETA PICK-UP CAJA ABIERTA O CAM-PU	Peso Neto:	1870 kgrms.
Tracción:	4X4	Peso Bruto:	2800 kgrms.
Número Chasis:	MPATFS85JKT001743	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo)	: 12,530,000.00
Año Fabricación:	2019	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	Clase Tributaria:	2589456
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	36,300.00
Color:	PLATEADO	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	DOLARES
VIN:	MPATFS85JKT001743		

# CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor: 4JJ1TC8907 Marca: ISUZU
N. Serie: NO INDICADO Modelo: ICL8018
Cilindrada: 3000 C.C Cilindros: 4
Potencia: 132 KW Combustible: DIESEL
Fabricante: NO INDICADO Procedencia: DESCONOCIDA

## Calidad(es) del(os) Propietario(s)

[areas and a second and a second areas a				
Detaile	Tipo	Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDUL	A DE IDENTIDAD	503040205	RUIZ MENDEZ CRISTIAN

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
CONTRATO PRENDARIO	<b>Tomo</b> 2019	<b>Asiento</b> 00261154	Secuencia 002	<b>Fecha</b> 02-may-2019
EMBARGO PRACTICADO		<b>Asiento</b> 00929712	Secuencia 001	<b>Fecha</b> 10-ago-2022
DECRETO DE EMBARGO	<b>Tomo</b> 0800	<b>Asiento</b> 01196558	Secuencia 001	<b>Fecha</b> 09-may-2024
EMBARGO PRACTICADO	<b>Tomo</b> 0800	<b>Asiento</b> 01216856	Secuencia 001	Fecha 21-jun-2024

No Posee Anotación(es)

Si Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

	Section of the sectio		and forest and and and	Anteres of the second s	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
Marie V	Número de	Número	D . 15		A
Tipo	Sumaria	Roleta	Kollo	Imágen	Autoridad Judicial