

AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	328	INFORME DE AVALÚO	328-BPV957-2025-V
NOMBRE	COBRO JUDICIAL		
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			Proporción de Derechos
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	100%
NOMBRE DEL DEUDOR			
DIANDRA FRANCELLA VEGA QUIRÓS		Céd. Identidad 7-0176-0048	
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	02 - ALAJUELA		
Cantón:	01 - ALAJUELA		
Distrito:	11 - TURRÚCARES		
Localidad:	Turrúcares centro		
DIRECCIÓN EXACTA			
Predio anexo a la Sucursal del Banco Nacional, Plus Code XM5M+P4P Turrúcares, Provincia de Alajuela			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	₡4,800,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Cuatro millones ochocientos mil colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	12/02/2025	FECHA DEL INFORME	13/02/2025
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	II 3808	Emp.	Identificación N° 1-0504-0335
Números telefónicos para contacto		2440-7070 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES			328-BPV957-2025-V	
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢	
01 (UN)	AUTOMOVIL		¢4,800,000.00	
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:				
MARCA	SSANG YONG	ESTILO:	TIVOLI	
EDAD(años)	7-8	ESTADO	REGULAR	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASEZ DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO	
PLACA:	BPV957	CARROCERIA:	TODO TERRENO	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	KPT20A1VSKP226826	MODELO:	2018	
COLOR:	PLATEADO	CAPACIDAD: (personas)	5	
MARCA MOTOR:	SSANG YONG	NUMERO MOTOR:	17391002130882	
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1600	c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	automática	
LECTURA ODOMETRO:	157139	Km	FECHA DE LECTURA:	12/02/2025
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:				
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA	
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO ESTIMADO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular	
Se trata de un vehículo año 2018 (8 años), de tracción sencilla, con carrocería todo terreno, de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : parabrisas fracturado, rayones varios en el parachoques delantero, rayones en la tapa del motor, retrovisores con rayones leves, rayones en ambos costados, con golpes en la puerta delantera derecha, en la puerta trasera izquierda, abolladuras en la puerta del chofer, degradación de pintura del par izquierdo del parabrisas, rayones en el parachoques trasero con golpe del lado izquierdo (desajuste) y rayones en el techo. Posee motor delantero y llantas 205/60R16, tres marca BRIDGESTONE y una KUMHO atrás, en regular estado, con aros de lata con copas. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color gris (roto el asiento del chofer). El vehículo se observó arrancado. Tiene llanta de repuesto y herramienta básica. Cuenta con radio de pantalla y antena. La batería está en mal estado. Está parqueado a la intemperie junto a otros vehículos.				
VALOR TOTAL DEL BIEN			¢4,800,000.00	

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	328-BPV957-2025-V
<p>NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 12 de febrero de 2025, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de ELISA MARÍA DE LA TRINIDAD VEGA MONGE, cédula de identidad N° 3-0301-0279. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina 328 COBRO JUDICIAL, en fecha 11 de febrero de 2025.3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en el predio del Banco Nacional, localizado en Turrúcares de Alajuela.4. En la visita se pudo comprobar que el vehículo tiene el marchamo 2025 y la inspección técnica DEKRA al día hasta el mes de julio de 2025. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.		


NOTAS	INFORME DE AVALÚO	328-BPV957-2025-V
<p>5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.</p> <p>6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.</p> <p>7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.</p> <p>8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 512.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.</p>		

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

328-BPV957-2025-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



COMPARABLES

INFORME DE AVALÚO


328-BPV957-2025-V



27,600 kms (Manual)



98,000 kms (Automático)



97,000 kms (Manual)

Detalle de Certificaciones o Productos ★

- Bienes Monitoreados
- Búsqueda Gráfica Marcas
- Carrito de Compras
- Consultas Gratuitas ★
- Certificación Imágenes ★
- Historial de Compras
- Historial de Usos
- Impuesto Personas Jurídicas
- Índice Personas Físicas
- Índice de Personas Jurídicas
- Transitorio III Ley 9428
- Mi Cuenta
- Mi Inventario
- Reserva de Matrícula
- Solicitud de Placas
- Consulta Salidas del País
- Certificado Inmobiliario
- Tarjeta de Salidas del País
- Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHÍCULO POR PLACA

El Vehículo Placa: BPV957

Citas de Inscripción:

Tomo: 2018 Asiento: 00203906 Secuencia: 001 Fecha:04-abr-2018

Características Generales del Vehículo

Marca:	SSANG YONG	Estilo:	TIVOLI
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
# de Serie:	KPT20A1VSKP226826	Peso Vacío:	0.00 KG
Carrocería:	TODO TERRENO 4 PUERTAS	Peso Neto:	0.00 KG
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	1,335.00 KG
# de Chasis:	KPT20A1VSKP226826	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	6,580,000.00
Año Fabricación:	2018	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0.00 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	Clase Tributaria:	1558513
Techo:	TECHO DURO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0.00 KG	Valor Contrato:	15,688,692.00
Color:	PLATEADO	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	COLONES
# de VIN:	KPT20A1VSKP226826		

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	17391002130882	Marca:	SSANG YONG
# de Serie:	NO INDICADO	Modelo:	XWSJC2S
Cilindrada:	1600 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	93 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	303010279	VEGA MONGE ELISA MARIA DE LA TRINIDAD

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2018	00203906	002	04-abr-2018
DECRETO DE EMBARGO	0800	01295110	001	19-dic-2024

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Si Posee Levantamiento

Fecha Inclusión	Rollo Inclusión	Imagen Inclusión	Fecha Levant.	Rollo Levant.	Imagel
06-jun-2018	0	0	14-ago-2018	0	
03-abr-2019	0	0	05-jun-2020	0	