

AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N°	328	INFORME DE AVALÚO	328-BXJ966-2024-V
NOMBRE	COBRO JUDICIAL	NOMBRE SOLICITANTE (S)	
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES		Proporción de Derechos	
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	100%
NOMBRE DEL DEUDOR			
JOSUÉ DANIEL DE LA O VARGAS		Céd. Identidad 4-0202-0999	
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCÍA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
DIRECCIÓN EXACTA			
De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial, Plus Code 2VQV+62F Barva, Heredia			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	₡12,000,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Doce millones de colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	09/10/2024	FECHA DEL INFORME	10/10/2024
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	II 3808	Emp.	Identificación N° 1-0504-0335
Números telefónicos para contacto Correo electrónico / Dirección WEB		2440-7070 / 8827-7070 oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES			328-BXJ966-2024-V
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢
01 (UN)	AUTOMOVIL		₡12,000,000.00
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	CHERY	ESTILO:	TIGGO 7 PRO LUX
EDAD(años)	1-2	ESTADO	BUENO
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASEZ DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO
PLACA:	BXJ966	CARROCERIA:	TODO TERRENO
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LVVDB21B4PD701916	MODELO:	2023
COLOR:	NEGRO	CAPACIDAD: (personas)	5
MARCA MOTOR:	CHERY	NUMERO MOTOR:	SQRE4T15CAPNC02215
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1500 c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	automática
LECTURA ODOMETRO:	26839 Km	FECHA DE LECTURA:	09/10/2024
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA	
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA
RANGO DE VALORES	Entre \$10.000 y \$25.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular
<p>Se trata de un vehículo año 2023 (2 años), de tracción sencilla, con carrocería todo terreno, de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas, en buen estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : retrovisor izquierdo golpeado y fracturado y rayones leves en el costado izquierdo. Posee motor delantero y llantas marca GitiComfort, 225/60R18, en regular estado con aros de lujo. La parte interna del automotor se observó en buen estado, con asientos de cuero sintético de color negro. El vehículo se observó arrancado. Posee radio de pantalla y antena. Tiene llanta de repuesto y herramienta completa. Está equipado con techo panorámico y bastidores. Se encuentra parqueado a la intemperie junto a otros vehículos.</p>			
VALOR TOTAL DEL BIEN			₡12,000,000.00

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	328-BXJ966-2024-V
NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)		
1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 9 de octubre de 2024, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de JOSUÉ DANIEL DE LA O VARGAS, cédula de identidad N° 4-0202-0999. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.	2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 8 de octubre de 2024.	3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia.

NOTAS**INFORME DE AVALÚO****328-BXJ966-2024-V**

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.
6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.
7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.
8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 524.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

328-BXJ966-2024-V


(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



COMPARABLES

INFORME DE AVALÚO


328-BXJ966-2024-V



19,950 Kms (Automático)



8,600 Kms (Automático)



28,530 kms (Automático)

Detalle de Certificaciones o Productos

Bienes Monitoreados

Búsqueda Gráfica Marcas

Carrito de Compras

Consultas Gratuitas

Certificación Imágenes

Historial de Compras

Historial de Usos

Impuesto Personas Jurídicas

Índice Personas Físicas

Índice de Personas Jurídicas

Transitorio III Ley 9428

Mi Cuenta

Mi inventario

Reserva de Matrícula

Solicitud de Placas

Consulta Salidas del País

Certificado Inmobiliario

Tarjeta de Salidas del País

Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono: 2202-0888.

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS**

El Vehículo Placa: BXJ966

Citas de Inscripción:

Tomo: 2023 Asiento: 00089471 Secuencia: 001 Fecha: 07-feb-2023

Características Generales del Vehículo

Marca:	CHERY	Estilo:	TIGGO 7 PRO LUX
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	LVVDB21B4PD701916	Peso Vacío:	0
Carrocería:	TODO TERRENO 4 PUERTAS	Peso Neto:	1450 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	1815 kgrms.
Número Chasis:	LVVDB21B4PD701916	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	11,730,000.00
Año Fabricación:	2023	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	4505 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	SENCILLA	Clase Tributaria:	2662037
Techo:	TECHO DURO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	42,000.00
Color:	NEGRO	Número registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	DOLARES
VIN:	LVVDB21B4PD701916		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	SQRE4T15CAPNC02215	Marca:	CHERY
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	NO INDICADO
Cilindrada:	1500 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	108 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	402020999	DE LA O VARGAS JOSUE DANIEL

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscript			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2023	00089471	002	07-feb-2023
DECRETO DE EMBARGO	0800	01195252	001	08-may-2024

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)