

AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	328	INFORME DE AVALÚO	328-JFS189-2024-V
NOMBRE	COBRO JUDICIAL		
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			Proporción de Derechos
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	100%
NOMBRE DEL DEUDOR			
YOHANA ESTEFANI CALDERÓN CAMACHO		Céd. Identidad 1-1673-0755	
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCÍA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
DIRECCIÓN EXACTA			
De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial, Plus Code 2VQV+62F Barva, Heredia			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	₡4,000,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Cuatro millones de colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	08/11/2024	FECHA DEL INFORME	11/11/2024
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	II 3808	Emp.	Identificación N° 1-0504-0335
Números telefónicos para contacto		2440-7070 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES				328-JFS189-2024-V	
DESCRIPCION DEL BIEN				Valor Total ¢	
01 (UN)		AUTOMOVIL		₡4,000,000.00	
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:					
MARCA		KIA		ESTILO:	
EDAD(años)		6-7		ESTADO	
RESPALDO DE LA MARCA		ALTO		RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA		NO		ESCASEZ DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	
PLACA:		JFS189		CARROCERIA:	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:		KNAB2512AJT062209		MODELO:	
COLOR:		BLANCO		CAPACIDAD: (personas)	
MARCA MOTOR:		KIA		NUMERO MOTOR:	
COMBUSTIBLE:		GASOLINA		CILINDRADA:	
TRACCION:		SENCILLA		TRANSMISION:	
LECTURA ODOMETRO:		219196 Km		FECHA DE LECTURA:	
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:				NO APLICA	
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:				NO APLICA	
RANGO DE VALORES		Menor a \$10.000		TIEMPO DE VENTA	
VIDA UTÍL(años)		10		USO	
Se trata de un vehículo año 2018 (7 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán hatchback, de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas, en regular estado general. El vehículo es de color blanco (en el Registro Nacional aparece como color celeste). La carrocería presenta los siguientes defectos : golpes y rayones en el parachoques delantero con degradación de pintura, desajuste y partes plásticas sueltas, rayones en la tapa del motor, retrovisores rayados, rayones en ambos costados, con golpe importante en la puerta y estribo del chofer y abolladura sobre la puerta trasera derecha, rayones sobre las puertas delanteras, trasera derecha y en el techo, así como rayones en el parachoques trasero con leve desajuste. Posee motor delantero y llantas 185/65R14, marcas FIRESTONE adelante y KENDA y SUNWIDE atrás en regular estado, con aros de lujo con rayones. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color gris (rotos adelante). El vehículo se observó arrancado (la batería está en mal estado). La palanca de cambios se siente bloqueada y el arrancador no funciona correctamente. Adicionalmente, no funciona el mecanismo de apertura de la compuerta trasera. Posee radio original y antena. Tiene llanta de repuesto y herramienta básica. Está parqueado a la intemperie junto a otros vehículos.					
VALOR TOTAL DEL BIEN				₡4,000,000.00	

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	328-JFS189-2024-V
NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)		
1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 8 de noviembre de 2024, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de YOHANA ESTEFANI CALDERÓN CAMACHO, cédula de identidad N° 1-1673-0755. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones. 2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 7 de noviembre de 2024. 3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia. 4. En la visita se pudo comprobar que el vehículo tiene el marchamo 2024 y la inspección técnica DEKRA al día hasta el mes de setiembre de 2025. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.		

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	328-JFS189-2024-V
5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita. 6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo. 7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien. 8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 517.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.		

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

328-JFS189-2024-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



COMPARABLES


INFORME DE AVALÚO

328-JFS189-2024-V



65,000 Kms (Manual)

104,000 Kms (Manual)



51,000 kms (Manual)

Detalle de Certificaciones o Productos ★

- Bienes Monitoreados
- Búsqueda Gráfica Marcas
- Carrito de Compras
- Consultas Gratuitas ★
- Certificación Imágenes ★
- Historial de Compras
- Historial de Usos
- Impuesto Personas Jurídicas
- Índice Personas Físicas
- Índice de Personas Jurídicas

- Transitorio III Ley 9428
- Mi Cuenta
- Mi Inventario
- Reserva de Matrícula
- Solicitud de Placas
- Consulta Salidas del País
- Certificado Inmobiliario
- Tarjeta de Salidas del País
- Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: JFS189

Citas de Inscripción:

Tomo: 2017 Asiento: 00782961 Secuencia: 001 Fecha:15-dic-2017

Características Generales del Vehículo

Marca:	KIA	Estilo:	PICANTO
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	KNAB2512AJT062209	Peso Vacio:	0
Carroceria:	SEDAN 4 PUERTAS HATCHBACK	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	888 kgrms.
Número Chasis:	KNAB2512AJT062209	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	4,850,000.00
Año Fabricación:	2018	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	Clase Tributaria:	2565744
Techo:	TECHO DURO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	15,600.00
Color:	CELESTE	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	DOLARES
VIN:	KNAB2512AJT062209		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	G4LAHP035214	Marca:	KIA
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	G6S6K3615
Cilindrada:	1248 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	63 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	116730755	CALDERON CAMACHO YOHANA ESTEFANI

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2017	00782961	002	15-dic-2017
EMBARGO PRACTICADO	0800	01268420	001	22-oct-2024

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Si Posee Levantamiento

Fecha Inclusión	Rollo Inclusión	Imagen Inclusión	Fecha Levant.	Rollo Levant.	Imagen
04-dic-2018	0	0	19-feb-2019	0	0