

AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N°

47

INFORME DE AVALÚO

47-JMD031-2023-V

NOMBRE
 Desamparados (COBRO JUDICIAL)

NOMBRE SOLICITANTE (S)

Banco Nacional de Costa Rica

Céd. Jurídica 4-000-1021

NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES

Proporción de Derechos

Banco Nacional de Costa Rica

Céd. Jurídica 4-000-1021

100%

NOMBRE DEL DEUDOR

SERGIO CASTILLO MORA

Céd. Identidad 3-0296-0486

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES

Provincia: 04 - HEREDIA

Cantón: 02 - BARVA

Distrito: 05 - SANTA LUCÍA

Localidad: GETSEMANÍ

DIRECCIÓN EXACTA

De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial

IDENTIFICADOR PREDIAL

Identificador Predial

No hay información disponible

AVALÚO

VALOR TOTAL DE LOS BIENES
₡4,000,000.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatro millones de colones exactos

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA

SÍ

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN

29/09/2023

FECHA DEL INFORME

02/10/2023

Nombre del Perito

Oscar Esquivel Carmona

Tipo de Profesional

Ingeniero Industrial

Firma del Perito

Número de registro

II 3808

Emp.

Identificación N°

1-0504-0335

 Números telefónicos para contacto
 Correo electrónico / Dirección WEB

 2431-4646 / 8827-7070
oscaresquivelbn@gmail.com

VALOR DE LOS BIENES			47-JMD031-2023-V
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢
01 (UN)	AUTOMOVIL		₡4,000,000.00
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	RENAULT	ESTILO:	KWID 1.0
EDAD(años)	4-5	ESTADO	REGULAR
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO
PLACA:	JMD031	CARROCERIA:	SEDÁN HATCHBACK
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	93YRBB002KJ389329	MODELO:	2019
COLOR:	GRIS	CAPACIDAD: (personas)	5
MARCA MOTOR:	RENAULT	NUMERO MOTOR:	B4DA405Q019143
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1000 c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual
LECTURA ODOMETRO:	110689	Km	FECHA DE LECTURA:
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA	
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular
<p>Se trata de un vehículo año 2019 (5 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán hatchback, de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas, en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : golpe y rayones en el parachoques delantero reventado y desajustado (luz delantera derecha quebrada), golpe importante en el guardabarro delantero derecho que compromete la puerta delantera derecha y la tapa del motor, golpe y rayones en el parachoques trasero, golpe y rayones en la compuerta trasera, en el lado izquierdo el guardabarro delantero presenta rayones y abolladuras (falta parte de la ladera) y las puertas presentan abolladuras, retrovisores rayados y abolladuras en techo. Posee motor delantero y llantas aro 14 en regular estado con aros de lata con copas en mal estado. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color gris-negro (sucios con quemaduras de cigarrillo). Las puertas del lado derecho no tienen manija interna y las del lado izquierdo tienen las manijas quebradas. El forro interno de la puerta trasera izquierda está rayado. Los vidrios y retrovisores son de cierre y ajuste manual. El vehículo se observó arrancado. Posee radio de pantalla y antena. Tiene llanta de repuesto y herramienta incompleta. La batería está en mal estado. Está parqueado a la intemperie en el lote contiguo a las bodegas.</p>			
VALOR TOTAL DEL BIEN			₡4,000,000.00

NOTAS**INFORME DE AVALÚO**

47-JMD031-2023-V

NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 28 de setiembre de 2023, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de SERGIO ANTONIO CASTILLO MORA, cédula de identidad N° 3-0296-0486. El vehículo posee un gravámen sin anotaciones.
2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 28 de setiembre de 2023.
3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia.
4. En la consulta al sistema se pudo comprobar que del vehículo se adeuda un periodo de marchamo (₡ 377,573.00) y tiene la revisión técnica vencida desde el mes de enero de 2023. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

NOTAS**INFORME DE AVALÚO****47-JMD031-2023-V**

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.
6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.
7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.
8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 543.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO****47-JMD031-2023-V**

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



- [Bienes Monitoreados](#)
- [Búsqueda Gráfica Marcas](#)
- [Carrito de Compras](#)
- [Consultas Gratuitas !\[\]\(756219e9389f679d57027482aa5cf5fc_img.jpg\)](#)
- [Certificación Imágenes](#)
- [Detalle de Servicios](#)
- [Historial de Compras](#)
- [Historial de Usos](#)
- [Impuesto Personas Jurídicas](#)
- [Índice Personas Físicas](#)
- [Índice de Personas Jurídicas](#)
- [Transitorio III Ley 9428](#)
- [Mi Cuenta](#)
- [Mi inventario](#)
- [Reserva de Matrícula](#)
- [Solicitud de Placas](#)
- [Salidas del País](#)
- [Título de Propiedad](#)

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS**

El Vehículo Placa: JMD031

Citas de Inscripción:

Tomo: 2019 Asiento: 00721055 Secuencia: 001 Fecha: 05-dic-2019

Características Generales del Vehículo

Marca:	RENAULT	Estilo:	KWID 1,0
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	93YRBB002KJ389329	Peso Vacío:	0
Carrocería:	SEDAN 4 PUERTAS	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	HATCHBACK	Peso Bruto:	760 kgrms.
Número Chasis:	93YRBB002KJ389329	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	6,530,000.00
Año Fabricación:	2019	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	Clase Tributaria:	2601155
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	18,700.00
Color:	GRIS	Número registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	DOLARES
VIN:	93YRBB002KJ389329		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	B4DA405Q019143	Marca:	RENAULT
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	B4DA405
Cilindrada:	1000 C.C	Cilindros:	3
Potencia:	43 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	302960486	CASTILLO MORA SERGIO ANTONIO

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscript			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2019	00721055	002	05-dic-2019

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Si Posee Levantamiento

Fecha Inclusión	Rollo Inclusión	Imagen Inclusión	Fecha Levant.	Rollo Levant.	Imagen
27-feb-2020	0	0	26-nov-2020	0	0