AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 328
NOMBRE OFICINA Propósito: Cobro Judicial

INFORME DE AVALÚO 328-SLV727-2026-V

NOMBRE DEUDOR(A)

Silva	Trejos	Jose Ángel	Céd. Identidad 7-0045-0150

SOLICITANTE DEL AVALÚO

Banco	Nacional	de Costa Rica	Céd. Jurídica 4-000-001021

PROPIETARIO(A) DEL VEHÍCULO

Silva	Trejos	Jose Ángel	Céd. Identidad 7-0045-0150

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN EL BIEN

Provincia: 04 - HEREDIA
Cantón: 02 - BARVA
Distrito: 05 - SANTA LUCIA
Localidad: GETSEMANÍ

DIRECCIÓN EXACTA

De la Escuela Pública Alberto Paniagua, 400 mts al norte, mano izquierda, contiguo al IMS Industrial. **Plus Code 2VQR+7XV, Heredia, Barva.**

AVALÚO

VALOR TOTAL DE LOS BIENES **₡15 250 000,00**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES 00/100

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN 14/04/2026 FECHA DEL INFORME 15/04/2026

Nombre del Perito: Hugo Jorge Brian Gago

HUGO JORGE BRIAN GAGO (FIRMA)
Firmado digitalmente por HUGO JORGE BRIAN GAGO (FIRMA)
Fecha: 2026.04.15 20:12:57 -06'00'

Tipo de Profesional: Ingeniero Sección de Ingeniería — Firma del Perito

Número de registro: II Emp. 3139 Identificación N°: 08-0049-0523

Números telefónicos para contacto: 8396-3955
Correo electrónico / Dirección WEB: briangago@yahoo.com

Documentacion Oficial

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

VALOR DE LOS BIENES				328-SLV727-2026-V
DESCRIPCION DEL BIEN				**Valor Total ¢**
01(UNO)	**AUTOMOVIL**			**₡15 250 000,00**
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:				
MARCA	HONDA	**ESTILO:**		**HRV EX**
EDAD(años)	4	**ESTADO**		BUENO
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	**RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR**		**ALTO**
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	**NO**	**ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS**		BAJO
PLACA:	SLV727	**CARROCERIA:**		**TODO TERRENO 4 PUERTAS**
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	MRHRV3840NT030224	**AÑO-MODELO:**		**2022**
COLOR:	GRIS	**CAPACIDAD: (personas)**		**5**
MARCA MOTOR:	HONDA	**NUMERO MOTOR:**		**L15ZB1141931**
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	**CILINDRADA:**	**1498**	c.c.
TRACCION:		**TRANSMISION:**		**automática**
LECTURA ODOMETRO:	**55 182** Km	**FECHA DE LECTURA:**		14/04/2026
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA		
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA	
RANGO DE VALORES	Entre $25.000 y $40.000	**TIEMPO DE VENTA**		Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)	15	**USO**		Particular

OTRAS CARACTERISTICAS GENERALES: Vehículo tipo todo terreno, año 2022, con 4 puertas y compuerta trasera, con cobertor plástico en: búmpers, puertas y guardabarros, asientos forrados en tela color gris en buen estado, tracción 4x2, transmisión automática, vidrios y espejos eléctricos, cierre central, aire acondicionado, radio AM-FM con pantalla, llantas en regular estado con aros de lujo #17, llanta de repuesto en regular estado con aro de lata #17, cámara y sensores de retroceso, alfombras de felpa (3) y juego de herramientas. Peso bruto (fabricante): 1740 kg. Motor marca Honda, potencia: 89 KW, 4 cilindros, gasolina, 1498 c.c. El estado general del vehículo es bueno. En el momento de la inspección presentaba rayones en ambos búmpers, en las carátulas de los espejos retrovisores, en las puertas, en los guardabarros traseros, en la tapa del motor y en el techo. Además tenía golpes en las puertas del costado derecho. También los asientos estaban sucios, le faltaba el emblema de la marca en el aro de la llanta delantera izquierda y la compuerta trasera no abría. La batería del vehículo estaba cargada, por lo que se pudo comprobar la ignición, el funcionamiento del motor y realizar la lectura del kilometraje de manera satisfactoria. El sticker del marchamo más reciente que tenía pegado es del 2023 y según la página web del INS tiene un monto al cobro al día de hoy de ₡ 3.281.605. La Revisión Técnica Vehicular (julio-2025) se encuentra vencida. Sí tenía las placas metálicas y el sticker de la placa en el parabrisas. Sí se tuvo acceso a la llave y se encontraba en buenas condiciones. El arranque del vehículo es mediante botón.

VALOR TOTAL DEL BIEN	**₡15 250 000,00**

Documentacion Oficial

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	328-SLV727-2026-V

NOTAS IMPORTANTES:

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 15 de abril del 2026 para el vehículo descrito en el presente informe pericial donde se encuentra a nombre de Jose Ángel Silva Trejos, cédula de identidad: 7-0045-0150. Asimismo, el vehículo placas SLV727 posee un gravámen de contrato prendario. Además no tiene anotaciones, infracciones/colisiones ni levantamientos.

2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de: Banco Nacional de Costa Rica en fecha 15 de abril del 2026.

El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las instalaciones del Banco Nacional de Costa Rica en Getsemaní de Santa Lucía, Barva, en fecha 14 de abril del 2026.

4. En la sección de fotografías se muestra que el sticker del marchamo más reciente es del 2023 y el sticker de la Revisión Técnica Vehicular que tiene es de Julio 2025.

5. El valor unitario venal asignado al vehículo obedece a valores de mercado de unidades con similares características. Además, el vehículo de acuerdo con Registro de la Propiedad, están definido como: "Año de fabricación: 2022" y Estado Tributario: "Pago derechos de aduana" y se consideraron las variables entre otras de: estado actual, rodamiento, depreciación y el criterio de valor de mercado. Además, se realizaron consultas vía mercado de vehículos con las mismas o similares características a distintas Agencias Vendedoras de Vehículos tales como: Honda Costa Rica y a consultas vía internet en páginas tales como: https://t.ly/Ntjmz y https://t.ly/PD7X6. Se aplicó el método de valoración por comparables o mercado de vehículos similares para la determinación del valor final.

6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación del mismo.

7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

MEMORIA DE CÁLCULO	INFORME DE AVALÚO	328-SLV727-2026-V





Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.


ANEXO FOTOGRÁFICO


INFORME DE AVALÚO 328-SLV727-2026-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



















Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO 328-SLV727-2026-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del m…duras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).
















Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

REPÚBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHÍCULO POR PLACA

El Vehículo Placa: SLV727

Citas de Inscripción:

Tomo: 2023 Asiento: 00074475 Secuencia: 001 Fecha:06-feb-2023

Características Generales del Vehículo

Marca:	HONDA	Estilo:	HRV EX
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
# de Serie:	MRHRV3840NT030224	Peso Vacio:	0.00 KG
Carroceria:	TODO TERRENO 4 PUERTAS	Peso Neto:	1,274.00 KG
Tracción:	4X2	PBV (Fabricante):	1,740.00 KG
# de Chasis:	MRHRV3840NT030224	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	17,820,000.00
Año Fabricación:	2022	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	4,330.00 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	SENCILLA	Clase Tributaria:	3139029
Techo:	TECHO DURO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0.00 KG	Valor Contrato:	34,724.00
Color:	GRIS	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	DOLARES
# de VIN:	MRHRV3840NT030224		

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	L15ZB1141931	Marca:	HONDA
# de Serie:	NO INDICADO	Modelo:	NO INDICADO
Cilindrada:	1498 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	89 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	700450150	SILVA TREJOS JOSE ANGEL

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2023	00074475	002	06-feb-2023

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)
Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)

Emitido: 15-Apr-2026 a las 18:50 horas

Imprimir Regresar Comprar