Fecha: 09/04/2024	
Institución: Banco Nacional de Costa Rica	
	IA, DEL CRUCE RINCÓN DE ZARAGOZA-CALLE JIMÉNEZ-LAS QUEBRAD
Número de Avalúo: 5153274	
TIEMPO ESTIMADO PARA LA VENTA DEL BIEN: ≤18 meses	Valor Concluido: 55.041.511
AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL: Local	Fecha de Inspección: 04/04/2024
Se recomienda aceptar el bien valorado como garantía crediticia: 🔀 Si	☐ No ☐ Si, Condicionado
Observaciones Generales: No se aprecian limitaciones, finca con plantación de café.	
	CO-FIRMANTE (si aplica)
FIRMA:	CO-FIRMA:
Nombre: Alexander A. León Araya	Nombre:
Tipo de Profesional: Ing. Civil	Tipo de Profesional:
Idenfiticación #: 3-101-342925-00	Idenfiticación #:

## FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

 Informe de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R
 Liquidez: Medio Alta
 NAS No.: 5153274

	BANCO: Banco Nacional de Costa Rica		NOMBRE: Alexand	er A. León Araya						
	OFICINA: 214-Bienes Adjudicados COD. AGENCIA: 214		EMPRESA: Perito Externo - RIO GRANDE INGENIERIA S.A.							
띹	SOLICITANTE: Banco Nacional de Costa Rica			J°: 3-101-342925-00						
CLIENTE	CLIENTE: 6962-1-2 C.L R.S CAFETALERA RIO GRANDE C.R.S SOCIE	VALUADOR	TIPO DE PROFESI							
	CORREO: trivera@bncr.fi.cr			riograndeingenieria.com						
	TELÉFONO: 506-2010-1313 IDENTIFICACIÓN N°: 3-101-489775		TELÉFONO: 8864-							
	NOMBRE PROPIETARIO: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA IDENTIFICACIÓN Nº: 4-000-0	001021			DERECHOS: 1009	%				
	PROVINCIA: 2 ALA CANTON: 7 Palmares DISTRITO: 4 Santiago LOCALIDAD: LAS QUEBRADAS									
IEDAD	DIRECCIÓN EXACTA: PALMARES, SANTIAGO, BARRIO SANTA LUCIA, DEL CRUCE RINCÓN DE ZARAGOZA:									
ROPIE	IDENTIFICADOR PREDIAL: 20704014792300 PLANO DE CATASTRO N°:	A-1181741-20	007	ÁREA REGIS	TRADA: 6.563,5 m²					
	ZONA DEL AVALÚO: BNCR-Alajuela USO PREDOMINANTE: Others OCUPADO POR: VIGENCIA CONTRATO:									
	LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS PARA EL TERRENO SON COINCIDENTES CON EL PLANO CATASTRA	ADO (ÁREA, I	FORMA, LINDEROS, I	JBICACIÓN Y OTROS): 🛛 S	☐ No					
	INSCRIPCIÓN DE: La Finca	(	SEGÚN: El Plano Y El	Registro						
	PROPÓSITO: ☐ Estimar el Valor Físico ☐ Estimar el Valor de Mercado ☐									
	OBJETO: Crédito de Adquisición Refinanciamento Constru	ucción	⊠ Bienes Adjud	dicados						
	USUARIO PROPUESTO (NOMBRE):									
NAL	SOLICITADO POR: Cliente de arriba Otro									
ADICIONA	VALOR: Actual Retroactivo Futuro									
	Actualización de un avalúo elaborado en:		con vencimiento en:		Avalúo No.:					
ORMACIÓN	TIPO DE PROPIEDAD: Urbano Rural LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN CONDOMIN	_	_	N ESPECIALIZADO: Si	⊠ No CO	N CONSTRUCCIONE	S: ⊠ Si ∐ No			
NFOR			MINIO/CONJUNTO (si		OIN 1441TE					
	USO PREDOMINANTE DEL BIEN: Olto		DESCRIPCION O ESP	ECIFIQUE: FINCA CON CAFE,						
	ID. PREDIAL FINCA MATRIZ: ID. PREDIAL FINCA FILIAL:  ÁREA Mª FINCA MATRIZ: ÁREA Mª FINCA FILIAL:		ÁREA M² PRIVATIVAS		ÁREAS C	OMINES				
	ÁREA M² PLANO CATASTRO: ÁREA M² ID. PREDIAL:		ÁREA M² ESC. CONS		DEMASIA					
	FACTOR DE COPROPIEDAD: 0			ONAL DEL TERRENO:						
	ACTIVIDAD DEL LUGAR: Residencial Comercial Industrial Agrop		Otro	PROPIEDADES EN LA MISMA	ZONA	De	Hasta			
	TIPO DEL DISTRITO: Urbano Suburbano Rural Recre		Otro	RANGO DE ANTIGÜEDAD (año						
		inuyendo [		RANGO DE PRECIOS:	·					
SI SI	DENSIDAD:			VISIÓN DEL MERCADO (	DFERTA:	☐ Alta 🖂	Normal Baja			
ENTORNO	NIVEL SOCIOECONÓMICO: Media				DEMANDA:	☐ Alta 🖂	Normal Baja			
DELE	ZONAS CERCANAS: Alta Media Baja						_			
	ZONAS CERCANAS: Alta Media Baja TENDENCIA DE PRECIOS: Aumentando Estable Disminuyendo  FACILIDADES DE MANO DE OBRA: Regular ACTIVIDAD CONGRUENTE CON LA ZONA: SI No									
DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS:									
DES	ita de una finca con café, no se está trabajando, está en abandono, el vencindario va en aumento, ya hay calle asfaltada, se está colocando corriente eléctrica (en esta finca aún no llega), agua, esta calle que pasa al frente de la piedad, no tenía salida,									
	ahora si, y se van construyendo más casas, por lo que la considero una zona suburbana, las fincas poco a poco van convirtiéndose en áreas residenciales.									
	DIMENSIONES: 44.91	SERVICIO	S: Teléfono	⊠ Señal Celular	Alcantarillado	☐ Sistema S	anitario 🔀 Caño			
	11/17	SERVICIO	☐ Internet	Cuneta	_	_	_			
		AGUA:	_	_	П					
	DIFERENCIA CON SUPERFICIE REGISTRO:		⊠ Si	No	□					
	TOPOGRAFÍA: Quebrada	ADICIONA	ALES: Calle de C	_	Recolección B	_	☐ Cordón			
	PENDIENTE: Desendente	FLECTRIC	Alumbrad		□					
	ZONIFICACIÓN:		CIDAD: Si Tiene	No Tiene     ■	<u> </u>					
_	FUENTE:	MATERIAL	RUTA: Primaria	Secundaria	Terciaria	Camino Ve	ecinal Calle Loca			
TERRENO / FINCA	ÁRBOLES o ANTENAS DE GRAN DIMENSIÓN:   ☑ Si □ No	ANCHO DI								
ENO/			ORTE PÚBLICO:	Si 🔀 No						
≈	ESTADO FÍSICO: Bueno		MILIODLICO.							
臣	POSIBILIDAD DE DAÑOS: Si No Ninguno		JARDINES/PARQUES: SI No EDIFICIOS COMENALES: Distancia entre 1500 m y 2500 m							
臣		JARDINES	_		cia entre 1500 m y 2	500 m				
担	POSIBILIDAD DE DAÑOS: SI No Ninguno	JARDINES EDIFICIOS	_	BLICOS o COMUNALES: Distan	cia entre 1500 m y 2					
TE	POSIBILIDAD DE DAÑOS: SI No Ninguno  CUERPO DE AGUA CERCANO: SI No Ninguno	JARDINES EDIFICIOS TIPO DE A	S COMERCIALES, PÚI	BLICOS o COMUNALES: Distan						
TEF	POSIBILIDAD DE DAÑOS: SI NO Ninguno  CUERPO DE AGUA CERCANO: SI NO Ninguno  DESLIZAMIENTO: SI NO Ninguno  EXISTEN GRAVÁMENES: SI NO  COMENTARIOS:	JARDINES EDIFICIOS TIPO DE A	S COMERCIALES, PÚI	BLICOS o COMUNALES: Distan						
131 TE	POSIBILIDAD DE DAÑOS: SI NO Ninguno  CUERPO DE AGUA CERCANO: SI NO Ninguno  DESLIZAMIENTO: SI NO Ninguno  EXISTEN GRAVÁMENES: SI NO	JARDINES EDIFICIOS TIPO DE A	S COMERCIALES, PÚI	BLICOS o COMUNALES: Distan						
91	POSIBILIDAD DE DAÑOS: SI NO Ninguno  CUERPO DE AGUA CERCANO: SI NO Ninguno  DESLIZAMIENTO: SI NO Ninguno  EXISTEN GRAVÁMENES: SI NO  COMENTARIOS:	JARDINES EDIFICIOS TIPO DE A	S COMERCIALES, PÚI	BLICOS o COMUNALES: Distan						

Informe de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R

NAS No.: 5153274

	COORDENADAS PROYECTADA									AS CRTM 05						
Ī		VÉF	RTICE			E	STE			NORT	TE				ALTITUD	
			1			45	1.488			1.109.400				1.103		
S	3				451.502				1.109.3	359			1.091			
NADA			8			45	1.621			1.109.4	448				1.085	
COORDENADAS			ÁREA m²: 0						VALC	OR UNITARIO DE RE	EFERENCIA: 0					
8	COMENTARI	IOS: jo nivel, pendier	****	nte												
	Lote con bay	o riivei, perialei	no descender													
	AÑO DE CON	NSTRUCCIÓN:	0		Т	IPO DE CONSTR	RUCCIÓN:				TECHOS:					
		STRUCCIÓN:				UBIERTA:					CONDICIÓN:		Óptimo	Bueno	Regular	Malo Malo
	EDAD EFECT	TIVA:	0		años E	STRUCTURA:										
	VIDA ÚTIL RI	EMANENTE:	0			NTREPISO:										
	ÁREA CONS		ο		<b>I</b>	IPOLOGÍA CONS	STRUCTIVA:				FACHADA/EX	TERIOR:				
	(Cons. Acces					STADO DE LA E	LA EDIFICACIÓN:				CONDICIÓN:		Óptimo [	Bueno	Regular	Malo
	(Cons. Acces	EMANENTE: sorias)	0		años A	VANCE DE OBR	A:									
					P	ORCENTAJE CO	BERTURA:									
+	ACARADOS	INTERIORES:	Danida	Olalaa						CLOSETS/ARMA	ADIOS: 🗆				Decides	
	Repello	INTERIORES.	Paredes	Cielos						AISLAMIENTO:	ARIOS: (		☐ Buer		Regular Sótano	☐ Malo ☐ Entretecho
	Empastado									LÍNEAS DE PLO	_	rcciio		ucs	Solario	Littlectorio
	Enchape									Diseño arquitect		Óptimo	☐ Buei	no 🔲	Regular	Malo
										EMPOTRADOS/I	EXTRAS: [	Estufa	Horno	Lava	adora de Platos	Garburator
				<u> </u>						Extractor de	e Aire Siste	ema de Se	eguridad 🔲	Chimenea [	Tragaluz	Solario
	PISOS:									☐ Ventiladores		Central		Filtro Aire [	Sauna	
	SISTEMA EL	ÉCTRICO:	Si Entubado	☐ No Entub	ado					Bañera de F	Hidromasaje		☐ Puerta	Automática de	Cochera	Piscina
	TANQUE DE	CAPTACIÓN D	E AGUA:							CONDICIÓN INT	EDIOD: 🗆 (	Óntimo	□ Rue		Pegular	□ Malo
	AIRE ACONE	DICIONADO:								CONDICIÓN INTERIOR: Optimo Bueno Regular Malo						Walo
	RED AGUA C	CALIENTE:														
IONE	GAS LP:															
IRUCC	UBICACIÓN:															
CONSTRUCCIONES		DE LOS CUART					В.									<b>/</b>
	NIVEL	ENTRADA	SALA	COMEDOR	COCINA	RECÁMARAS	COMPLETO	MEDIO B.	SALA MEC.							ÁREA
	PRINCIPAL			1												
	SEGUNDO			1												
	TERCERO			1		1										
-																
	TOTALES:		CUARTOS:	0	RECÁMARA	S: 0	BAÑOS:	)	NÚMERO DE	ESPACIOS DE EST	TACIONAMIENTO	D:		ÁREA TOTA	L	
	COMENTARIOS: CONDICIÓN PARTICULAR DE PAREDES, REPELLOS, CI					CIELOS Y PISOS	, ADEMÁS DE	FISURAS 6 DE	SPLOMES. DES	CRIBIR CONDICION	NES PARTICULAI	RES DE L	OS INMUEBLE	S DIFERENTE	S A VIVIENDA.	
				no hay construcc		CIEECO I I 1303	, ADENIAS DE	I ISONAS O DE	DI EGINES. DES	CKIBIK CONDICION	NESTANTIGUEA	KES DE E	OS INWOLDER	.5 DII ENEMIE	JA VIVIENDA.	

## FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R NAS No.: 5153274

ENFOCHE DE MERCADO	A DEL TEDDENIA	

BIEN	I VALUADO	COMPARABLE NO. 1		COMPARABLE NO. 2		COMPARABLE NO. 3		
De	escripción:	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	
	SANTA LUCIA, DEL CRUCE RINCÓN DE QUEBRADAS (CRUCE FRENTE A LA M. AL ESTE, SOBRE MARGEN	ALA, Palmares, Santiago PALMARES, SANTIAGO, BARRIO SAN' CRUCE RINCÓN DE ZARAGOZA-CALLE QUEBRADAS (CRUCE FRENTE A LA F M AL SUR Y 300 M. AL ESTE, SOBR IZQUIERDO, CERCA DEL SUJ	TA LUCIA, DEL E JIMÉNEZ-LAS ORY FAY) 335 E MARGEN	ALA, Palmares, Zaragoz PALMARES, ZARAGOZ		ALA, Palmares, Santiago PALMARES, SANTIAGO, sobre principal a Santiago 5 m del sujeto		
Tipo de Información		Local, Mary Segura Rodrígu	ez	Encontrado en Internet , encuentra 24	CODIGO JV353	Rótulo en Venta William Delg	jado	
Superficie de Terreno		33 m X 116 m		32 m X 122 m		107 m X 60 m		
Fecha Consulta		04/04/2024		04/04/2024		04/04/2024		
Valor Terreno		70.000.000		60.000.000		192.000.000		
Números de Contacto						8863 1500		
Valor Unitario del Terreno		18.178,98		15.349		30.000		
Ubicación	5	5	1	5	1	5	1	
Dimensiones/Area de la Finca	6.563,5 m <sup>2</sup>	3.580,6 m <sup>2</sup>	,8386	3.909 m²	,8428	6.400 m²	,9917	
Servicios 1	1	1	1	1	1	2	,9704	
Servicios 2	5	15	,7408	15	,7408	16	,7189	
Tipo de vía	5	5	1	4	,9357	4	,9357	
Relación Frente/Fondo			1		1		1	
Pendiente %	8,0	0,9	1,0013	0,9	1,0013	1.1	1,0039	
Nivel respecto a calle	8,0	0,93	1,0039	0,9	1,003	1	1,006	
Frente	44,91	116	1,0801	32	1,0884	107	,8049	
Forma	0,7	0,9	,7778	0,9	,7778	1	,7	
Localización	1	1	1	1	1	0,9	,9	
Negociación	1	0,9	,9	1	1	0,9	,9	
			1		1		1	
			1		1		1	
	AJUSTES/FACTOR RESULTANTE	,4722		,4967		,2984		
	VALORES HOMOLOGADOS	8.583,3		7.623,67		8.950,99		

Conclusiones:

Lotes encontrados en el sitio e internet, el primer comparable un señor vecino que me indicó que esa finca muy cerca del sujeto la estaban vendiendo en ese monto, no tenia número teléfono de la propietaria, solo nombre

VALOR DEL TERRENO POR EL MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO (redondeado): 55.041.511

VALOR UNITARIO APLICABLE DEL TERRENO (redondeado): 8.386

#### FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL Informe de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R NAS No.: 5153274 NOMBRE: Alexander A. León Araya BANCO: Banco Nacional de Costa Rica EMPRESA: Perito Externo - RIO GRANDE INGENIERIA S.A. OFICINA: 214-Bienes Adjudicados COD. AGENCIA: 214 SOLICITANTE: Banco Nacional de Costa Rica IDENTIFICACIÓN N°: 3-101-342925-00 CLIENTE: 6962-1-2 C.L R.S CAFETALERA RIO GRANDE C.R.S SOCIE TIPO DE PROFESIONAL: Civil Eng. CORREO: trivera@bncr.fi.cr CORREO: aleon@riograndeingenieria.com TELÉFONO: 506-2010-1313 IDENTIFICACIÓN N°: 3-101-489775 TELÉFONO: 8864-5176 / 2445-4549 OTRO: Enfoque Físico Valor del Terreno en Estudio / Área Cultivada / Área Enmontada Inculta ó Construida Fracción Área m2 Valor Factores de Ajustes Valor Unitario Indiviso Valor Unitario Ajustado Parcial 6.563,5 8.386 8.386 100% 55.041.511 2 0 100% 0 100% 3 1 1 1 0 0 100% 4 0 0 5 0 100% 0 55.041.511 Totales Valor del Terreno Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios) Forma de Área m2 V.R. VUT Edad Estado F. Deprec. F. Conserv. VNR VUR Valor Unitario Explotación Unitario Nuevo (años) (años) de Conserv (años) Totales 0 0 Valor Mejoras al Terreno Proporción del valor mejoras al terreno 0 Valor de las Construcciones Tipo de construcción Valor Unitario V.R. Nuevo VUT (años) Edad (años) F. Deprec. F. Conserv. VNR VUR (años) Valor Unitario Final ENFOQUE DE COSTOS Totales 0 0 Valor de las Construcciones 0 Áreas y Elementos Adicionales Comunes (sólo en condominios) Proporcionalidad de acuerdo con el factor de copropiedad Valor Unitario V.R. Nuevo VUT (años) Edad (años) F. Deprec. F. Conserv. Indiviso 100% 100% 100% 100% 100% Totales Valor de los Elementos Comunes: 0 0 Áreas y Elementos Adicionales Privativos (Instalaciones Especiales y Obras Complementarias) Valor Unitario VUT (años) Edad (años) Valor Unitario Final Descripción Cantidad V.R. Nuevo F. Deprec. F. Conserv. Totales Valor de los Flementos Adicionales: VALOR FÍSICO TOTAL: 55.041.511 Avalúo Individual de las Fincas Filiales (sólo en condominios) Identificador Predial Plano Catrastro N° Informe Finca Registro Coeficiente Terreno Construcción Total de Avalúo Filial Número/unidad Número/unidad Área m² Copropiedad Valor Área m² Área m² Área Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 0

## FORMATO DE AVALÚO URBANO Y RURAL

Informe de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R NAS No.: 5153274

	ENFOQUE DE MERCADO										
	BIE	N VALUADO	COMPARABLE NO. 1		COMPARABLE NO. 2	?	COMPARABLE NO. 3				
	D	escripción:	Descripción	Ajustes	Descripción	Ajustes	Descripción Ajuste				
	ALA, Palmares, Santiago PALMARES, SANTIAGO, BARRIO ZARAGOZA-CALLE JIMÉNEZ-LAS FORY FAY) 335 M AL SUR Y 775 I IZOUIERDO.	SANTA LUCIA, DEL CRUCE RINCÓN DE S QUEBRADAS (CRUCE FRENTE A LA M. AL ESTE, SOBRE MARGEN									
	Fuente de Información										
	Fecha Consulta										
	Precio de Oferta										
	Área Construcción m²										
	Valor Unitario										
	Distancia Aprox. al Sujeto Km			1		1		1			
	Ubicación	PALMARES, SANTIAGO, BARRIO SANTA		1		1		1			
	Dimens./Superf. Terreno	Х	Х	1	X	1	Х	1			
	Tipo de Propiedad			1		1		1			
	Diseño/Estilo			1		1		1			
	Edad/Conservación			1		1		1			
	Superficie Habitable			1		1		1			
	Número de Recámaras			1		1		1			
	Número de Baños			1		1		1			
3CAD(	Estacionamientos			1		1		1			
E MEF				1		1		1			
TIVO				1		1		1			
ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO				1		1		1			
COM				1		1		1			
OOUE				1		1		1			
ENF				1		1		1			

1

0

1

0

1

0

Conclusiones:

AJUSTES/FACTOR RESULTANTE

VALORES HOMOLOGADOS

ÁREA:	m²
VALOR ESTIMADO POR EL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO:	
VALOR UNITARIO APLICABLE:	

Página 5 de 11 © NATIONWIDE APPRAISAL SERVICES INC. V21.01.01

	FORMATO	DE AVALÚO URBA	ANO Y RURAL				
Infor	rne de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R		NAS No.: 5153274				
JADES	OBSERVATIONS:  No se aprecian limitaciones, finca con plantación de café.						
LIMITACIONES Y SALVEDADES							
TIEMPO DE EXPOSICIÓN	TIEMPO ESTIMADO PARA LA VENTA DEL BIEN: ≤18 meses		AMBITO MÍNIMO DE MERCADO POTENCIAL: Local				
RESUMEN DE VALORES	LOS VALORES OBTENIDOS POR LOS DIFERENTES ENFOQUES DE VALOR APLICADOS SON:  VALOR DE TERRENO: 55.041.511  VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES: 0  VALOR DEL ENFOQUE DE COSTOS: 55.041.511  MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A: 0  VALOR DEL ENFOQUE DE MERCADO:  VALOR DE VENTA FORZADA:  UNA VEZ REVISADA Y ACORDADA LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE CADA ENFOQUE VALOR FINAL: 55.041.511		CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE ES:				
	UNA VEZ REVISADA Y CONCILIADA LA INFORMACIÓN, LOS ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DE CA A LA FECHA: 09/04/2024 VALOR FINAL: 55.041.511  VALOR EN LETRAS: cincuenta y cinco millones cuarenta y uno mil quinientos once		DISTRITO: Santiago  ACIÓN, MI CONCLUSIÓN ES QUE EL VALOR COMERCIAL DE LA PROPIEDAD ES  MONTO DE LA SOLICITUD: 31.257.345,01	AL ESTE, SOBRE MARGE			
CONCLUSIÓN Y CERTIFICACIÓN	FIRMA:		FIRMA:				
VY CE	NOMBRE PERITO: Alexander A. León Araya		NOMBRE CO-FIRMANTE:				
-USIÓI	TIPO DE PROFESIONAL: Ing. Civil TIPO DE PERITO: Perito Externo CFIA		TIPO DE PROFESIONAL: TIPO DE PERITO:				
CONC	REGISTRO #: IC-19012		REGISTRO #:				
	CODIGO INSPECTOR: 742  COD. EMPRESA: 345		CÓDIGO INSPECTOR:				
	FECHA DEL INFORME: 09/04/2024		FECHA DEL INFORME:				
	PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: Si No		PERSONALMENTE INSPECCIONÉ LA PROPIEDAD: SI No				
	FECHA DE INSPECCIÓN: 04/04/2024		FECHA DE INSPECCIÓN:				
	IDENTIFICACIÓN N°: 3-101-342925-00		IDENTIFICACIÓN N° (cuando aplique)				
	ANEXOS:			<u> </u>			
		Fotos Adicionales 19-24	Mapa de Ubicación Anexo Imagen 1				
		Fotos Adicionales 25 -30	☐ Plano Catrastro ☐ Anexo Imagen 2				
		Estudio de Registro	☐ Anexo Texto ☐ Anexo Imagen 3				
Dágin	Certificado Catrastral 1 Certificado Catrastral 2	IONIWIDE APPRAISAL SEE	DAILLEZ INC	V21 01 01			



Frente de la Propiedad



Vista de la Calle




Foto Presencial

NAS No.: 5153274



# Informe de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R NAS No.: 5153274 Fotos Adicionales 7-12 Foto 7 Foto 10 Descripción: LA FINCA LA FINCA Descripción: Foto 8 Foto 11 LA FINCA LA FINCA Descripción: Descripción: Foto 12 Descripción: LA FINCA Descripción: EN ESTA FOTOGRAFÍA SE ILUSTRA TAMBIEN EL POLIGONO APROXIMADO DE LA FINCA

NAS No.: 5153274



Informe de Avalúo No.: 214-20704014792300-2024-R

NAS No.: 5153274

### Estudio de Registro

## REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA MATRICULA: 147923---000

PROVINCIA: ALAJUELA FINCA: 147923 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

SEGREGACIONES: NO HAY

NATURALEZA: DE CAFE

SITUADA EN EL DISTRITO 4-SANTIAGO CANTON 7-PALMARES DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA

LINDEROS:

NORTE : ALBINO ROJAS Y OTROS SUR : LIDIA RORIGUEZ ALVARADO ESTE : ALBINO ROJAS Y OTRO

OESTE: CALLE PUBLICA CON 44M

MIDE: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES METROS CON CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS

PLANO: A-1181741-2007

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA NUMERO 147923 Y ADEMAS PROVIENE DE 1969-594-007

VALOR FISCAL: 27,081,329.00 COLONES

## PROPIETARIO:

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA CEDULA JURIDICA 4-000-001021

ESTIMACIÓN O PRECIO: VEINTIUN MILLONES COLONES

DUEÑO DEL DOMINIO

PRESENTACIÓN: 2013-00300655-01 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22-ENE-2014

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

RESERVAS Y RESTRICCIONES CITAS: 307-19701-01-0901-001 REFERENCIAS: 1969-594-007 AFECTA A FINCA: 2-00147923 -000 CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

Emitido el 04-04-2024 a las 20:49 horas

Imprimir Regresar Comprar