

AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	208	INFORME DE AVALÚO	208-TSJ0313-2021-V
NOMBRE	Oficina Principal (COBRO JUDICIAL)		
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			Proporción de Derechos
No se encuentra información en el expediente			0
NOMBRE DEL DEUDOR			
JOSE ANIBAL ARRONIS CASTILLO		Céd. Identidad 1-0447-0653	
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCÍA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
DIRECCIÓN EXACTA			
De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	₡3,000,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Tres millones de colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	Setiembre 21, 2021	FECHA DEL INFORME	Setiembre 22, 2021
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	<u>II 3808</u> Emp. _____	Identificación N°	1-0504-0335
Números telefónicos para contacto		2431-4646 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES			208-TSJ0313-2021-V
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢
01(UN)	AUTOMOVIL		¢3,000,000.00
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	FAW	ESTILO:	OLEY
EDAD(años)	6-7	ESTADO	REGULAR
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO
PLACA:	TSJ0313	CARROCERIA:	SEDÁN
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LFP83ACC3F1K80330	MODELO:	2015
COLOR:	ROJO	CAPACIDAD: (personas)	5
MARCA MOTOR:	FAW	NUMERO MOTOR:	CA4GA5ME101960
COMBUSTIBLE:	GAS-GASOLINA	CILINDRADA:	1500 c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual
LECTURA ODOMETRO:	181512 Km	FECHA DE LECTURA:	21/09/2021
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:	NO APLICA		
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:	NO APLICA		
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular
Se trata de un vehículo que fue usado para transporte público en modalidad taxi, año 2015 (7 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán, de cuatro puertas con capacidad para cinco personas en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : rayones en la tapa del motor, golpes y rayones en el parachoques delantero con desajuste (se sostiene con tornillos a ambos lados), rayones varios en el costado izquierdo, golpes y rayones en el parachoques trasero con desajuste (farol trasero izquierdo quebrado), rayones en la compuerta trasera y retrovisor izquierdo despintado. Posee motor delantero y llantas aro 15 en regular estado. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela color gris-negro en mal estado (se observa la presencia de agua detrás del asiento del acompañante). El automóvil se observó arrancado (no tiene batería). Tiene llanta de repuesto y herramienta incompleta. Posee radio convencional y antena. No tiene placas de circulación. Está parqueado a la intemperie junto a otros vehículos, en un predio con piso de tierra cerrado con malla ciclón.			
VALOR TOTAL DEL BIEN			¢3,000,000.00

NOTAS

INFORME DE AVALÚO

208-TSJ0313-2021-V

NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 20 de setiembre de 2021, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de JOSE ANIBAL ARRONIS CASTILLO, cédula N° 1-0447-0653. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.
2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 20 de setiembre de 2021.
3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia.
4. De la consulta al sistema efectuada el día de hoy se desprende que del vehículo se adeuda un periodo de marchamo (¢ 209,470.00) y tiene la revisión técnica vencida. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

NOTAS**INFORME DE AVALÚO****208-TSJ0313-2021-V**



5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.
6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.
7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.
8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 632.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

208-TSJ0313-2021-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



Bienes Monitoreados
 Búsqueda Gráfica Marcas
 Carrito de Compras
 Consultas Gratuitas ★
 Certificación Imágenes ★
 Detalle de Servicios
 Historial de Compras
 Historial de Usos
 Impuesto Personas Jurídicas
 Índice Personas Físicas
 Índice de Personas Jurídicas
 Transitorio III Ley 9428
 Mi Cuenta
 Mi Inventario
 Reserva de Matrícula
 Solicitud de Placas
 Salidas del País

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
 REGISTRO NACIONAL
 CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: TSJ 000313

Citas de Inscripción:

Tomo: 2016 Asiento: 00014214 Secuencia: 001 Fecha:08-ene-2016

MATRICULA ANTERIOR: 888173 Para Historial [ver esta última matrícula](#)

Características Generales del Vehículo

Marca:	FAW	Estilo:	OLEY
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	LFP83ACC3F1K80330	Peso Vacío:	0
Carrocería:	SEDAN 4 PUERTAS	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	1115 kgrms.
Número Chasis:	LFP83ACC3F1K80330	Valor Hacienda:	5,060,000.00
Año Fabricación:	2015	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	2488227
Techo:	TECHO DURO	Uso:	TAXI
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	11,445,000.00
Color:	ROJO	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	COLONES
VIN:	LFP83ACC3F1K80330		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	CA4GA5ME101960	Marca:	FAW
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	OLEY
Cilindrada:	1500 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	69 KW	Combustible:	GLP Y GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	104470653	ARRONIS CASTILLO JOSE ANIBAL

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2016	00014214	002	08-ene-2016
EMBARGO PRACTICADO	0800	00467988	001	30-oct-2018
DECRETO DE EMBARGO	0800	00522830	001	24-jul-2019
DECRETO DE EMBARGO	0800	00528037	001	20-ago-2019

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.