

AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	208	INFORME DE AVALÚO	208-BSH411-2022-V
NOMBRE	Oficina Principal (COBRO JUDICIAL)		
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			Proporción de Derechos
No se encuentra información en el expediente			0
NOMBRE DEL DEUDOR			
PABLO ALBERTO VARGAS QUIRÓS		Céd. Identidad 1-1178-0653	
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCÍA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
DIRECCIÓN EXACTA			
De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	₡5,300,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Cinco millones trescientos mil colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	Marzo 16, 2022	FECHA DEL INFORME	Marzo 17, 2022
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	<u>II 3808</u> Emp. _____	Identificación N°	<u>1-0504-0335</u>
Números telefónicos para contacto		2431-4646 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES			208-BSH411-2022-V
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢
01 (UN)	AUTOMOVIL		¢5,300,000.00
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	GEELY	ESTILO:	GC6
EDAD(años)	3-4	ESTADO	REGULAR
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO
PLACA:	BSH411	CARROCERIA:	SEDÁN
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LB37624S7LL000204	MODELO:	2019
COLOR:	BLANCO	CAPACIDAD: (personas)	5
MARCA MOTOR:	GEELY	NUMERO MOTOR:	JLB4G15K2CA3206525
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1500 c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual
LECTURA ODOMETRO:	55052 Km	FECHA DE LECTURA:	16/03/2022
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:	NO APLICA		
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:	NO APLICA		
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)	sas	USO	Particular
<p>Se trata de un vehículo año 2019 (4 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán, de cuatro puertas con capacidad para cinco personas en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : golpes y rayones en el parachoques delantero con desajuste, retrovisores rayados, golpe y rayón en el guardabarro delantero izquierdo, rayones en el quicio y la puerta del chofer, rayones en el parachoques trasero. Posee motor delantero y llantas aro 15 en buen estado con aros de lujo. La parte interna del automotor se observó en buen estado, con asientos de vinil de colores negro-café. El automóvil se observó arrancado. Tiene llanta de repuesto y herramienta básica. Posee radio de pantalla y antena. Está parqueado a la intemperie junto a otros vehículos, en un predio con piso de tierra cerrado con malla ciclón.</p>			
VALOR TOTAL DEL BIEN			¢5,300,000.00

NOTAS

INFORME DE AVALÚO

208-BSH411-2022-V

NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 15 de marzo de 2022, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de PABLO ALBERTO VARGAS QUIRÓS, cédula N° 1-1178-0653. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.
2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 15 de marzo de 2022.
3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia.
4. De la consulta al sistema realizada el día de hoy, se concluye que el vehículo tiene el marchamo y la revisión técnica al día. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

NOTAS**INFORME DE AVALÚO****208-BSH411-2022-V**

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.
6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.
7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.
8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 652.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

208-BSH411-2022-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



Bienes Monitoreados
 Búsqueda Gráfica Marcas
 Carrito de Compras
 Consultas Gratuitas ★
 Certificación Imágenes ★
 Detalle de Servicios
 Historial de Compras
 Historial de Usos
 Impuesto Personas Jurídicas
 Índice Personas Físicas
 Índice de Personas Jurídicas
 Transitorio III Ley 9428
 Mi Cuenta
 Mi Inventario
 Reserva de Matrícula
 Solicitud de Placas
 Salidas del País

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: BSH411

Citas de Inscripción:

Tomo: 2019 Asiento: 00526918 Secuencia: 001 Fecha:29-ago-2019

Características Generales del Vehículo

Marca:	GEELY	Estilo:	GC6
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	LB37624S7LL000204	Peso Vacío:	0
Carrocería:	SEDAN 4 PUERTAS	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	1132 kgrms.
Número Chasis:	LB37624S7LL000204	Valor Hacienda:	4,610,000.00
Año Fabricación:	2019	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	Clase Tributaria:	2610571
Techo:	TECHO DURO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	9,486,204.20
Color:	BLANCO	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	COLONES
VIN:	LB37624S7LL000204		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	JLB4G15K2CA3206525	Marca:	GEELY
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	GC6
Cilindrada:	1500 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	75 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	111780653	VARGAS QUIROS PABLO ALBERTO

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2019	00526918	002	29-ago-2019
DENUNCIA DE TRANSITO	0800	00808987	001	13-oct-2021
EMBARGO PRACTICADO	0800	00860926	001	22-feb-2022

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)