

AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	208	INFORME DE AVALÚO	208-BHR264-2022-V
NOMBRE	Oficina Principal (COBRO JUDICIAL)		
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
Banco Nacional de Costa Rica	Céd. Jurídica 4-000-1021		
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			Proporción de Derechos
Banco Nacional de Costa Rica	Céd. Jurídica 4-000-1021	100%	
NOMBRE DEL DEUDOR			
CARLOS LUIS SANTAMARÍA GONZÁLEZ	Céd. Identidad 7-0122-0970		
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCÍA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
DIRECCIÓN EXACTA			
De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	¢4,000,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Cuatro millones de colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	22/07/2022	FECHA DEL INFORME	26/07/2022
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	<u>II 3808</u> Emp. _____	Identificación N°	1-0504-0335
Números telefónicos para contacto		2431-4646 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES			208-BHR264-2022-V	
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢	
01 (UN)	AUTOMOVIL		¢4,000,000.00	
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:				
MARCA	SUZUKI	ESTILO:	SWIFT GA	
EDAD(años)	7-8	ESTADO	REGULAR	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO	
PLACA:	BHR264	CARROCERIA:	SEDÁN HATCHBACK	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	MA3ZC62S7FA759096	MODELO:	2015	
COLOR:	GRIS	CAPACIDAD: (personas)	5	
MARCA MOTOR:	SUZUKI	NUMERO MOTOR:	K12MN1477465	
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1200	c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual	
LECTURA ODOMETRO:	179886	Km	FECHA DE LECTURA:	22/07/2022
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:	NO APLICA			
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA	
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular	
<p>Se trata de un vehículo año 2015 (8 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán hatchback, de cuatro puertas con capacidad para cinco personas en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : golpes y rayones en el parachoques delantero con desajuste, rayones y golpe en la tapa del motor, abolladura en la puerta delantera izquierda, abolladura sobre la puerta trasera izquierda, abolladura en el paral externo lado derecho del parabrisas, retrovisores rayados, rayones en ambos costados, golpe y rayones en la compuerta trasera y en el parachoques trasero con desajuste. Posee motor delantero y llantas aro 14 en regular estado. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color gris un poco sucios (el del conductor está roto y presenta rotura del depósito de la bolsa de aire del volante). El cobertor interno de la puerta trasera izquierda presenta rayones. El vehículo se observó arrancado. Tiene llanta de repuesto y herramienta incompleta. Posee radio de pantalla y antena. Ventanas de acción manual. Luces de freno con humedad, la del lado derecho está reparada. Cierre central en mal estado. Está parqueado a la intemperie en el lote contiguo a las bodegas.</p>				
VALOR TOTAL DEL BIEN			¢4,000,000.00	

NOTAS

INFORME DE AVALÚO

208-BHR264-2022-V

NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 22 de julio de 2022, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de CARLOS LUIS SANTAMARÍA GONZÁLEZ, cédula N° 7-0122-0970. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.
2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 21 de julio de 2022.
3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia.
4. En la visita se pudo comprobar que el vehículo tiene el marchamo 2022 y la revisión técnica al día hasta el mes de abril de 2023. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

NOTAS**INFORME DE AVALÚO****208-BHR264-2022-V**

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.
6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.
7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.
8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 677.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

208-BHR264-2022-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



Bienes Monitoreados

Búsqueda Gráfica Marcas

Carrito de Compras

Consultas Gratuitas ✖

Certificación Imágenes ✖

Detalle de Servicios

Historial de Compras

Historial de Usos

Impuesto Personas Jurídicas

Índice Personas Físicas

Índice de Personas Jurídicas

Transitorio III Ley 9428

Mi Cuenta

Mi Inventario

Reserva de Matrícula

Solicitud de Placas

Salidas del País

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: BHR264

Citas de Inscripción:

Tomo: 2015 Asiento: 00164345 Secuencia: 001 Fecha: 04-may-2015

Características Generales del Vehículo

Marca:	SUZUKI	Estilo:	SWIFT GA
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	MA3ZC62S7FA759096	Peso Vacío:	0
Carrocería:	SEDAN 4 PUERTAS HATCHBACK	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	952 kgrms.
Número Chasis:	MA3ZC62S7FA759096	Valor Hacienda:	3,570,000.00
Año Fabricación:	2015	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	2480965
Techo:	TECHO ALTO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	15,500.00
Color:	GRIS	Numero registral:	1
Convertido:	N	Moneda:	COLONES
VIN:	MA3ZC62S7FA759096		

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	K12MN1477465	Marca:	SUZUKI
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	ZIA2C2G00069600
Cilindrada:	1200 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	63 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	701220970	SANTAMARIA GONZALEZ CARLOS LUIS

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2015	00164345	002	04-may-2015
DENUNCIA POR LESIONES CULPOSAS	2016	00296041	001	04-may-2016
DECRETO DE EMBARGO	0800	00503522	001	29-abr-2019
EMBARGO PRACTICADO	0800	00541486	001	16-oct-2019
DECRETO DE EMBARGO	0800	00773167	001	19-jul-2021

No Posee Anotación(es)

Si Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Tipo	Número de Sumaria	Número Boleta	Rollo	Imagen	Autoridad Judicial
COLISIONES	16-000317-0489-	2015315500864 0	0		FISCALIA ADJUNTA DEL I CIRCUITO