

AVALÚO DE VEHICULO			
<b>OFICINA N°</b>	60	<b>INFORME DE AVALÚO</b>	60-DXM053-2022-V
<b>NOMBRE</b>	SANTA ANA (COBRO JUDICIAL)		
<b>NOMBRE SOLICITANTE (S)</b>			
Banco Nacional de Costa Rica	Céd. Jurídica 4-000-1021		
<b>NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES</b>			<b>Proporción de Derechos</b>
Banco Nacional de Costa Rica	Céd. Jurídica 4-000-1021		100%
<b>NOMBRE DEL DEUDOR</b>			
MARIO JESÚS SALAS JIMÉNEZ	Céd. Identidad 4-0241-0796		
<b>UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES</b>			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCÍA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
<b>DIRECCIÓN EXACTA</b>			
De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial			
<b>IDENTIFICADOR PREDIAL</b>			
Identificador Predial	No hay información disponible		
<b>AVALÚO</b>			
<b>VALOR TOTAL DE LOS BIENES</b>	<b>₡8,800,000.00</b>		
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	Ocho millones ochocientos mil colones exactos		
<b>SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA</b>			<b>SÍ</b>
<b>FECHA DEL AVALÚO</b>			
<b>FECHA DE INSPECCIÓN</b>	Julio 8, 2022	<b>FECHA DEL INFORME</b>	Julio 11, 2022
<b>Nombre del Perito</b>	Oscar Esquivel Carmona		
<b>Tipo de Profesional</b>	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
<b>Número de registro</b>	<u>II 3808</u> Emp. _____	<b>Identificación N°</b>	1-0504-0335
Números telefónicos para contacto		2431-4646 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		<a href="mailto:oscaresquivelbn@gmail.com">oscaresquivelbn@gmail.com</a>	

VALOR DE LOS BIENES			60-DXM053-2022-V	
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢	
01 (UN)	AUTOMOVIL		¢8,800,000.00	
<b>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</b>				
MARCA	KIA	ESTILO:	RIO	
EDAD(años)	3-4	ESTADO	REGULAR	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO	
PLACA:	DXM053	CARROCERIA:	SEDÁN	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	3KPA241AAKE211208	MODELO:	2019	
COLOR:	BLANCO	CAPACIDAD: (personas)	5	
MARCA MOTOR:	KIA	NUMERO MOTOR:	G4LCKE703402	
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1368	c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual	
LECTURA ODOMETRO:	13439	Km	FECHA DE LECTURA:	08/07/2022
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:	NO APLICA			
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:	NO APLICA			
RANGO DE VALORES	Entre \$10.000 y \$25.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular	
Se trata de un vehículo año 2019 (4 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán, de cuatro puertas con capacidad para cinco personas en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : golpes y rayones en el parachoques delantero (quebrado el costado derecho bajo el halógeno), retrovisores con rayones leves, rayones y degradación de pintura en la tapa del motor, rayones en ambos costados, rayones en el parachoques trasero. Posee motor delantero y llantas aro 15 en regular estado. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color negro un poco sucios. El vehículo se observó arrancado. Tiene llanta de repuesto y herramienta básica. Posee radio de pantalla y antena. Está parqueado a la intemperie en el lote contiguo a las bodegas.				
<b>VALOR TOTAL DEL BIEN</b>			<b>¢8,800,000.00</b>	

NOTAS

INFORME DE AVALÚO

60-DXM053-2022-V

**NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)**

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 8 de julio de 2022, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de MARIO JESÚS SALAS JIMÉNEZ, cédula N° 4-0241-0796. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.
2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 7 de julio de 2022.
3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia.
4. De la consulta al sistema realizada, se concluye que del vehículo se adeuda el periodo de marchamo 2022 (¢ 447,965.00) y tiene la revisión técnica al día hasta el mes de marzo de 2023. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

**NOTAS****INFORME DE AVALÚO****60-DXM053-2022-V**

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.
6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.
7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.
8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 694.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

60-DXM053-2022-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



Bienes Monitoreados  
 Búsqueda Gráfica Marcas  
 Carrito de Compras  
 Consultas Gratuitas ✨  
 Certificación Imágenes ✨  
 Detalle de Servicios  
 Historial de Compras  
 Historial de Usos  
 Impuesto Personas Jurídicas  
 Índice Personas Físicas  
 Índice de Personas Jurídicas  
 Transitorio III Ley 9428  
 Mi Cuenta  
 Mi Inventario  
 Reserva de Matrícula  
 Solicitud de Placas  
 Salidas del País

## Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA  
 REGISTRO NACIONAL  
 CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: DXM053

Citas de Inscripción:

Tomo: 2019 Asiento: 00639707 Secuencia: 001 Fecha: 21-oct-2019

## Características Generales del Vehículo

<b>Marca:</b>	KIA	<b>Estilo:</b>	RIO
<b>Categoría:</b>	AUTOMOVIL	<b>Capacidad:</b>	5 personas
<b>Serie:</b>	3KPA241AAKE211208	<b>Peso Vacío:</b>	0
<b>Carrocería:</b>	SEDAN 4 PUERTAS	<b>Peso Neto:</b>	0 kgrms.
<b>Tracción:</b>	4X2	<b>Peso Bruto:</b>	1143 kgrms.
<b>Número Chasis:</b>	3KPA241AAKE211208	<b>Valor Hacienda:</b>	8,890,000.00
<b>Año Fabricación:</b>	2019	<b>Estado Actual:</b>	INSCRITO
<b>Longitud:</b>	0 mts.	<b>Estado Tributario:</b>	PAGO DERECHOS DE ADUANA
<b>Cabina:</b>	NO APLICA	<b>Clase Tributaria:</b>	2565771
<b>Techo:</b>	NO APLICA	<b>Uso:</b>	PARTICULAR
<b>Peso Remolque:</b>	0	<b>Valor Contrato:</b>	21,950.00
<b>Color:</b>	BLANCO	<b>Numero registral:</b>	0
<b>Convertido:</b>	N	<b>Moneda:</b>	DOLARES
<b>VIN:</b>	3KPA241AAKE211208		

## CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N. Motor:	G4LCKE703402	Marca:	KIA
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	H9S4K4617
Cilindrada:	1368 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	76 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
<a href="#">Ver Persona</a>	CEDULA DE IDENTIDAD	402410796	SALAS JIMENEZ MARIO JESUS

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2019	00639707	002	21-oct-2019
DECRETO DE EMBARGO	0800	00654786	001	05-oct-2020

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)

Emitido: 08-Jul-2022 a las 05:26 horas

Imprimir | Regresar | Comprar