




AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	208	<b>INFORME DE AVALÚO</b>	208-TSJ 4594-2022-V
NOMBRE	OFICINA PRINCIPAL		
<b>NOMBRE SOLICITANTE (S)</b>			
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA		Céd. Jurídica 4-00000-1021	
<b>PROPÓSITO DEL AVALÚO</b>			
<b>COBRO JUDICIAL</b>			
<b>NOMBRE Y CÉDULA DEL DEUDOR</b>			
AGUILERA SALAZAR	ADONAY	Céd. Identidad	2-0216-0322
<b>NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES</b>			<b>Proporción de Derechos</b>
<b>UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES</b>			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCIA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
<b>DIRECCIÓN EXACTA</b>			
400 metros Norte de la Escuela Alberto Paniagua.			
<b>IDENTIFICADOR PREDIAL</b>			
Identificador Predial	información no disponible		
<b>AVALÚO</b>			
<b>VALOR TOTAL DE LOS BIENES</b>	<b>₡1 800 000,00</b>		
VALOR EN LETRAS:	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL COLONES 00/100		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
<b>FECHA DEL AVALÚO</b>			
FECHA DE INSPECCIÓN	30/09/2022	FECHA DEL INFORME	03/10/2022
Nombre del Perito	Luis Angel Ureña Quirós		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	II-20251	Emp.	NA
		Identificación N°	6-0156-0909
Números telefónicos para contacto		8385-4672 / 2279-2958	
Correo electrónico / Dirección WEB		<a href="mailto:luisurena_9@hotmail.com">luisurena_9@hotmail.com</a>	

VALOR DE LOS BIENES			208-TSJ 4594-2022-V	
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢	
01(UNO)	AUTOMOVIL		¢1 800 000,00	
<b>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</b>				
MARCA	FAW	ESTILO:	OLEY	
EDAD(años)	7	ESTADO	REGULAR	
RESPALDO DE LA MARCA	MEDIO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	BUENO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	MEDIO BAJO	
PLACA:	TSJ 4594	CARROCERIA:	SEDAN 4 PUERTAS	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LFP83ACC1F1K80293	MODELO:	2015	
COLOR:	ROJO	CAPACIDAD: (personas)	5	
MARCA MOTOR:	FAW	NUMERO MOTOR:	CA4GA5ME102178	
COMBUSTIBLE:	GLP Y GASOLINA	CILINDRADA:	1500	c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual	
LECTURA ODOMETRO:	241 831 Km	FECHA DE LECTURA:	30/09/2022	
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:	NO APLICA			
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA	
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)	15	USO	Trabajo	
<b>OTRAS CARACTERISTICAS GENERALES: Vehículo tipo sedan 4 puertas usado para taxi, no tiene el taxímetro. Tiene las 4 ruedas con aros de lujo de 15 pulgadas en regular estado y el repuesto con aro de hierro corriente con llantas en mal estado. El vehículo cuenta con ventanas y espejos eléctricos, tapicería de tela y aire acondicionado. Posee discos ventilados para frenado delantero y tambores en ruedas traseras, motor delantero.</b>				
<b>VALOR TOTAL DEL BIEN</b>			<b>¢1 800 000,00</b>	

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	208-TSJ 4594-2022-V
<p>1. Se contó con estudio del Registro Público de la Propiedad con fecha 3 de octubre de 2022, en donde el bien descrito está a nombre de AGUILERA SALAZAR ADONAY, cédula de identidad número 2-0216-0322, así mismo se indica que Si posee Gravámenes, No posee Anotaciones, No posee Infracciones / Colisiones y Si posee Levantamiento.</p> <p>2. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en la bodega del Banco Nacional de Costa Rica en Getsemaní, Heredia en fecha 30 de setiembre de 2022, y su valor fue obtenido mediante el criterio de valor de mercado.</p> <p>3. Debido a que no se encuentra ningún comparable actualmente, fue necesario utilizar comparables de la base de datos y consulta con la Agencia Taller Costa Rica.</p> <p>4. Según detalla el informe registral el vehículo pagó los derechos de aduana.</p>		

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	208-TSJ 4594-2022-V
<p>5. El vehículo presenta los siguientes defectos visibles: a. Bumper trasero golpeado, b. Compuerta del maletero con cobertor semi desprendido, c. Estribo interior izquierdo quebrado por lo que los cables están expuestos, d. Bumper delantero desmontado, e. asientos del chofer y trasero rotos, f. Falta botón de subir la ventana trasera izquierda, g. Puerta de la guantera no cierra. Además, el estado general es regular.</p> <p>6. La batería dio suficiente energía para leer el kilometraje y verificar el funcionamiento de ventanas, pero no para arrancar el motor.</p> <p>7. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación del mismo.</p>		

ANEXO FOTOGRÁFICO	INFORME DE AVALÚO	208-TSJ 4594-2022-V														
																
																
																
		 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Made in China</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Manufacture: CHINA FAW GROUP CORPORATION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VIN: LFP83ACC1F1K80293</td> </tr> <tr> <td>Brand: FAW</td> <td>Vehicle Model: A17159</td> </tr> <tr> <td>Persons: 5</td> <td>Max. Authorized Total Mass: 1565kg</td> </tr> <tr> <td>Engine Model: CM6A5</td> <td>Max. Engine Net Power: 73kW</td> </tr> <tr> <td>Date: 2014/12</td> <td>Engine Displacement: 1.497l</td> </tr> </table>	Made in China		Manufacture: CHINA FAW GROUP CORPORATION		VIN: LFP83ACC1F1K80293		Brand: FAW	Vehicle Model: A17159	Persons: 5	Max. Authorized Total Mass: 1565kg	Engine Model: CM6A5	Max. Engine Net Power: 73kW	Date: 2014/12	Engine Displacement: 1.497l
Made in China																
Manufacture: CHINA FAW GROUP CORPORATION																
VIN: LFP83ACC1F1K80293																
Brand: FAW	Vehicle Model: A17159															
Persons: 5	Max. Authorized Total Mass: 1565kg															
Engine Model: CM6A5	Max. Engine Net Power: 73kW															
Date: 2014/12	Engine Displacement: 1.497l															
																

COMPARABLES	INFORME DE AVALÚO	208-TSJ 4594-2022-V
		

ESTUDIO REGISTRAL	INFORME DE AVALÚO	208-TSJ 4594-2022-V
-------------------	-------------------	---------------------

REPUBLICA DE COSTA RICA  
REGISTRO NACIONAL  
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: TSJ 004594

Citas de Inscripción:

Tomo: 2016 Asiento: 00172952 Secuencia: 001 Fecha: 10-mar-2016

MATRICULA ANTERIOR: 887519 Para Historial [ver esta última matricula](#)

Características Generales del Vehículo

<b>Marca:</b>	FAW	<b>Estilo:</b>	OLEY
<b>Categoría:</b>	AUTOMOVIL	<b>Capacidad:</b>	5 personas
<b>Serie:</b>	LFP83ACC1F1K80293	<b>Peso Vacio:</b>	0
<b>Carroceria:</b>	SEDAN 4 PUERTAS	<b>Peso Neto:</b>	0 kgrms.
<b>Tracción:</b>	4X2	<b>Peso Bruto:</b>	1115 kgrms.
<b>Número Chasis:</b>	LFP83ACC1F1K80293	<b>Valor Hacienda:</b>	4,640,000.00
<b>Año Fabricación:</b>	2015	<b>Estado Actual:</b>	INSCRITO
<b>Longitud:</b>	0 mts.	<b>Estado Tributario:</b>	PAGO DERECHOS DE ADUANA
<b>Cabina:</b>	DESCONOCIDO	<b>Clase Tributaria:</b>	2488227
<b>Techo:</b>	NO APLICA	<b>Uso:</b>	TAXI
<b>Peso Remolque:</b>	0	<b>Valor Contrato:</b>	11,445,000.00
<b>Color:</b>	ROJO	<b>Numero registral:</b>	0
<b>Convertido:</b>	N	<b>Moneda:</b>	COLONES
<b>VIN:</b>	LFP83ACC1F1K80293		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	CA4GA5ME102178	Marca:	FAW
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	OLEY
Cilindrada:	1500 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	69 KW	Combustible:	GLP Y GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(los) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
<a href="#">Ver Persona</a>	CEDULA DE IDENTIDAD	202160322	AGUILERA SALAZAR ADONAY

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2016	00172952	002	10-mar-2016
DECRETO DE EMBARGO	0800	00852652	001	02-feb-2022

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Si Posee Levantamiento

Fecha Inclusión	Rollo Inclusión	Imagen Inclusión	Fecha Levant.	Rollo Levant.	Imagen
27-ene-2017	0	0	20-mar-2017	0	0

Emitido: 30-Sep-2022 a las 09:15 horas

[Inicio](#)
[Regresar](#)
[Comprar](#)