

Código: RE25-PR90RP02

Edición: 02 Página: 1

AVALÚO DE VEHICULO					
OFICINA N°	208		INFORM	ME DE AVALÚO	208-BYD227-2024-V
NOMBRE	Oficina Principal (COBR				
Banco Nacional de	Costa Rica	NOMBRE SOL	ICITANTE (S	S) Céd. Jurídica 4-00	0-1021
NOMBRE PROPIE	TARIO (S) DE LA FINCA	DONDE SE ENCUEN	TRAN LOS BI	ENES	Proporción de Derechos
Banco Nacional de	Costa Rica			Céd. Jurídica 4-00	0-1021 100%
KATTIA QUIRÓS	MADRÍZ	NOMBRE DE	EL DEUDOR	Céd. Identidad 2-04	97-0593
Provincia: Cantón: Distrito: Localidad:	UBICACIÓN DE 04 - HEREDIA 08 - FLORES 01 - SAN JOAQUÍN Barrio Trinidad	LA FINCA DOND	E SE ENCUE	NTRAN LOS BIENI	ES
		DIRECCIÓ	N EXACTA		
RAYO DE LUZ, 1	25 metros oeste de la esqui				
Identificador Predi	al No hay inform	IDENTIFICAD ación disponible	OR PREDIA	L	
		AVA	LÚO		
VALOR TOTAL	DE LOS BIENES	#2 500 000,00			
VALOR EN LETI		ŕ	nes quinientos	mil colones exactos	
SE RECOMIENDA	A ACEPTAR LOS BIENE	S VALORADOS CO	MO GARANT	ÍA CREDITICIA	NO
		EEGH A DE			
FECHA DE INSPI	ECCIÓN 0	FECHA DEI 5/04/2024		DEL INFORME	08/04/2024
Nombre del Perito	Oscar	Esquivel Carmona			
Tipo de Profesiona	I Ingeniero In	dustrial		Firma	del Perito
Número de registro	<u>II 380</u>	<u>8</u> Emp	_ I	dentificación N°	1-0504-0335
	os telefónicos para contacto ectrónico / Dirección WEE			40-7070 / 8827-7070 esquivelbn@gmail.cor	<u>n</u>



Código: RE25-PR90RP02

Edición: 03 Página: 2

	VALOR I	DE LOS	BIENES	208-BYD	227-2024-V	
DESCRIPCION DEL BIEN					Valor Total ¢	
01 (UN)	AUTOMOVIL			#2 50	0 000,00	
	CO	N LAS S	SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	BYD		ESTILO:	F0	F0 GLX I	
EDAD(años)	10-11		ESTADO	M	ALO	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO		RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO		
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO		ESCASEZ DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	В	BAJO	
PLACA:	BYD227		CARROCERIA:	SEDÁN H	SEDÁN HATCHBACK	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LGXC14DA0E0000109		MODELO:	2014		
COLOR:	NEGRO		CAPACIDAD: (personas)		5	
MARCA MOTOR:	BYD		NUMERO MOTOR:	BYD371Q	BYD371QA113014098	
COMBUSTIBLE:	GASOLINA		CILINDRADA:	1000	c.c.	
TRACCION:	SENCILLA	1	TRANSMISION:	Manual		
LECTURA ODOMETRO:	227292	Km	FECHA DE LECTURA:	05/0	4/2024	
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:						
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			•	NO APLICA		
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000		TIEMPO ESTIMADO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses		
VIDA UTÍL(años)	10		USO	Par	ticular	


Se trata de un vehículo año 2014 (11 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán hatchback, de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas en mal estado general (se califica en atención a su edad y estado actual de conservación, no obstante, se considera que el bien puede ser reparado para volver a circular). La carrocería presenta los siguientes defectos : golpes y rayones en el parachoques delantero (sujeto con tornillos), luz delantera izquierda quebrada, rayones en la tapa del motor (degradación de pintura), rayones en costado izquierdo, con golpes en el guardabarro delantero y puerta delantera (incluido estribo y abolladura en marco sobre la puerta) y abolladuras en la puerta trasera izquierda, golpe y rayones varios en el parachoques trasero (sujeto con tornillos), luces de freno fracturadas y selladas con resina, rayones y abolladura sobre la ventana trasera derecha, rayones en puertas del lado derecho, con golpe en la puerta delantera y estribos de ambas puertas, así como golpe y rayones en el guardabarro delantero derecho. Posee motor delantero y llantas aro 15 en regular estado. La parte interna del automotor se observó en regular-mal estado, con asientos de tela de color negro, mal estado adelante y regular atrás. El vehículo se observó arrancado (batería en mal estado). Tiene llanta de repuesto y herramienta básica. Tiene radio original y antena. Equipado con bastidores de techo de fabricación nacional de regular calidad. La placa trasera está en regular estado. Está parqueado a la intemperie junto a otros vehículos.

VALOR TOTAL DEL BIEN	# 2 500 000,00
----------------------	-----------------------



Código: RE25-PR90RP02 Edición: 03


Página: 3





Código: RE25-PR90RP02 Edición: 03

Página: 4





Código: RE25-PR90RP02 Edición: 03

Página: 5

ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME DE AVALÚO 208-BYD227-2024-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).































culo Código: RE25-PR90RP02 Edición: 03

Página: 6

COMPARABLES INFORME DE AVALÚO 208-BYD227-2024-V



137000 Kms

140000 Kms





85000 Kms

Detalle de Certificaciones o

Productos

Bienes Monitoreados

Búsqueda Gráfica Marcas

Carrito de Compras

Consultas Gratuitas

Certificación Imágenes 🗷

Historial de Compras

Historial de Usos

Impuesto Personas Jurídicas

Índice Personas Físicas

Indice de Personas Jurídicas

Transitorio III Ley 9428

Mi Cuenta

Mi Inventario

Reserva de Matrícula

Solicitud de Placas

Consulta Salidas del País

Certificado Inmobiliario

Título de Propiedad

Avisos importantes

 Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: BYD227

Citas de Inscripción:

Tomo: 2013 Asiento: 00282548 Secuencia: 001 Fecha: 03-sep-2013

Características Generales del Vehículo

Marca:	BYD	Estilo:	F0 GLX I
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	LGXC14DA0E0000109	Peso Vacio:	0
Carroceria:	SEDAN 4 PUERTAS HATCHBACK	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	870 kgrms,
Número Chasis:	LGXC14DA0E0000109	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	2,520,000.00
Año Fabricación:	2014	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	2422052
Techo:	TECHO ALTO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	17,500.00
Color:	NEGRO	Numero registral:	1
Convertido:	N	Moneda:	DOLARES
VIN:	LGXC14DA0E0000109		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

BYD371QA113014098 Marca: N.Motor: N. Serie: NO INDICADO Modelo: F0 GLX I Cilindrada: 1000 C.C Cilindros: 3 Potencia: 67 KW Combustible: GASOLINA Fabricante: NO INDICADO Procedencia: DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	204970593	QUIROS MADRIZ KATTIA

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip				
CONTRATO PRENDARIO	Tomo 2013	Asiento 00282548	Secuencia	Fecha	
			Secuencia	03-sep-2013	
DECRETO DE EMBARGO		00237084	An an an an an an	29-oct-2015	

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es) Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)

Emitido: 05-Apr-2024 a las 04:52 horas

Imprimir Regresar Comprar