

AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 145

INFORME DE AVALÚO

145-C169994-2023-V

NOMBRE Tamarindo (COBRO JUDICIAL)

NOMBRE SOLICITANTE (S)

Banco Nacional de Costa Rica

Céd. Jurídica 4-000-1021

NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES

Proporción de Derechos

Banco Nacional de Costa Rica

Céd. Jurídica 4-000-1021 100%

NOMBRE DEL DEUDOR

ALEXANDER ZÚÑIGA MARCHENA

Céd. Identidad 5-0305-0985

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES

Provincia: 04 - HEREDIA

Cantón: 02 - BARVA

Distrito: 05 - SANTA LUCÍA

Localidad: GETSEMANÍ

DIRECCIÓN EXACTA

De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial

IDENTIFICADOR PREDIAL

Identificador Predial No hay información disponible

AVALÚO

VALOR TOTAL DE LOS BIENES **₡8,500,000.00**

VALOR EN LETRAS: Ocho millones quinientos mil colones exactos

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA

SÍ

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN 30/05/2023 FECHA DEL INFORME 31/05/2023

Nombre del Perito Oscar Esquivel Carmona

Tipo de Profesional Ingeniero Industrial Firma del Perito

 Número de registro II 3808 Emp. _____ Identificación N° 1-0504-0335

 Números telefónicos para contacto
 Correo electrónico / Dirección WEB

 2431-4646 / 8827-7070
oscaresquivelbn@gmail.com

VALOR DE LOS BIENES			145-C169994-2023-V
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢
01 (UN)	CAMION		₡8,500,000.00
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	JAC	ESTILO:	HFC 1090 KN
EDAD(años)	6-7	ESTADO	REGULAR
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO
PLACA:	C169994	CARROCERIA:	ARENERO
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	LJ11KRC8H8003674	MODELO:	2017
COLOR:	BLANCO	CAPACIDAD: (personas)	3
MARCA MOTOR:	CUMMINS	NUMERO MOTOR:	B1403378375968
COMBUSTIBLE:	DIESEL	CILINDRADA:	3900 c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual
LECTURA ODOMETRO:	127928 Km	FECHA DE LECTURA:	30/05/2023
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA	
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA
RANGO DE VALORES	Entre \$10.000 y \$25.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular
<p>Se trata de un vehículo de carga pesada, año 2017 (7 años), de tracción sencilla, con carrocería arenero, acondicionada para transporte de ganado con laterales en tubo de hierro y madera (tipo adrales), con cabina abatible de dos puertas, con capacidad para tres personas en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : el parachoques delantero tiene la estructura doblada y está desinstalado en el cajón con su respectiva placa de circulación (se observa quebrado), retrovisores laterales rayados (el derecho fracturado) y falta el espejo del retrovisor frontal, la carrocería original presenta mucha corrosión. Posee motor delantero y llantas aro 17.5 en regular estado. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color gris con muestras de suciedad (roto el asiento del chofer). El vehículo se observó arrancado. Tiene llanta de repuesto y herramienta incompleta. Posee radio convencional y antena. La placa trasera está en regular estado. Está parqueado a la intemperie junto a otros vehículos, en el lote contiguo a las bodegas.</p>			
VALOR TOTAL DEL BIEN			₡8,500,000.00

NOTAS**INFORME DE AVALÚO**

145-C169994-2023-V

NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)


1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 30 de mayo de 2023, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de ALEXANDER CECILIO ZÚÑIGA MARCHENA, cédula de identidad N° 5-0305-0985. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.
2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 29 de mayo de 2023.
3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia.
4. En la consulta al sistema se pudo comprobar que del vehículo se adeuda un periodo de marchamo (₡ 59,872.00) y tiene la revisión técnica vencida desde el mes de abril de 2023. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

NOTAS**INFORME DE AVALÚO****145-C169994-2023-V**

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.
6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.
7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.
8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 550.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO****145-C169994-2023-V**

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



Bienes Monitoreados
 Búsqueda Gráfica Marcas
 Carrito de Compras
 Consultas Gratuitas ★
 Certificación Imágenes ★
 Detalle de Servicios
 Historial de Compras
 Historial de Usos
 Impuesto Personas Jurídicas
 Índice Personas Físicas
 Índice de Personas Jurídicas
 Transitorio III Ley 9428

Mi Cuenta
 Mi Inventario
 Reserva de Matrícula
 Solicitud de Placas
 Salidas del País

Avisos Importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
 REGISTRO NACIONAL
 CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: C 169994
 Citas de Inscripción:
 Tomo: 2018 Asiento: 00258217 Secuencia: 003 Fecha: 26-abr-2018

Características Generales del Vehículo

Marca: JAC	Estilo: HFC 1090 KN
Categoría: CARGA PESADA	Capacidad: 3 personas
Serie: LJ11KRC8H8003674	Peso Vacío: 0
Carrocería: ARENERO	Peso Neto: 0 kgrms.
Tracción: 4X2	Peso Bruto: 9000 kgrms.
Número Chasis: LJ11KRC8H8003674	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo): 8,800,000.00
Año Fabricación: 2017	Estado Actual: INSCRITO
Longitud: 0 mts.	Estado Tributario: PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina: NO APLICA	Clase Tributaria: 2540395
Techo: NO APLICA	Uso: PARTICULAR
Peso Remolque: 0	Valor Contrato: 18,322,560.00
Color: BLANCO	Número registral: 0
Convertido: N	Moneda: COLONES
VIN: LJ11KRC8H8003674	

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	B1403378375968	Marca:	CUMMINS
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	HFC 1090 KN
Cilindrada:	3900 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	140 KW	Combustible:	DIESEL
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	503050985	ZUÑIGA MARCHENA ALEXANDER CECILIO

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscript			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2018	00258217004		26-abr-2018
CONTRATO PRENDARIO	2018	00258217005		26-abr-2018
DECRETO DE EMBARGO	0800	00807755001		11-oct-2021

No Posee Anotación(es)

Si Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Tipo	Número de Sumaria	Número Boleta	Rollo	Imagen	Autoridad Judicial
COLISIONES	18-000281-0851-TR	2018254200304	0	0	JUZGADO DE TRANSITO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA