

AVALÚO DE VEHICULO**OFICINA N°** 208**INFORME DE AVALÚO**

208-BRJ808-2024-V

NOMBRE Oficina Principal - Propósito: Cobro Judicial**NOMBRE SOLICITANTE (S)**

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica 4-000-001021

NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES**Proporción de Derechos**

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica 4-000-001021 100%

NOMBRE DEL DEUDOR (S)

Padilla Soto Kimberly Céd. Identidad 2-0744-0405

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENESProvincia: 04 - HEREDIA
Cantón: 08 - FLORES
Distrito: 01 - SAN JOAQUIN
Localidad: TRINIDAD**DIRECCIÓN EXACTA**

San Joaquín de Flores. 125 metros oeste de la esquina suroeste del Cementerio. Antiguo Rayo de Luz.

IDENTIFICADOR PREDIALIdentificador Predial **No se determina****AVALÚO****VALOR TOTAL DE LOS BIENES** ₡7 000 000,00

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES COLONES 00/100

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA

SÍ

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN 29/05/2024 FECHA DEL INFORME 30/05/2024

Nombre del Perito Hugo Jorge Brian GagoTipo de Profesional Ingeniero Sección de Ingeniería Firma del PeritoNúmero de registro II Emp. 3139 Identificación N° 08-0049-0523Números telefónicos para contacto
Correo electrónico / Dirección WEB8396-3955
briangago@yahoo.com

VALOR DE LOS BIENES				208-BRJ808-2024-V	
DESCRIPCION DEL BIEN				Valor Total ¢	
01(UNO)		AUTOMOVIL		¢7 000 000,00	
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:					
MARCA		SUZUKI		ESTILO: BALENO GLX	
EDAD(años)		5-6		ESTADO: REGULAR	
RESPALDO DE LA MARCA		ALTO		RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR: ALTO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA		NO		ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS: BAJO	
PLACA:		BRJ808		CARROCERIA: SEDAN 4 PUERTAS HATCHBACK	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:		MA3WB52S9KA434928		MODELO: 2019	
COLOR:		AZUL		CAPACIDAD: (personas) 5	
MARCA MOTOR:		SUZUKI		NUMERO MOTOR: K14BN4095603	
COMBUSTIBLE:		GASOLINA		CILINDRADA: 1400 c.c.	
TRACCION:		SENCILLA		TRANSMISION: automática	
LECTURA ODOMETRO:		136 632 Km		FECHA DE LECTURA: 29/05/2024	
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA			
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:		NO APLICA			
RANGO DE VALORES		Entre \$10.000 y \$25.000		TIEMPO DE VENTA: Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)		15		USO: Particular	
OTRAS CARACTERISTICAS GENERALES: Vehículo tipo sedan hatchback, año 2019, con 4 puertas y compuerta trasera, halógenos, asientos forrados en tela color gris en regular estado, tracción 4x2, transmisión automática, vidrios y espejos eléctricos, vidrios polarizados (solamente en las ventanas de las puertas traseras), aire acondicionado, cierre central, radio AM-FM con pantalla, llantas en regular estado con aros de lujo #16, llanta de repuesto en buen estado con aro de lata tipo galleta #16, cámara y sensores de retroceso, alfombras de felpa y juego de herramientas. Peso bruto: 1405 kg. Motor marca Suzuki, potencia: 68 KW, 4 cilindros, gasolina, 1400 c.c. El estado general del vehículo es regular. En el momento de la inspección presentaba rayones en ambos búmpers, en los guardabarros, en las puertas, en las carátulas de los espejos retrovisores, en la tapa del motor, en la compuerta trasera y en el techo. Además, tenía golpes en el búmper delantero, en la tapa del motor, en las puertas del costado derecho y en el techo. También tenía el búmper delantero desmontado, tenía despintado en: el filo de las puertas izquierdas, el filo de la puerta trasera derecha y en la puerta delantera derecha, los asientos tenían humedad y tenía manchado el guardabarro trasero izquierdo. La batería del vehículo estaba descargada, por lo que se tuvo que utilizar una batería de bodega para poder comprobar la ignición, el funcionamiento del motor y realizar la lectura del kilometraje de manera satisfactoria. El sticker del marchamo más reciente que tenía pegado es del 2023 y según la página web del INS tiene un monto al cobro de ¢ 245.979 (un periodo al cobro). La Revisión Técnica Vehicular (agosto-2024) se encuentra al día. Sí tenía ambas placas metálicas y el sticker de la placa en el parabrisas.					
VALOR TOTAL DEL BIEN				¢7 000 000,00	

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	208-BRJ808-2024-V
NOTAS IMPORTANTES: 1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 30 de mayo del 2024 para el vehículo descrito en el presente informe pericial donde se encuentra a nombre de Kimberly Padilla Soto, cédula de identidad: 2-0744-0405. Asimismo, el vehículo placas BRJ808 posee gravámenes de contrato prendario y decreto de embargo. Además no tiene anotaciones, infracciones/colisiones ni levantamientos. 2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de: Banco Nacional de Costa Rica en fecha 30 de mayo del 2024. 3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las instalaciones del Banco Nacional de Costa Rica en San Joaquín de Flores de Heredia, en fecha 29 de mayo del 2024. 4. En la sección de fotografías se muestra que el sticker del marchamo más reciente es del 2023 y el sticker de la Revisión Técnica Vehicular que tiene es de Agosto 2024. 5. El valor unitario venal asignado al vehículo obedece a valores de mercado de unidades con similares características. Además, el vehículo de acuerdo con Registro de la Propiedad, están definido como: "Año de fabricación: 2019" y Estado Tributario: "Pago derechos de aduana" y se consideraron las variables entre otras de: estado actual, rodamiento, depreciación y el criterio de valor de mercado. Además, se realizaron consultas vía mercado de vehículos con las mismas o similares características a distintas Agencias Vendedoras de Vehículos tales como: Suzuki Costa Rica y a consultas vía internet en páginas tales como: https://t.ly/nkQiW , https://t.ly/S47-S y https://t.ly/G5Miz . 6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación del mismo. 7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.		

COMPARABLES	INFORME DE AVALÚO	208-BRJ808-2024-V
             	      	

ANEXO FOTOGRÁFICO

**INFORME DE
AVALÚO**

208-BRJ808-2024-V



ANEXO FOTOGRÁFICO

**INFORME DE
AVALÚO**

208-BRJ808-2024-V



REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: BRJ808

Citas de Inscripción:

Tomo: 2019 Asiento: 00034791 Secuencia: 001 Fecha:29-ene-2019

Características Generales del Vehículo

Marca:	SUZUKI	Estilo:	BALENO GLX
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	MA3WB52S9KA434928	Peso Vacio:	0
Carroceria:	SEDAN 4 PUERTAS HATCHBACK	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	1405 kgrms.
Número Chasis:	MA3WB52S9KA434928	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	7,030,000.00
Año Fabricación:	2019	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	Clase Tributaria:	2568395
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	11,867,391.00
Color:	AZUL	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	COLONES
VIN:	MA3WB52S9KA434928		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	K14BN4095603	Marca:	SUZUKI
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	1KF1C7K00039600
Cilindrada:	1400 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	68 KW	Combustible:	GASOLINA

Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA
-------------	-------------	--------------	-------------

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	207440405	PADILLA SOTO KIMBERLY

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
CONTRATO PRENDARIO	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
	2019	00034791	002	18-ene-2019
DECRETO DE EMBARGO	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
	0800	01118521	001	14-nov-2023

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)

Emitido: 30-May-2024 a las 14:27 horas

—