

AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 214

INFORME DE AVALÚO 053-PA146597-2022-V**NOMBRE BIENES ADJUDICADOS****NOMBRE SOLICITANTE (S)**ADMINISTRACION Y VENTA DE BIENES - BNCR
BIEN DECOMISADO BT 5162-1Céd. Jurídica 4000001021
EX-DEUDOR: GERARDO EUGENIO SOTO VIQUEZ**NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES****Proporción de Derechos**

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

Céd. Jurídica

4-000-001021

100%

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENESProvincia: 02 - ALAJUELA
Cantón: 01 - ALAJUELA
Distrito: 11 - TURRUCARES
Localidad: Turrúcares**DIRECCIÓN EXACTA**

Predio de la Agencia del BNCR, ubicada en la localidad de Turrúcares.

IDENTIFICADOR PREDIAL

Identificador Predial

N/D

AVALÚO**VALOR TOTAL DE LOS BIENES ₡75,000.00**

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL COLONES 00/100

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA

NO

Bien decomisado de deudor moroso, que por su antigüedad, estado de conservación y situación legal, se recomienda someter a proceso de remate para despiece de repuestos, o en su defecto, para venta de chatarra en bruto.

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN

26/11/2021

FECHA DEL INFORME MASIVO

10/02/2022

FECHA DEL INFORME INDIVIDUAL

27/07/2023

Nombre del Perito MARCO V. VIQUEZ FUENTESTipo de Profesional ING. INDUSTRIAL

Firma del Perito

Número de registro II- 4045 Emp. 6904Identificación N° 2-0378-0183Números telefónicos para contacto 2523-6426
Correo electrónico / Dirección WEB mviquezf@bn-cr.fi.cr*Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito."*

VALOR DE LOS BIENES			053-PA146597-2022-V	
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢	
01(UNO)	AUTOMOVIL		¢75,000.00	
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:				
MARCA	NISSAN	ESTILO:	PULSAR X	
EDAD(años)	31	ESTADO	MALO	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	BUENO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO	
PLACA:	146597	CARROCERIA:	SEDAN 4 PUERTAS	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	BBAB13003025	MODELO:	NO INDICADO	
		AÑO:	1991	
COLOR:	GRIS	CAPACIDAD: (personas)	5	
MARCA MOTOR:	NISSAN	NUMERO MOTOR:	GA13423107B	
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1295	c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	Manual	
LECTURA ODOMETRO:	N.D.	Km	FECHA DE LECTURA:	
			VIGENCIA RTV:	N.D.
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA	Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)	20	USO	Particular	
DESCRIPCIÓN: Se trata de un vehículo que fue decomisado de deudor moroso, y luego adjudicado al Banco. Por su tiempo de inoperancia, su condición de antigüedad, obsolescencia, estado de conservación y falta de mantenimiento, se considera que no es apto para su puesta en circulación inmediata, aunque tiene potencial para repararse y reactivar su operación. Adicionalmente, muestra varios periodos de resago en el cubrimiento de sus obligaciones legales de Revisión Técnica Vehicular y Derechos de Circulación. Por las condiciones apuntadas, al bien aquí valorado se les aplica un concepto de "valor de desecho", para su venta exclusivamente para despiece de repuestos o en su defecto para chatarra en bruto. No se pudo comprobar su estado de funcionamiento, entre otros motivos por no contar con su llave de ignición, sin combustible, la falta o descarga de sus baterías. Se hace evidente la necesidad de intervenciones mayores de mano de obra calificada y repuestos para poder regresar el bien valorado a condiciones operativas. Entre los principales defectos evidentes observados en el vehículo se encuentran los mencionados faltantes parciales o totales de piezas del motor, golpes, abolladuras, fracturas, rayonazos, decoloración y oxidación en elementos de carrocería. Falta, desprendimiento y/o fractura de algunos elementos y accesorios como moduras, manillas, espejos, focos, direccionales, entre otros. Llantas en mal estado por intemperie, la mayoría ponchadas o desinfladas. Además, rasgadura, suciedad, enmohecimiento de tapicería.				
VALOR TOTAL DEL BIEN			¢75,000.00	

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	053-PA146597-2022-V
1. Este Informe Pericial se realiza atendiendo solicitud NAS #5131360 de Vivian Valverde Brenes de la Unidad de Administración y Venta de Bienes, como individualización del bien específico del avalúo de múltiples vehículos rendido en fecha 10/02/2022 para los vehículos descomisados en condición de "desecho" y depositados en el predio de la Agencia BN - Turrúcares. 2. Para la confección del avalúo se tuvo acceso al listado suministrado por la Oficina de Bienes Adjudicados, denominado "Vehículos Chatarra", la cual se filtró para los bienes correspondientes a la ubicación indicada en el presente avalúo. Igualmente se accedió el estudio registral del bien. 3. El bien descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado individualmente en el sitio utilizado por Administración de Bienes, situado en el predio de la Agencia de Turrúcares de Alajuela, en la fecha que se indica en la portada de este informe. 4. Por el tiempo que tiene el bien de haber sido decomisado y encontrarse a la intemperie sin operación ni mantenimiento básico, por la manipulación a que se ha sometido en ese proceso pasivo, se ha propiciado la falta o descarga de su batería, el desinfla y deterioro de sus llantas, la merma de sus aceites lubricantes y demás fluidos requeridos para su operación, tampoco cuenta con sus llaves de ignición, razón por la cual no se puede dar fe de la condición mecánica del vehículo. Además no se tuvo acceso a lectura del kilometraje de operación acumulado de la unidad. Se asume por lo tanto mal estado general de operación. 5. Para el proceso de valoración se cuenta con referencias del valor fiscal indicado en el estudio registral accesado, referencias de mercado de bienes similares en condición operativa normal dentro del país, además de consultas a empresas y personas dedicadas al negocio de compra de vehículos usados para desarme y comercialización de repuestos y otras dedicadas al reciclaje de chatarra. Se sabe además que el vehículo valorado adeuda varios periodos de sus obligaciones tributarias y reglamentarias para su circulación, como lo son sus derechos de circulación (marchamos) y revisiones técnicas (RTV). Adicionalmente, su explotación estuvo prácticamente congelada, en razón de los procesos judiciales de que fue sujeto. Por las situaciones operativas, legales y tributarias indicadas, se emplea un criterio de valoración de valor residual de rescate, considerando su venta en proceso de remate con fines de uso para repuestos de bienes similares, o en su defecto, para venta de chatarra en bruto. 6. El suscrito no tuvo ninguna participación en la selección, movilización ni acomodo del bien enlistado. Esas labores son propias del personal que la unidad de Administración de Bienes dispone para dicho propósito, atendiendo las instrucciones de sus superiores. El presente trabajo se limitó a realizar la valoración del lote de bienes descrito en un listado previamente suministrado por la Unidad. Así mismo, el suscrito no tiene ninguna participación en la determinación del destino final de los bienes valorados, responsabilidad que recae sobre los funcionarios de la Dirección de Administración y Venta de Bienes, atendiendo las políticas y normativa que la administración superior haya establecido al respecto. 7. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del bien descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación del mismos.		



ESTUDIO REGISTRAL

INFORME DE AVALÚO

053-PA146597-2022-V

REPÚBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHÍCULOS

El Vehículo Placa: 146597

Citas de Inscripción:

Tomo: 8888 Asiento: 001 00038 Secuencia: 001 Fecha: 13-ago-1991

Características Generales del Vehículo

Marca:	NISSAN	Estilo:	PULSAR X
Categoría:	AUTOMÓVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	NO INDICADO	Peso Vaco:	0
Carrocería:	SEDAN 4 PUERTAS	Peso Neto:	955 kgms.
Tracción:	NO APLICA	Peso Bruto:	1405 kgms.
Número Chasis:	BBAR13003025	Valor Hacienda (verificar actualización en el manifiesto):	600,000.00
Año Fabricación:	1991	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Color:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	0
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	1,900,000.00
Color:	BEIGE	Número registral:	328374
Con vertido:	0	Moneda:	COLONES
VIN:	NO INDICADO		

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	GAI 34231 07 B	Marca:	NISSAN
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	NO INDICADO
Cilindros:	1295 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	55 K.W	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Cantidad(es) del(los) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	401 23 06 94	SOTO VIQUEZ GERARDO EUGENIO

Si Pese Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	0002	00460312	001	05-ago-1995
DECRETO DE EMBARGO	0002	00788239	001	03-ago-1997

ESTUDIO REGISTRAL

INFORME DE AVALÚO

053-PA146597-2022-V

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
DEMANDA EJECUTIVA PRENDARIA	0011	00119021	002	22-jul-2003
DECRETO DE EMBARGO	0013	00242981	001	30-mar-2005
DECRETO DE EMBARGO	0800	00218575	001	16-jul-2015
DECRETO DE EMBARGO	0800	00225384	001	21-ago-2015
DECRETO DE EMBARGO	0800	00242679	001	04-dic-2015

Si Posee Anotación(es)

TOMO	ASIENTO	SEC	FECHA ANOT	ANOTACIONES
0011	00149636	001	11-sep-2003	DECRETO DE EMBARGO
0011	00109545	001	04-jul-2003	TRASPASO DE UN BIEN MUEBLE
0012	00059908	002	19-mar-2004	DECRETO DE EMBARGO
8888	00097838	001	29-dic-1998	INSCRIPCION DE CONTRATO PRENDARIO

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se advierte que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Si Posee Levantamiento

Fecha Inclusión	Rolla Inclusión	Imagen Inclusión	Fecha Levant.	Rolla Levant.	Imag
20-sep-2000	0	0	20-sep-2000	0	0
06-sep-2000	3	540	24-mar-2001	990	1516
30-jun-1999	1	517	01-mar-2010	76	583

Emisor: 26-Jul-2023 a las 10:09 horas

AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 214

INFORME DE AVALÚO**047-PA216296-2022-V****NOMBRE** BIENES ADJUDICADOS**NOMBRE SOLICITANTE (S)**ADMINISTRACION Y VENTA DE BIENES - BNCR
BIEN DECOMISADO BT 3063-1Céd. Jurídica 4000001021
EX-DEUDOR: ENOC DAVID BERMUDEZ ESTRADA**NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES****Proporción de Derechos**

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

Céd. Jurídica 4-000-001021 100%

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENESProvincia: 02 - ALAJUELA
Cantón: 01 - ALAJUELA
Distrito: 11 - TURRUCARES
Localidad: Turrúcares**DIRECCIÓN EXACTA**

Predio de la Agencia del BNCR, ubicada en la localidad de Turrúcares.

IDENTIFICADOR PREDIAL

Identificador Predial

N/D

AVALÚO**VALOR TOTAL DE LOS BIENES** ₡50,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL COLONES 00/100

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA

NO

Bien decomisado de deudor moroso, que por su antigüedad, estado de conservación y situación legal, se recomienda someter a proceso de remate para despiece de repuestos, o en su defecto, para venta de chatarra en bruto.

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN

14/01/2022

FECHA DEL INFORME MASIVO

26/01/2022

FECHA DEL INFORME INDIVIDUAL

24/10/2023

Nombre del Perito MARCO V. VIQUEZ FUENTESTipo de Profesional ING. INDUSTRIAL

Firma del Perito

Número de registro II- 4045 Emp. 6904Identificación N° 2-0378-0183Números telefónicos para contacto 2523-6426
Correo electrónico / Dirección WEB mviquezf@bn-cr.fi.cr

Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito."


VALOR DE LOS BIENES				047-PA216296-2022-V			
DESCRIPCION DEL BIEN				Valor Total ¢			
01(UNO)		AUTOMOVIL		₡50,000.00			
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:							
MARCA		NISSAN		ESTILO: SENTRA			
EDAD(años)		33		ESTADO MALO			
RESPALDO DE LA MARCA		ALTO		RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR ALTO			
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA		NO		ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS BAJO			
PLACA:		216296		CARROCERIA: SEDAN 4 PUERTAS			
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:		1N4GB21S6KC716817		MODELO:		NO INDICADO	
				AÑO:		1989	
COLOR:		PLATEADO		CAPACIDAD: (personas)		5	
MARCA MOTOR:		NISSAN		NUMERO MOTOR:		GA16632191	
COMBUSTIBLE:		GASOLINA		CILINDRADA:		1597 c.c.	
TRACCION:		SENCILLA		TRANSMISION:		Manual	
LECTURA ODOMETRO:		N.D Km		FECHA DE LECTURA:		14/01/2022	
				VIGENCIA RTV:		N.D.	
RANGO DE VALORES		Menor a \$10.000		TIEMPO DE VENTA		Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)		20		USO		Particular	
DESCRIPCIÓN:							
Se trata de un vehículo que fue decomisado de deudor moroso. Por su tiempo de inoperancia, su condición de antigüedad, obsolescencia, ausencia de componentes, estado de conservación y falta de mantenimiento, se considera que no es apto para su puesta en circulación. Adicionalmente, muestra varios periodos de resago en el cubrimiento de sus obligaciones legales de Revisión Técnica Vehicular y Derechos de Circulación. Por las condiciones apuntadas, al bien aquí valorado se les aplica un concepto de "valor de desecho", para su venta exclusivamente para despiece de repuestos o en su defecto para chatarra en bruto. No se pudo comprobar su estado de funcionamiento, entre otros motivos por no contar con su llave de ignición, sin combustible, la falta o descarga de sus baterías. Se hace evidente la necesidad de intervenciones mayores de mano de obra calificada y repuestos para poder regresar el bien valorado a condiciones operativas. Entre los principales defectos evidentes observados en el vehículo se encuentran golpes, abolladuras, fracturas, rayonazos, decoloración y oxidación en elementos de carrocería. Falta, desprendimiento y/o fractura de algunos elementos y accesorios como molduras, manillas, espejos, focos, direccionales, entre otros. Llantas en mal estado por intemperie, la mayoría ponchadas o desinfladas. Además, rasgadura, suciedad, enmohecimiento de tapicería.							
VALOR TOTAL DEL BIEN				₡50,000.00			

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	047-PA216296-2022-V
1. Este Informe Pericial se realiza atendiendo solicitud NAS #5139675 de Vivian Valverde Brenes de la Unidad de Administración y Venta de Bienes, como individualización del bien específico del avalúo de múltiples vehículos rendido en fecha 26/01/2022 para los vehículos descomisados en condición de "desecho" y depositados en el predio de la Agencia BN - Turrúcares. 2. Para la confección del avalúo se tuvo acceso al listado suministrado por la Oficina de Bienes Adjudicados, denominado "Vehículos Chatarra", la cual se filtró para los bienes correspondientes a la ubicación indicada en el presente avalúo. Igualmente se accedió el estudio registral del bien. 3. El bien descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado individualmente en el sitio utilizado por Administración de Bienes, situado en el predio de la Agencia de Turrúcares de Alajuela, en la fecha que se indica en la portada de este informe. 4. Por el tiempo que tiene el bien de haber sido decomisado y encontrarse a la intemperie sin operación ni mantenimiento básico, por la manipulación a que se ha sometido en ese proceso pasivo, se ha propiciado la falta o descarga de su batería, el desinfla y deterioro de sus llantas, la merma de sus aceites lubricantes y demás fluidos requeridos para su operación, así como la falta de sus llaves de ignición, razón por la cual no se puede dar fe de la condición mecánica del vehículo. Se asume por lo tanto mal estado general de operación. 5. Para el proceso de valoración se cuenta con referencias del valor fiscal indicado en el estudio registral accedido, referencias de mercado de bienes similares en condición operativa normal dentro del país, además de consultas a empresas y personas dedicadas al negocio de compra de vehículos usados para desarme y comercialización de repuestos y otras dedicadas al reciclaje de chatarra. Se sabe además que el vehículo valorado adeuda varios periodos de sus obligaciones tributarias y reglamentarias para su circulación, como lo son sus derechos de circulación (marchamos) y revisiones técnicas (RTV). Adicionalmente, su explotación estuvo prácticamente congelada, en razón de los procesos judiciales de que fue sujeto. Por las situaciones operativas, legales y tributarias indicadas, se emplea un criterio de valoración de valor residual de rescate, considerando su venta en proceso de remate con fines de uso para repuestos de bienes similares, o en su defecto, para venta de chatarra en bruto. 6. El suscrito no tuvo ninguna participación en la selección, movilización ni acomodo del bien enlistado. Esas labores son propias del personal que la unidad de Administración de Bienes dispone para dicho propósito, atendiendo las instrucciones de sus superiores. El presente trabajo se limitó a realizar la valoración del lote de bienes descrito en un listado previamente suministrado por la Unidad. Así mismo, el suscrito no tiene ninguna participación en la determinación del destino final de los bienes valorados, responsabilidad que recae sobre los funcionarios de la Dirección de Administración y Venta de Bienes, atendiendo las políticas y normativa que la administración superior haya establecido al respecto. 7. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del bien descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación del mismos.		

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

047-PA216296-2022-V



ESTUDIO REGISTRAL

INFORME DE AVALÚO

047-PA216296-2022-V

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: 216296

Citas de Inscripción:

Tomo: 0002 Asiento: 00294270 Secuencia: 001 Fecha: 11-oct-1994

Características Generales del Vehículo

Marca:	NISSAN	Estilo:	SENTRA
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	NO INDICADO	Peso Vacio:	0
Carrocería:	SEDAN 4 PUERTAS	Peso Neto:	990 kgms.
Tracción:	NO APLICA	Peso Bruto:	1400 kgms.
Número Chasis:	1N4GB21S6KC716817	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	360,000.00
Año Fabricación:	1989	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	0
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	1,515,000.00
Color:	PLATEADO	Numero registral:	445828
Convertido:	0	Moneda:	COLONES
VIN:	NO INDICADO		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	GA16632191	Marca:	NISSAN
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	NO INDICADO
Cilindrada:	1597 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	65 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	106830471	BERMUDEZ ESTRADA ENOC DAVID

ESTUDIO REGISTRAL

INFORME DE AVALÚO

047-PA216296-2022-V

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
DECRETO DE EMBARGO	0010	00213317	001	19-dic-2002
MONITORIO (LEY DE COBRO JUDICIAL #8624)	0800	00017176	001	14-ene-2010
DECRETO DE EMBARGO	0800	00098389	001	08-may-2013
DECRETO DE EMBARGO	0800	00495803	001	07-mar-2019

Si Posee Anotación(es)

TOMO	ASIENTO	SEC	FECHA ANOT	ANOTACIONES
0011	00017745	001	03-feb-2003	TRASPASO DE UN BIEN MUEBLE

No Posee Infacción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)

Emitido: 23-Oct-2023 a las 19:58 horas

[Imprimir](#) [Regresar](#) [Comprar](#)

AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 214

INFORME DE AVALÚO**061-GB000843-2022-V****NOMBRE** BIENES ADJUDICADOS**NOMBRE SOLICITANTE (S)**ADMINISTRACION Y VENTA DE BIENES - BNCR
BIEN DECOMISADO BT 9119-1

Céd. Jurídica

4000001021

EX-DEUDOR: LOUIS BRISSON

NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES**Proporción de Derechos**

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

Céd. Jurídica

4-000-001021

100%

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENESProvincia: 02 - ALAJUELA
Cantón: 01 - ALAJUELA
Distrito: 11 - TURRUCARES
Localidad: Turrúcares**DIRECCIÓN EXACTA**

Predio de la Agencia del BNCR, ubicada en la localidad de Turrúcares.

IDENTIFICADOR PREDIAL

Identificador Predial

N/D

AVALÚO**VALOR TOTAL DE LOS BIENES** ₡700,000.00

VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS MIL COLONES 00/100

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA

NO

Bien decomisado de deudor moroso, que por su antigüedad, estado de conservación y situación legal, se recomienda someter a proceso de remate para despiece de repuestos, o en su defecto, para venta de chatarra en bruto.

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN

23/11/2021

FECHA DEL INFORME MASIVO

10/02/2022

FECHA DEL INFORME INDIVIDUAL

23/10/2023

Nombre del Perito MARCO V. VIQUEZ FUENTESTipo de Profesional ING. INDUSTRIAL

Firma del Perito

Número de registro II- 4045 Emp. 6904Identificación N° 2-0378-0183Números telefónicos para contacto 2523-6426
Correo electrónico / Dirección WEB mviquezf@bn-cr.fi.cr*Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito."*

VALOR DE LOS BIENES				061-GB000843-2022-V	
DESCRIPCION DEL BIEN				Valor Total ¢	
01(UNO)		AUTOMOVIL		₡700,000.00	
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:					
MARCA		KIA	ESTILO:		PREGIO GS
EDAD(años)		23	ESTADO		MALO
RESPALDO DE LA MARCA		ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR		BUENO
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA		NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS		BAJO
PLACA:		GB 000843	CARROCERIA:		MICROBUS
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:		KNHTR7312X6327198	MODELO:		NO INDICADO
			AÑO:		1999
COLOR:		DORADO	CAPACIDAD: (personas)		12
MARCA MOTOR:		KIA	NUMERO MOTOR:		J2223813
COMBUSTIBLE:		DIESEL	CILINDRADA:		2665 c.c.
TRACCION:		SENCILLA	TRANSMISION:		Manual
LECTURA ODOMETRO:		119,460 Km	FECHA DE LECTURA:		23/11/2021
			VIGENCIA RTV:		N.D.
RANGO DE VALORES		Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA		Entre 6 meses y 12 meses
VIDA UTÍL(años)		20	USO		Particular
DESCRIPCIÓN:					
Se trata de un vehículo que fue decomisado de deudor moroso, y luego adjudicado al Banco. Por su tiempo de inoperancia, su condición de antigüedad, obsolescencia, ausencia de componentes, estado de conservación y falta de mantenimiento, se considera que no es apto para su puesta en circulación inmediata. Adicionalmente, muestra varios periodos de resago en el cubrimiento de sus obligaciones legales de Revisión Técnica Vehicular y Derechos de Circulación. Por las condiciones apuntadas, al bien aquí valorado se les aplica un concepto de "valor de desecho", para su venta exclusivamente para despiece de repuestos o en su defecto para chatarra en bruto. No se pudo comprobar su estado de funcionamiento, entre otros motivos por no contar con su llave de ignición, sin combustible, la falta o descarga de sus baterías. Se hace evidente la necesidad de intervenciones mayores de mano de obra calificada y repuestos para poder regresar el bien valorado a condiciones operativas. Entre los principales defectos evidentes observados en el vehículo se encuentran golpes, abolladuras, fracturas, rayonazos, decoloración y oxidación en elementos de carrocería. Falta, desprendimiento y/o fractura de algunos elementos y accesorios como moduras, manillas, espejos, focos, direccionales, entre otros. Llantas en mal estado por intemperie, la mayoría ponchadas o desinfladas. Además, rasgadura, suciedad, enmohecimiento de tapicería.					
VALOR TOTAL DEL BIEN				₡700,000.00	

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	061-GB000843-2022-V
1. Este Informe Pericial se realiza atendiendo solicitud NAS #5139688 de Vivian Valverde Brenes de la Unidad de Administración y Venta de Bienes, como individualización del bien específico del avalúo de múltiples vehículos rendido en fecha 10/02/2022 para los vehículos descomisados en condición de "desecho" y depositados en el predio de la Agencia BN - Turrúcares. 2. Para la confección del avalúo se tuvo acceso al listado suministrado por la Oficina de Bienes Adjudicados, denominado "Vehículos Chatarra", la cual se filtró para los bienes correspondientes a la ubicación indicada en el presente avalúo. Igualmente se accedió el estudio registral del bien. 3. El bien descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado individualmente en el sitio utilizado por Administración de Bienes, situado en el predio de la Agencia de Turrúcares de Alajuela, en la fecha que se indica en la portada de este informe. 4. Por el tiempo que tiene el bien de haber sido decomisado y encontrarse a la intemperie sin operación ni mantenimiento básico, por la manipulación a que se ha sometido en ese proceso pasivo, se ha propiciado la falta o descarga de su batería, el desinflado y deterioro de sus llantas, la merma de sus aceites lubricantes y demás fluidos requeridos para su operación, así como la falta de sus llaves de ignición, razón por la cual no se puede dar fe de la condición mecánica del vehículo. Además, el kilometraje de operación acumulado que se reporta es el que registra el odómetro mecánico de la unidad. Se asume por lo tanto mal estado general de operación. 5. Para el proceso de valoración se cuenta con referencias del valor fiscal indicado en el estudio registral accesado, referencias de mercado de bienes similares en condición operativa normal dentro del país, además de consultas a empresas y personas dedicadas al negocio de compra de vehículos usados para desarme y comercialización de repuestos y otras dedicadas al reciclaje de chatarra. Se sabe además que el vehículo valorado adeuda varios periodos de sus obligaciones tributarias y reglamentarias para su circulación, como lo son sus derechos de circulación (marchamos) y revisiones técnicas (RTV). Adicionalmente, su explotación estuvo prácticamente congelada, en razón de los procesos judiciales de que fue sujeto. Por las situaciones operativas, legales y tributarias indicadas, se emplea un criterio de valoración de valor residual de rescate, considerando su venta en proceso de remate con fines de uso para repuestos de bienes similares, o en su defecto, para venta de chatarra en bruto. 6. El suscrito no tuvo ninguna participación en la selección, movilización ni acomodo del bien enlistado. Esas labores son propias del personal que la unidad de Administración de Bienes dispone para dicho propósito, atendiendo las instrucciones de sus superiores. El presente trabajo se limitó a realizar la valoración del lote de bienes descrito en un listado previamente suministrado por la Unidad. Así mismo, el suscrito no tiene ninguna participación en la determinación del destino final de los bienes valorados, responsabilidad que recae sobre los funcionarios de la Dirección de Administración y Venta de Bienes, atendiendo las políticas y normativa que la administración superior haya establecido al respecto. 7. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del bien descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación del mismos.		

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

061-GB000843-2022-V



ESTUDIO REGISTRAL

INFORME DE AVALÚO

061-GB000843-2022-V

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: GB 000843

Citas de Inscripción:

Tomo: 0009 Asiento: 00046050 Secuencia: 001 Fecha: 24-mar-1999

Características Generales del Vehículo

Marca:	KIA	Estilo:	PREGI GS
Categoría:	TRANSPORTE COLECTIVO INTERURBANO	Capacidad:	12 personas
Serie:	NO INDICADO	Peso Vacio:	0
Carrocería:	MICROBUS	Peso Neto:	1800 kgms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	2700 kgms.
Número Chasis:	KNHTR7312X6327198	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	1,370,000.00
Año Fabricación:	1999	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	0
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	5,275,240.00
Color:	DORADO	Numero registral:	637596
Convertido:	0	Moneda:	COLONES
VIN:	NO INDICADO		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	J2223813	Marca:	KIA
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	NO INDICADO
Cilindrada:	2665 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	61 KW	Combustible:	DIESEL
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

ESTUDIO REGISTRAL

INFORME DE AVALÚO

061-GB000843-2022-V

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	DESCONOCIDO	1125001092	LOUIS BRISON

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	0009	00046050	001	09-jun-1999

No Posee Anotación(es)

No Posee Infacción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijadas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)

Emitido: 22-Oct-2023 a las 14:58 horas

[Imprimir](#) [Regresar](#) [Comprar](#)

AVALÚO DE MULTIPLES VEHICULOS			
OFICINA N°		INFORME DE AVALÚO	
N° Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor			
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DEL ACTIVO -DIRECCION INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS			
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
UNIDAD DE GESTION DEL ACTIVO		Céd. Jurídica	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA		Céd. Jurídica	Proporción de Derechos
		4-000-001021	100%
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	02 - ALAJUELA		
Cantón:	01 - ALAJUELA		
Distrito:	11 - TURRUCARES		
Localidad:	Turrúcares		
DIRECCIÓN EXACTA			
Predio de la Agencia del BNCR, ubicada en la localidad de Turrúcares.			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No se indicó en la solicitud		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	₡6,315,000.00		
VALOR EN LETRAS:	SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL COLONES 00/100		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			
NO			
Son bienes decomisados de deudores, que por su antigüedad, estado de conservación y situación legal, se recomienda someter a proceso de remate para despiece de repuestos, o en su defecto como chatarra en bruto.			
FECHA DEL AVALÚO			
FECHAS DE INSPECCIÓN	23 y 26/nov/2021	FECHA DEL INFORME	26/01/2022
7 y 29/dic/2021	14 de enero de 2022		
Nombre del Perito	Ing. Marco V. Víquez Fuentes		
Tipo de Profesional	Ingeniero industrial		
Número de registro	II- 4045	Emp. 6904	Identificación N° 203780183
Números telefónicos para contacto		2523-6426	
Correo electrónico / Dirección WEB		mviquezf@bn-cr.fi.cr	

Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito."

VALOR DE LOS BIENES			Nº Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢
61 (SESENTA Y UN)	VEHÍCULOS		¢6,315,000.00
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA:	Ver detalle en cuadro adjunto	ESTILO :	Ver detalle en cuadro adjunto
PLACA:	Ver detalle en cuadro adjunto	CARROCERIA:	Ver detalle en cuadro adjunto
ESTADO:	MAL ESTADO GENERAL		
DESCRIPCIÓN:			
Se trata de un lote de vehículos que fueron decomisados de deudores morosos del Banco, los cuales por su tiempo de inoperancia, su condición de antigüedad, obsolescencia, estado de conservación y falta de mantenimiento, se considera que no son aptos para su puesta en circulación. Adicionalmente, muestran varios periodos de resago en el cubrimiento de sus obligaciones legales de Revisión Técnica Vehicular y Derechos de Circulación. Por las condiciones apuntadas, a los bienes aquí valorados se les aplica un concepto de "valor de desecho", para su venta exclusivamente para despiece de repuestos o en su defecto para chatarra en bruto. Para ninguno de los vehiculos se pudo comprobar su estado de funcionamiento, entre otros motivos por no contar con su llave de ignición, sin combustible, la falta o descarga de sus baterías, y algunos con . Se hace evidente la necesidad de intervenciones mayores de mano de obra calificada y repuestos para poder regresar los bienes valorados a condiciones operativas. Entre los principales defectos evidentes observados en los vehículos se encuentran los mencionados faltantes parciales o totales de piezas del motor, golpes, abolladuras, fracturas, rayonazos, decoloración y oxidación en elementos de carrocería. Falta, desprendimiento y/o fractura de algunos elementos y accesorios como moduras, manillas, espejos, focos, direccionales, entre otros. Desmantelamiento parcial de controles y componentes del panel de controles (dash). Falta de aros y llantas, o mal estado de estas, la mayoría ponchadas o desinfladas. Además, rasgadura, suciedad, enmohecimiento o falta de tapicería.			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES			¢6,315,000.00

VALOR DE LOS BIENES				INFORME DE AVALÚO														N° de Informe Pericial detallado en cuadros Detalles y Valores		
CUADRO CON EL DETALLE DE CADA UNA DE LAS UNIDADES AUTOMOTORES:																				
Fechas de inspección:			23 y 26/nov/2021			7 y 29/dic/2021			14 de enero de 2022											
NUMERO INFORME PERICIAL	ITEM	FOTOS ANEXAS PÁGINA	PLACA	AÑO	MARCA	MODELO	COLOR	NUMERO VIN/ SERIE	NUMERO MOTOR	COMBUS-TIBLE	CILIN-DRADA (cc)	TRAC-CIÓN	MARCHAMO VALIDO HASTA	VIDA UTIL (años)	EDAD (años)	ESTADO	VALOR UNITARIO ₡			
013-PA008916-2022-V	1	N°7	8916	1979	MERCEDES BENZ	230	AZUL	12302310118516´	11595410085277´	GASOLINA	2290	4X2	2007	20	43	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00			
214-PA279899-2022-V	2	N°7	93926	1979	MERCEDES BENZ	NO INDICADO	GRIS	NO INDICADO	11092212058644´	GASOLINA	DESC	4X2	2001	20	43	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00			
214-PA1097133-2022-V	3	N°7	109713	1981	TOYOTA	CROWN	ROJO	LS110 012518	L0300259	DIESEL	2188	4X2	2012	20	41	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00			
041-PA181072-2022-V	4	N°7	181072	1983	NISSAN	STANZA	CAFÉ	JN1HT11S6DT016257	CA20026013	GASOLINA	1974	4X2	2010	20	39	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
208-CL113070-2022-V	5	N°7	CL113070	1985	CHEVROLET	S 10	AZUL	1GCCT14E3F8170041	8170041	GASOLINA	2500	4X2	1999	20	37	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00			
208-PA199949-2022-V	6	N°8	199949	1985	HONDA	CIVIC	MARRON	JHMAR6528FC000065	EW12563983	GASOLINA	1488	4X2	2002	20	37	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
208-PA181948-2022-V	7	N°8	181948	1985	TOYOTA	MR2	ROJO	JT2AW15C9F0027999	NO INDICADO	GASOLINA	1587	4X2	2002	20	37	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00			
080-PA260258-2022-V	8	N°8	260258	1985	TOYOTA	COROLLA	GRIS	JT2AE82L5F3178546	4A6175499	GASOLINA	1587	4X2	2003	20	37	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00			
002-PA176653-2022-V	9	N°8	176653	1986	NISSAN	MAXIMA	GRIS	JN1HU11S0GT134886	VG30494347	GASOLINA	2960	4X2	2004	20	36	MAL ESTADO GENERAL	60,000.00			
208-PA142987-2022-V	10	N°8	142987	1986	TOYOTA	CROWN	ROJO	LS120-014540	2L1042700	DIESEL	2446	4X2	1996	20	36	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00			
047-CL146867-2022-V	11	N°9	CL146867	1987	BUICK	ELECTRA STATE W	BLANCO	1G4BV81Y2HX407877	NO INDICADO	DIESEL	5000	4X2	2006	20	35	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00			
041-PA143892-2022-V	12	N°9	143892	1987	HONDA	ACCORD	GRIS	JHMC A55300C106888	A20A22002544	GASOLINA	1955	4X2	2011	20	35	MAL ESTADO GENERAL	60,000.00			
148-PA268724-2022-V	13	N°9	268724	1987	TOYOTA	TERCEL	BLANCO	JT2EL31G6H0049864	00491763E	GASOLINA	1452	4X2	2002	20	35	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
214-PA148340-2022-V	14	N°9	148340	1987	VOLVO	360 GLE	VINO	XLB344223GC204329	B200E49993802380	GASOLINA	1986	4X2	2001	20	35	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
208-PA187863-2022-V	15	N°9	187863	1987	NISSAN	SENTRA	GRIS	1N4PB22SXHC812666	9245518	GASOLINA	1597	4X2	2001	20	35	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
214-PA187630-2022-V	16	N°10	187630	1988	FORD	ESCORT GL	ROJO	1FAPP2594JT125585	NO INDICADO	GASOLINA	1900	4X2	1998	20	34	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
208-PA113836-2022-V	17	N°10	113836	1988	LADA	SAMARA	AMARILLO	XTA2108-00H010	2108-0112114	GASOLINA	1288	4X2	1999	20	34	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
214-PATERCEL-2022-V	18	N°10	DESC. (*)	DESC	TOYOTA	TERCEL	ROJO	ILEGIBLE	ILEGIBLE	GASOLINA	2476	4X4	DESC.	20	34	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
148-PA266956-2022-V	19	N°10	266956	1988	MITSUBISHI	PRECIS	AZUL	KMHL D11J7JA181295	G4AJJ801771	GASOLINA	1468	4X2	2004	20	34	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
054-PA262027-2022-V	20	N°10	262027	1988	SUBARU	JUSTY DL	GRIS	JF1KA72A1JB720875	669424EF12	GASOLINA	1192	4X2	2009	20	34	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00			
208-PA144402-2022-V	21	N°11	144402	1988	TOYOTA	COROLLA	GRIS	EE90-3015961	2E-1037500	GASOLINA	1295	4X2	2005	20	34	MAL ESTADO GENERAL	60,000.00			
SUB-TOTAL VALOR DE BIENES																	1,355,000.00			

(*) Vehículo se contabiliza erróneamente con el número de matrícula 252314, que en realidad corresponde a numeración de sticker de revisión técnica.

VALOR DE LOS BIENES					INFORME DE AVALÚO												Nº de Informe Pericial detallado en cuadros Detalles y Valores	
CUADRO CON EL DETALLE DE CADA UNA DE LAS UNIDADES AUTOMOTORES:																	1962	
Fechas de inspección:					23 y 26/nov/2021			7 y 29/dic/2021			14 de enero de 2022							
NUMERO INFORME PERICIAL	ITEM	FOTOS ANEXAS PÁGINA	PLACA	AÑO	MARCA	MODELO	COLOR	NUMERO VIN/ SERIE	NUMERO MOTOR	COMBUS-TIBLE	CILIN-DRADA (cc)	TRAC-CIÓN	MARCHAMO VALIDO HASTA	VIDA UTIL (años)	EDAD (años)	ESTADO	VALOR UNITARIO ¢	
208-PA245593-2022-V	22	Nº11	245593	1989	DODGE	RAIDER	PLATEADO	JB7FJ43E4KJ017144	G54BKE3852	GASOLINA	2555	4X4	2002	20	33	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00	
208-PA148526-2022-V	23	Nº11	148526	1989	HONDA	ACCORD EX	GRIS	JHMCA55300C327152	A20A24005596	GASOLINA	1955	4X2	1999	20	33	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
208-PA126366-2022-V	24	Nº11	126366 (**)	1989	NISSAN	PULSAR	ROJO	BN13-200315	E13-250138	GASOLINA	1270	4X2	1999	20	33	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
096-PA204881-2022-V	25	Nº11	204881	1989	NISSAN	SENTRA	BLANCO	1N4GB22S0KC777367	GA16062496	GASOLINA	1597	4X2	2005	20	33	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
047-PA216296-2022-V	26	Nº12	216296	1989	NISSAN	SENTRA	PLATEADO	1N4GB21S6KC716817	GA16632191	GASOLINA	1597	4X2	2005	20	33	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
080-PA229954-2022-V	27	Nº12	229954	1989	NISSAN	SENTRA	BLANCO	1N4GB22S2KC727280	E16446941	GASOLINA	1468	4X2	2003	20	33	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
015-PA289260-2022-V	28	Nº12	289260	1990	NISSAN	SENTRA GL	GRIS	1N4GB22B6LC797348	GA16997425	GASOLINA	1597	4X2	2008	20	32	MAL ESTADO GENERAL	60,000.00	
036-PA299927-2022-V	29	Nº12	299927	1990	VOLKSWAGEN	JETTA	CELESTE	WVWRA21GOLW517487	RV146679	GASOLINA	1800	4X2	2012	20	32	MAL ESTADO GENERAL	60,000.00	
015-PA176581-2022-V	30	Nº12	176581	1991	ISUZU	RODEO	ROJO	4S2CG58E5M4305602	871193	GASOLINA	2556	4X2	2011	20	31	MAL ESTADO GENERAL	300,000.00	
126-PA144993-2022-V	31	Nº13	144993	1991	NISSAN	SENTRA	CELESTE	BCAB13-006339	GA14-005303B	GASOLINA	1392	4X2	2012	20	31	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00	
053-PA146597-2022-V	32	Nº13	146597	1991	NISSAN	PULSAR X	BEIGE	BBAB13003025	GA13423107B	GASOLINA	1295	4X2	2005	20	31	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00	
053-PA265752-2022-V	33	Nº13	265752	1991	TOYOTA	TERCEL	BLANCO	JT2EL46BXM0030053	07862463E	GASOLINA	1456	4X2	2004	20	31	MAL ESTADO GENERAL	150,000.00	
075-PA462859-2022-V	34	Nº13	462859	1992	HYUNDAI	ELANTRA	AZUL	KMHJF31JPNU239084	G4DJN463806	GASOLINA	1468	4X2	2013	20	30	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00	
084-PA276802-2022-V	35	Nº13	276802	1992	HYUNDAI	ELANTRA GLS	GRIS	KMHJF32R1NU149416	G4CRNR09106	GASOLINA	1596	4X2	2013	20	30	MAL ESTADO GENERAL	80,000.00	
061-PA295281-2022-V	36	Nº14	295281	1992	HYUNDAI	ELANTRA GLS	BLANCO	KMHJF32R1NU128355	G4CRM609568	GASOLINA	1600	4X2	2004	20	30	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
075-PA444693-2022-V	37	Nº14	444693	1992	HYUNDAI	ELANTRA GLS	AZUL	KMHJF31JPNU224218	G4DJN430935	GASOLINA	1500	4X2	2010	20	30	MAL ESTADO GENERAL	80,000.00	
075-CL162309-2022-V	38	Nº14	CL162309	1992	ISUZU	4S1CL11	ROJO	4S1CL11L0N421451	132243	GASOLINA	2254	4X2	2002	20	30	MAL ESTADO GENERAL	200,000.00	
208-PA370873-2022-V	39	Nº14	370873	1992	ISUZU	RODEO S	ROJO	4S2CY58Z5N4308257	A920918XZA	GASOLINA	3137	4X4	2012	20	30	MAL ESTADO GENERAL	375,000.00	
047-PA367934-2022-V	40	Nº14	367934	1993	HYUNDAI	EXCEL GLSI	GRIS	KMHVF31JPPU850342	G4DJRR37869	GASOLINA	1500	4X2	2005	20	29	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
148-PA316778-2022-V	41	Nº15	316778	1993	MITSUBISHI	MONTERO SR	BLANCO	JA4MR51H1PJ008227	6G72YM7477	GASOLINA	3000	4X4	2004	20	29	MAL ESTADO GENERAL	400,000.00	
SUB-TOTAL VALOR DE BIENES																	2,430,000.00	

(**) Este vehículo también aparece en los registros de control del Banco con el número de placa TP341, que es la matrícula que tenía anteriormente.

VALOR DE LOS BIENES				INFORME DE AVALÚO												N° de Informe Pericial detallado en cuadros Detalles y Valores		
CUADRO CON EL DETALLE DE CADA UNA DE LAS UNIDADES AUTOMOTORES:																		
Fechas de inspección:			23 y 26/nov/2021			7 y 29/dic/2021			14 de enero de 2022									
NUMERO INFORME PERICIAL	ITEM	FOTOS ANEXAS PÁGINA	PLACA	AÑO	MARCA	MODELO	COLOR	NUMERO VIN/ SERIE	NUMERO MOTOR	COMBUS-TIBLE	CILIN-DRADA (cc)	TRAC-CIÓN	MARCHAMO VALIDO HASTA	VIDA UTIL (años)	EDAD (años)	ESTADO	VALOR UNITARIO ¢	
080-PA290784-2022-V	42	N°15	290784	1994	GEO	TRACKER	VERDE	2CNBJ18U2R6915676	G16R128744	GASOLINA	1590	4X4	2004	20	28	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
084-PA474259-2022-V	43	N°15	474259	1994	HYUNDAI	ELANTRA GL	ROJO	KMHJF31JPRU624984	G4DJR203503	GASOLINA	1500	4X2	2006	20	28	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00	
148-PA398721-2022-V	44	N°15	398721 (***)	1994	HYUNDAI	ELANTRA	ROJO	KMHJF31LPRU764175	NO INDICADO	GASOLINA	1500	4x2	2013	20	28	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00	
080-PA219933-2022-V	45	N°15	219933	1995	DODGE	NEON	BLANCO	1B3ES47C5SD519823	NO INDICADO	GASOLINA	2000	4X2	2005	20	27	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
007-PA701821-2022-V	46	N°16	701821	1995	HYUNDAI	ACCENT CS	AZUL	KMHVF21NPSU141040	G4EKR320067	GASOLINA	1500	4X2	2010	20	27	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00	
012-PA453808-2022-V	47	N°16	453808	1995	HYUNDAI	ACCENT LS	BLANCO	KMHVA21NPSU036965	G4EKS377008	GASOLINA	1500	4X2	2013	20	27	MAL ESTADO GENERAL	75,000.00	
080-PA263117-2022-V	48	N°16	263117	1997	TOYOTA	TERCEL	AZUL	EL530199144	5E0857930	GASOLINA	1497	4X2	2010	20	25	MAL ESTADO GENERAL	175,000.00	
208-PA491206-2022-V	49	N°16	491206	1999	HYUNDAI	ELANTRA GL	GRIS	KMHJF25F3XU861831	NO INDICADO	GASOLINA	2000	4X2	2004	20	23	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00	
105-CL170999-2022-V	50	N°16	CL170999	2000	FIAT	FIORINO	BLANCO	ZFA14600008661515	146-B20005087991	GASOLINA	1700	4X2	2006	20	22	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
134-PA671436-2022-V	51	N°17	671436	2001	HYUNDAI	ACCENT	AZUL	KMHCG45C81U154528	G4EDY818733	GASOLINA	1600	4X2	2017	20	21	MAL ESTADO GENERAL	200,000.00	
208-PA899311-2022-V	52	N°17	899311	2012	FORD	MUSTANG	GRIS	1ZVBP8AM3C5237865	NO INDICADO	GASOLINA	3700	4X2	2014	20	10	MAL ESTADO GENERAL	100,000.00	
075-PA645362-2022-V	53	N°18	645362	1999	MAZDA	626	ROJO	1YVGF22CXX5855151	NO INDICADO	GASOLINA	2000	4X2	2010	20	23	MAL ESTADO GENERAL	225,000.00	
102-PABDZ269-2022-V	54	N°18	BDZ269	2013	GEELY	LC GL	ROJO	LB37122S4DH017502	MR479QC6N570417	GASOLINA	1300	4X2	2017	20	9	MAL ESTADO GENERAL	300,000.00	
102-PABDZ271-2022-V	55	N°18	BDZ271	2013	GEELY	LC GL	ROJO	LB37122S4DH013224	MR479QC4N551224	GASOLINA	1300	4X2	2017	20	9	MAL ESTADO GENERAL	300,000.00	
102-PABDZ272-2022-V	56	N°18	BDZ272	2013	GEELY	LC GL	ROJO	LB37122S8DH013226	MR479QC5N553293	GASOLINA	1300	4X2	2019	20	9	MAL ESTADO GENERAL	400,000.00	
012-PAMDJ251-2022-V	57	N°18	MDJ251	2017	KIA	PICANTO	BLANCO	KNABX512AHT303834	G4LAGP045144	GASOLINA	1248	4X2	2018	20	5	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
208-MOT150402-2022-V	58	N°19	MOT150402	2006	HYOSUNG	EZ100M	AZUL	KM4CE13B351111304	EZ100T141626	GASOLINA	99	N/A	2005	20	16	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
080-MOT87971-2022-V	59	N°19	MOT87971	1990	YAMAHA	DT200R	BLANCO	37F004180	37F	GASOLINA	195	N/A	2005	15	32	MAL ESTADO GENERAL	30,000.00	
214-MA000389-2022-V	60	N°19	MA000389	2009	YAMAHA	VX700E 1379H809	ROJO	YAMA1379H809	6AE1005626	GASOLINA	N/D	N/A	N/A	20	13	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
214-MA000385-2022-V	61	N°19	MA000385	2012	YAMAHA	VX700K 3198K011	BLANCO	USYAMA3198K011	6CP1000621	GASOLINA	N/D	N/A	N/A	20	10	MAL ESTADO GENERAL	50,000.00	
SUB-TOTAL VALOR DE BIENES																	2,530,000.00	

(***) Este vehículo aparece en los registros de control del Banco con el número de placa GP303, que es la matrícula que tenía anteriormente.

NOTAS	INFORME DE AVALÚO
	1. Este Informe Pericial se realiza atendiendo solicitud de las unidades de Cobro de Préstamos y de Administración de Bienes, para toma de decisiones sobre disposición de los vehículos. 2. Para la confección del avalúo se tuvo acceso al listado suministrado por la Oficina de Bienes Adjudicados, denominado "Vehículos Chatarra", la cual se filtró para los bienes correspondientes a la ubicación indicada en el presente avalúo. Igualmente se accedieron los estudios registrales de los bienes a los que se les pudo hallar alguna identificación, por medio de la página web del Registro Nacional. Se excluyen del presente informe aquellos otros vehículos en la ubicación que se encontraron en mejores condiciones, con posibilidades de ser transados para puesta de nuevo en circulación, los cuales se valoran en informes separados. 3. Los bienes descritos en el presente Informe Pericial fueron inspeccionados individualmente en el predio utilizado por Administración de Bienes, situado en el predio de la Agencia de Turrúcares de Alajuela. 4. Por el tiempo que tienen los bienes de haber sido decomisados y encontrarse a la intemperie sin operación ni mantenimiento básico, por la manipulación a que se han sometido en ese proceso pasivo, se ha propiciado la falta o descarga de su batería, el desinflado y deterioro de sus llantas, la merma de sus aceites lubricantes y demás fluidos requeridos para su operación, tampoco cuentan con sus llaves de ignición, razón por la cual no se puede dar fe de la condición mecánica de los vehículos. Además en muchos casos no se tuvo acceso a lecturas de kilometrajes de operación acumulados de las unidades. Se asume por lo tanto mal estado general de operación. 5. Para el proceso de valoración se cuenta con referencias de los valores fiscales indicados en los estudios registrales accesados, referencias de mercado de bienes similares en condición operativa normal dentro del país, además de consultas a empresas y personas dedicadas al negocio de compra de vehículos usados para desarme y comercialización de repuestos y otras dedicadas al reciclaje de chatarra. Se sabe además que los vehículos valorados adeudan varios periodos de sus obligaciones tributarias y reglamentarias para su circulación, como lo son sus derechos de circulación (marchamos) y revisiones técnicas (RTV). Adicionalmente, su explotación se encuentra prácticamente congelada, en razón de los procesos judiciales en proceso. Por las situaciones operativas, legales y tributarias indicadas de los bienes, se emplea un criterio de valoración de valor residual de rescate, considerando su venta en proceso de remate exclusivamente con fines de uso para repuestos de bienes similares, o en su defecto, para venta de chatarra en bruto. 6. El suscrito no tuvo ninguna participación en la selección, movilización ni acomodo de los bienes enlistados. Esas labores son propias del personal que la unidad de Administración de Bienes dispone para dicho propósito, atendiendo las instrucciones de sus superiores. El presente trabajo se limitó a realizar la valoración del lote de bienes descrito en un listado previamente suministrado por la Unidad. Así mismo, el suscrito no tiene ninguna participación en la determinación del destino final de los bienes valorados, responsabilidad que recae sobre los funcionarios de la Dirección de Administración y Venta de Bienes, atendiendo las políticas y normativa que la administración superior haya establecido al respecto. 7. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento de los bienes descritos en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre fallas de diseño, estructura y operación de los mismos.

ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO**Nº Informe Pericial indicado en cuadros de
detalles para cada automotor**ITEM 1: MERCEDES BENZ PLACA 8916****ITEM 2: MERCEDES BENZ PLACA 93926****ITEM 3: TOYOTA CROWN PLACA 109713****ITEM 4: NISSAN STANZA PLACA 181072****ITEM 5: CHEVROLET S10 PLACA CL113070**

ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO**

IV Informe Pericial indicado en
cuadros de detalles para cada
automotor.

ITEM 6: HONDA CIVIC PLACA 199949**ITEM 7: TOYOTA MR2 PLACA 181948****ITEM 8: TOYOTA COROLLA PLACA 260258****ITEM 9: NISSAN MÁXIMA PLACA 176653****ITEM 10: TOYOTA CROWN PLACA 142987**

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

INFORME FISCAL INDICADO EN
cuadros de detalles para cada
automotor

ITEM 11: BUICK ELECTRA PLACA CL146867



ITEM 12: HONDA ACCORD PLACA 143892



ITEM 13: TOYOTA TERCEL PLACA 268724



ITEM 14: VOLVO 360 GLE PLACA 148340



ITEM 15: NISSAN SENTRA PLACA 187863



ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

14. Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor.

ITEM 16: FORD ESCORT PLACA 187630



ITEM 17: LADA SAMARA PLACA 113836



ITEM 18: TOYOTA TERCEL ROJO PLACA DECONOCIDA



ITEM 19: MITSUBISHI PRECIS PLACA 266956



ITEM 20: SUBARU JUSTY PLACA 262027



ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

IV Informe Pericial indicado en
cuadros de detalles para cada
automotor.

ITEM 21: TOYOTA COROLLA PLACA 144402



ITEM 22: DODGE RAIDER PLACA 245593



ITEM 23: HONDA ACCORD PLACA 148526



ITEM 24: NISSAN PULSAR PLACA 126366



ITEM 25: NISSAN SENTRA PLACA 204881



ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

14. Informe final marcado en
cuadros de detalles para cada
automotor.

ITEM 26: NISSAN SENTRA PLACA 216296



ITEM 27: NISSAN SENTRA PLACA 229954



ITEM 28: NISSAN SENTRA PLACA 289260



ITEM 29: VOLKSWAGEN JETTA PLACA 299927



ITEM 30: ISUZU RODEO PLACA 176581



ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO**14. Informe Pericial indicado en
cuadros de detalles para cada
automotor.**ITEM 31: NISSAN SENTRA PLACA 144993****ITEM 32: NISSAN PULSAR PLACA 146597****ITEM 33: TOYOTA TERCEL PLACA 265752****ITEM 34: HYUNDAI ELANTRA PLACA 462859****ITEM 35: HYUNDAI ELANTRA PLACA 276802**

ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO**

Nº Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor

ITEM 36: HYUNDAI ELANTRA PLACA 295281**ITEM 37: HYUNDAI ELANTRA PLACA 444693****ITEM 38: ISUZU PICK UP 4S1CL11 PLACA CL162309****ITEM 39: ISUZU RODEO PLACA 370873****ITEM 40: HYUNDAI EXCEL PLACA 367934**

ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO**

Nº Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor

ITEM 41: MITSUBISHI MONTERO PLACA 316778**ITEM 42: GEO TRACKER PLACA 290784****ITEM 43: HYUNDAI ELANTRA PLACA 474259****ITEM 44: HYUNDAI ELANTRA PLACA 398721****ITEM 45: DODGE NEON PLACA 219933**

ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO**

Nº Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor

ITEM 46: HYUNDAI ACCENT PLACA 701821**ITEM 47: HYUNDAI ACCENT PLACA 453808****ITEM 48: TOYOTA TERCEL PLACA 263117****ITEM 49: HYUNDAI ELANTRA PLACA 491206****ITEM 50: FIAT FIORINO PLACA CL170999**

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

Nº Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor

ITEM 51: HYUNDAI ACCENT PLACA 671436



ITEM 52: FORD MUSTANG PLACA 899311



ANEXO FOTOGRÁFICO**INFORME DE AVALÚO**Nº Informe Pericial indicado en cuadros
de detalles para cada automotor**ITEM 53: MAZDA 626 PLACA 645362****ITEM 54: GEELY LC GL PLACA BDZ269****ITEM 55: GEELY LC GL PLACA BDZ271****ITEM 56: GEELY LC GL PLACA BDZ272****ITEM 57: KIA PICANTO PLACA MDJ251**

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

Nº Informe Pericial indicado en cuadros de detalles para cada automotor

ITEM 58: HYOSUNG EZ100M PLACA MOT150402



ITEM 59: YAMAHA DT200R PLACA MOT87971



ITEM 60: YAMAHA VX700E PLACA MA000389



ITEM 61: YAMAHA VX700K PLACA MA000385



AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	208	INFORME DE AVALÚO	208-CL255277-2023-V
NOMBRE Oficina Principal (COBRO JUDICIAL)			
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			Proporción de Derechos
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	100%
NOMBRE DEL DEUDOR			
GERARDO LEONIDAS YUBAN CRUZ		Céd. Residencia 155801726816	
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	02 - ALAJUELA		
Cantón:	01 - ALAJUELA		
Distrito:	11 - TURRÚCARES		
Localidad:	Turrúcares centro		
DIRECCIÓN EXACTA			
Predio detrás de la Sucursal y parqueo de clientes del Banco Nacional			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	¢2,500,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Dos millones quinientos mil colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	20/06/2023	FECHA DEL INFORME	21/06/2023
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	II 3808	Emp.	Identificación N° 1-0504-0335
Números telefónicos para contacto		2431-4646 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES				208-CL255277-2023-V	
DESCRIPCION DEL BIEN				Valor Total ¢	
01 (UN)		AUTOMOVIL		¢2,500,000.00	
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:					
MARCA		GREATWALL		ESTILO: CC1031PD64 (WINGLE)	
EDAD(años)		12-13		ESTADO MALO	
RESPALDO DE LA MARCA		ALTO		RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR ALTO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA		NO		ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS BAJO	
PLACA:		CL255277		CARROCERIA: PICK UP	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:		LGWDBC379BB618910		MODELO: 2011	
COLOR:		BLANCO		CAPACIDAD: (personas) 2	
MARCA MOTOR:		GREATWALL		NUMERO MOTOR: GW28TC21012403143	
COMBUSTIBLE:		DIESEL		CILINDRADA: 2800 c.c.	
TRACCION:		DOBLE		TRANSMISION: Manual	
LECTURA ODOMETRO:		No verificable Km		FECHA DE LECTURA: 20/06/2023	
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:				NO APLICA	
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:				NO APLICA	
RANGO DE VALORES		Menor a \$10.000		TIEMPO DE VENTA Mayor a 12 meses	
VIDA UTÍL(años)		10		USO Particular	
Se trata de un vehículo año 2011 (13 años), con cabina sencilla, de doble tracción, con carrocería Pick Up, de dos puertas, con capacidad para dos personas en mal general. La carrocería presenta manchas de humedad y los siguientes defectos : golpes y rayones varios en el parachoques delantero con desajuste (falta un halógeno), defensa delantera central en acero inoxidable con golpes en ambos costados, golpe en el guardabarro delantero izquierdo, retrovisores completos, escobillas herrumbradas, techo hundido, estribos laterales desajustados, no tiene las llantas ni los aros traseros (las hojas de resorte están en el piso de tierra), no se tuvo acceso a la llave por lo que no se pudo abrir la cabina ni la tapa del motor; cuenta con furgón de carga seca con rayones en los costados y la parte trasera, tiene una luz de freno superior quebrada y un golpe en la esquina superior frontal derecha (luz quebrada), el furgón tiene puerta trasera de dos hojas, está construido con piso de hierro dañado en el fondo y lámina esmaltada color blanco y refuerzos delanteros en acero inoxidable. Se presume que tiene motor delantero que no se pudo observar ni arrancar, con un prolongado tiempo de paro sin ningún tipo de mantenimiento, así como dos llantas delanteras aro 16 en mal estado. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color gris. No tiene llanta de repuesto y no tiene herramienta. Tiene radio convencional sin antena. No se observan las placas de circulación. Está parqueado a la intemperie cubierto con un manteado en mal estado, en el predio contiguo a la Sucursal del banco.					
VALOR TOTAL DEL BIEN				¢2,500,000.00	

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	208-CL255277-2023-V
NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)		
1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 19 de junio de 2023, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de GERARDO LEONIDAS YUBAN CRUZ, cédula de residencia N° 155801726816. El vehículo posee gravámenes y anotaciones. 2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 19 de junio de 2023. 3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en el predio detrás de las oficinas y parqueo de clientes del Banco Nacional en Turrúcares de Alajuela. 4. En la consulta al sistema se pudo comprobar que del vehículo se adeuda un periodo de marchamo (¢ 178,100.00) y tiene la revisión técnica vencida desde el mes de julio de 2015. No tiene la pegatina (sticker) de la placa en el parabrisas.		




NOTAS	INFORME DE AVALÚO	208-CL255277-2023-V
5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita. 6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo. 7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien. 8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 549.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.		

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

208-CL255277-2023-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



[Bienes Monitoreados](#)
[Búsqueda Gráfica Marcas](#)
[Carrito de Compras](#)
[Consultas Gratuitas ★](#)
[Certificación Imágenes ★](#)
[Detalle de Servicios](#)
[Historial de Compras](#)
[Historial de Usos](#)
[Impuesto Personas Jurídicas](#)
[Índice Personas Físicas](#)
[Índice de Personas Jurídicas](#)
[Transitorio III Ley 9428](#)
[Mi Cuenta](#)
[Mi Inventario](#)
[Reserva de Matrícula](#)
[Solicitud de Placas](#)
[Salidas del País](#)

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: CL 255277

Citas de Inscripción:

Tomo: 2011 Asiento: 00166648 Secuencia: 001 Fecha:17-jun-2011

Características Generales del Vehículo

Marca:	GREATWALL	Estilo:	CC1031PD64 (WINGLE
Categoría:	CARGA LIVIANA	Capacidad:	2 personas
Serie:	LGWDBC379BB618910	Peso Vacio:	0
Carrocería:	CAMIONETA PICK-UP CAJA ABIERTA O CAM-PU	Peso Neto:	0 kgrms.
Tracción:	4X4	Peso Bruto:	1795 kgrms.
Número Chasis:	LGWDBC379BB618910	Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):	3,300,000.00
Año Fabricación:	2011	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	2413406
Techo:	TECHO DURO	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	25,900.00
Color:	BLANCO	Numero registral:	1
Convertido:	N	Moneda:	COLONES
VIN:	LGWDBC379BB618910		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	GW28TC21012403143	Marca:	GREATWALL
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	CC1031PD64 (WINGLE
Cilindrada:	2800 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	123 KW	Combustible:	DIESEL
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	RESIDENTE	155801726816	YUBAN CRUZ GERARDO LEONIDAS

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2011	00166648	002	17-jun-2011
EMBARGO PRACTICADO	0800	00218271	001	14-jul-2015
EMBARGO PRACTICADO	0800	00223436	001	12-ago-2015
DECRETO DE EMBARGO	0800	00228024	001	04-sep-2015